RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DO MUNICÍPIO DE Salvador

EXTRATO DE NÃO CONFORMIDADES

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Em 2023 o Portal da Água sofreu um ataque de ransonware que provocou danos irrecuperáveis em alguns arquivos, entre eles, alguns Relatórios de Fiscalização, que foram parcial ou totalmente corrompidos.

Para os que não puderam ser nem parcialmente restaurados, houve um esforço para resgatar este extrato de não conformidades, recuperado de repositórios não afetados da Plataforma Integrada de Fiscalização.

Salvador/BA

Junho/2023

Identificação

Município

Salvador

Sistema

Siaa Salvador

Segmento

Distribuição

Identificação

R1 - Dunas

Foto



Data de Levantamento

Data:

20 de junho de 2023 às 13:24

Localização

Localização

Latitude: -12.98, Longitude: -38.44

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada, Patamar de descanso, Inadequada

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Periodo de higienizacao é maior que um ano

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

R20

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de junho de 2023 às 09:55

Localização

Localização

Latitude: -12.91, Longitude: -38.4

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Sala de medidor de nivel

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Desatualizado

AGERSA

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem, Identificação, Controle

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa, Limpeza

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Capinou mas nao limpou

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Faz em periodos maiores

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Salvador

Sistema

Siaa salvadodr

Segmento

Tratamento

Identificação

ETA Teodoro Sampaio - casa de bomba

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de junho de 2023 às 10:25

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não


Observações:

Em atualizacao

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Caixas sem tampas de protecao

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Sinalizados

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





Identificação

Município

Salvador

Sistema

Siaa salvador

Segmento

Tratamento

Identificação

ETA Teodoro Sampaio

Foto



Data de Levantamento

Data:

14 de junho de 2023 às 09:36

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Estação de Tratamento de Água

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto













4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Em atualização

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Sinalizados

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto






4MM) -3275 PS





22- Limpeza regular no tanque de contato?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





28- Encaminhamento de linha protegido?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Tratamento

Identificação

ELEVATORIA DE AGUA TRATADA UMB



Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de junho de 2023 às 15:21

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto




ESCADA
DEGRAUS









4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Em atualizacao

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade, Localização

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto







30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto







52- Drenagem adequada da gaxeta?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

Siaa

Segmento

Tratamento

Identificação

Laboratorio umb8

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de junho de 2023 às 15:01

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Laboratório

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Em atualizacao

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

Identificação

Município

Salvador

Sistema

Siaa salvador

Segmento

Tratamento

Identificação

Unidade cloro gas

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de junho de 2023 às 14:51

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Casa de Química

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Em atualizacao

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Sinalizados, Validade

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





Identificação

Município

Salvador

Sistema

Sia salvador

Segmento

Tratamento

Identificação

ETA

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de junho de 2023 às 09:54

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Estação de Tratamento de Água

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Em atualizacao

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Sinalizados, Validade, Localização

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





93- ETA se encontra instalada fora da área urbana? (se utilizar cloro gás)

Não

Observações:

Prazo de correção

C5 (360 dias)

Foto

100- Descarga de fundo do flocodecantador disponível e operante?

Não

Observações:

Passui, mais nao esta operante

Prazo de correção

C5 (360 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

Sia salvador

Segmento

Atendimento

Identificação

Umb cadastro

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de junho de 2023 às 09:47

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Limpeza, mofo

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto






ELGIN





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não


Observações:

Em atualização

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto


embasa
MAPA DE
SUPERVISÃO DE CADASTRO CADASTRO
INTENSIDADE DOS RISCOS
Risco Grande
Risco Médio
CIPA : 2018/ 2020

Identificação

Município

Salvador

Sistema

Sia salvador

Segmento

Atendimento

Identificação

Umb faturamento

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de junho de 2023 às 09:40

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Escritório

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Em atualização

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

Sia salvador

Segmento

Atendimento

Identificação

Umb cobrança

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de junho de 2023 às 09:23

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Parede com mofo, parede com rachaduras

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto


Arquivo





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Em atualização

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Tomada sem tampa de proteção

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

EPI's, Outros

Observações:

Descanso de pé

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR - UMJ

Segmento

Distribuição

Identificação

CASA DE BOMBA

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de julho de 2022 às 15:45

Localização

Localização

Latitude: -12.89, Longitude: -38.44

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?


Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

52- Drenagem adequada da gaxeta?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR - UMJ

Segmento

Distribuição

Identificação

RESERVATORIO 14 B

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de julho de 2022 às 15:22

Localização

Localização

Latitude: -12.89, Longitude: -38.44

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto







55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Ultima higienizacao ha mais de um ano

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR - UMJ

Segmento

Distribuição

Identificação

Reservato 14 A

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de julho de 2022 às 15:03

Localização

Localização

Latitude: -12.89, Longitude: -38.44

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

















10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Apenzs na escada

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Ultimo vez mais de um ano

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIA Salvador

Segmento

Distribuição

Identificação

Reservatorio Elevado R17 torre

Foto



Data de Levantamento

Data:

29 de junho de 2022 às 09:20

Localização

Localização

Latitude: 0, Longitude: 0

Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C5 (360 dias)

Foto





6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



28- Encaminhamento de linha protegido?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

68- Para-raio operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C5 (360 dias)

Foto

69- Sinalização aeronáutica operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C5 (360 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

Elevatorio r17 UMJ

Foto

Data de Levantamento

Data:

29 de junho de 2022 às 09:09

Localização

Localização

Latitude: -12.9, Longitude: -38.46

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

AGERSA

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Gaxeta espalhando a agua da lubrificacao

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

Sia salvador

Segmento

Distribuição

Identificação

R17 piraja

Foto



Data de Levantamento

Data:

28 de junho de 2022 às 15:28

Localização

Localização

Latitude: -12.9, Longitude: -38.46

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



AGERSA








LITO

10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Ultima foi 2018

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

Identificação

Município

Salvador

Sistema

UNIDADE PIRAJA

Segmento

Atendimento

Identificação

ESCRITORIO UMJ

Foto

Data de Levantamento

Data:

28 de junho de 2022 às 10:20

Localização

Localização

Latitude: -12.9, Longitude: -38.46

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto




















COMBATE AO
CORONAVÍRUS













4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não


Observações:

Organizacao de fios

Prazo de correção


C2 (30 dias)

Foto





AGERSA

















AGERSA



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Outros


Observações:

Descanso de pe inapropriado

Prazo de correção


C1 (Imediato)

Foto

















10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

Reservatorio apoiado R15

Foto



Data de Levantamento

Data:

5 de maio de 2022 às 14:10

Localização

Localização

Latitude: -12.99, Longitude: -38.51

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Patamar de descanço

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


ESPAÇO CONFINADO
ESPAÇO CONFINADO
SOMENTE PESSOAL
AUTORIZADO

Identificação

Município

Salvador

Sistema

Siaa Salvador

Segmento

Distribuição

Identificação

Reservatorio apoiado R 15

Foto



Data de Levantamento

Data:

5 de maio de 2022 às 13:57

Localização

Localização

Latitude: -12.99, Longitude: -38.51

Formulário

Casa de Química

Perguntas

11- Acondicionamento adequado de produtos químicos?

Não

Especificar:

Armazenagem, Empilhamento

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


SAL CRISTAL

18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

RESERVATORIO ELEVADO

Foto



Data de Levantamento

Data:

5 de maio de 2022 às 11:14

Localização

Localização

Latitude: -12.99, Longitude: -38.5

Formulário

Reservatório Elevado

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

ELEVATORIA R15

Foto



Data de Levantamento

Data:

5 de maio de 2022 às 10:55

Localização

Localização

Latitude: -12.99, Longitude: -38.5

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

AGERSA

Foto



14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa, Outros

Observações:

Tubulacao

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

Escritorio Local

Foto

Data de Levantamento

Data:

5 de maio de 2022 às 09:46

Localização

Localização

Latitude: -12.87, Longitude: -38.51

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Adequar, manuntecao e pintura


Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto














SA






SE LIGU


















PORTARIA









6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Organzador

Prazo de correção

C2 (30 dias)


Foto


R1S
R3 - NAZA
Recalque
11/04/22

































































7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Ventilação, Outros

Observações:

Suporte de pe

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto











Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Atendimento

Identificação

almoxarifado

Foto

Data de Levantamento

Data:

9 de março de 2022 às 10:45

Localização

Localização

Latitude: 0, Longitude: 0

Formulário

Almoxarifado

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

teto desabando, deveria sinalizar o degrau

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





AGERSA


CLIENTE







4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não


Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto
















7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Ventilação, Outros

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



AGERSA





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA

Segmento

Atendimento

Identificação

sala em reforma

Foto



Data de Levantamento

Data:

9 de março de 2022 às 10:11

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Escritório

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Outros

Observações:

em obra

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

AGERSA



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

em obra

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR


Segmento

Atendimento

Identificação

UMLO - PROGRAMACAO

Foto



Data de Levantamento

Data:

9 de março de 2022 às 10:07

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Escritório

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Outros

Observações:

sem identificacao do prazo de validade

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

R7D

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 16:03

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

AGERSA

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem, Identificação

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:


Patamar de descanço

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

R7B

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 15:56

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto




RESERVATÓRIO APOIADO A
CAPACIDADE
9.000 m³

27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Patamar de descanço, Sistema de bloqueio

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIA

Segmento

Atendimento

Identificação

UMBS -FISCALIZACAO

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 11:01

Localização

Localização

Latitude: 0, Longitude: 0

Formulário

Escritório

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto


2021

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA

Segmento

Atendimento

Identificação

UMBS

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 10:51

Localização

Localização

Latitude: 0, Longitude: 0

Formulário

Escritório

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

vencido

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



A



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIA

Segmento

Atendimento

Identificação

UNIDADE DIVISAO SUPORTE E GESTAO - UMBG

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 10:38

Localização

Localização

Latitude: 0, Longitude: 0

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

janela quebrada

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

vencido

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIA

Segmento

Atendimento

Identificação

UNIDADE REGIONAL DA BOLANDEIRA - UMB

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 10:16

Localização

Localização

Latitude: 0, Longitude: 0

Formulário

Escritório

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Outros

Observações:

descanso de pe

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



AGERSA

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR


Segmento

Atendimento

Identificação

setor de TI

Foto



Data de Levantamento

Data:

9 de março de 2022 às 11:23

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:


vazamento

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto




PISO QUEBRADO
"CUIDADO"







4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não


Observações:

desatualizafo

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



A

148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

conservação

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Ventilação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





9- Área livre de indícios ou presença de animais?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto


Segurança
Compulsório
Pó ABC
CAPACIDADE EXTINTORA:
2-A 10-B:C
3-A 20-B:C
4-A 30-B:C
5-A 40-B:C
6-A 60-B:C
80-B:C
120-B:C
CARGA NOMINAL: kg
4 4,5 6 8 9 12
Agente extintor:
Pó p/ extinção de incêndio à base de Monofosfato de Amônia
ABC 55
ABC 90
Gás expelente:
N2 (Nitrogênio)
Pressão normal de carregamento:
1,0 MPa a 1,4 MPa a 20 °C
Faixa de temperatura de operação:
-10 °C a 50 °C
CUIDADOS ESPECIAIS
SALVAR
EXTINTORES
SALVAR EXTINTORES - BA
PARA CONCESSÃO DE GARANTIA ESTE EXTINTOR
VERIFICADO MENSALMENTE. GARANTIA DE
CONTRA DESPRESSURIZAÇÃO. A VIOLAÇÃO DO LACRE
INTERROMPE A GARANTIA
Próx. Manut. 2º Nível
DEZ - 2020
Próx. Manut. 3º Nível
2024


P6 ABC


Segurança
ABC

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

UML Cabula

Foto



Data de Levantamento

Data:

9 de março de 2022 às 10:14

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:


mofo

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto









4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

desatualizacao

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto


embasa
MAPA DE RISCO
2018 - 2020
AUDITÓRIO
INTENSIDADES DOS RISCOS
RISCO GRANDE
RISCO MÉDIO
RISCO PEQUENO
QTD. FUNCIONÁRIOS
ERGONÔMICOS
QUÍMICOS
BIOLÓGICOS
FÍSICOS
DE ACIDENTES
Postura Inadequada
Vírus
Bactérias
Protozoários
Ruídos
Eletricidade
ANO – 2019

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

copa esgotamento

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Outros

Observações:

descanso de pe

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

R 07 C

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 15:56

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Reservatório Apoiado

Identificação

Município

Salvador

Sistema

Siaa SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

reservatorio 07

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 15:45

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não


Observações:

vazamento

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

umbS

Foto

Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 11:04

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Escritório

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Atendimento

Identificação

UMBC

Foto

Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 10:58

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Escritório

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Atendimento

Identificação

umbo

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 10:51

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Escritório

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Atendimento

Identificação

UMBC- UNIDADE DE DIVISAO COMERCIAL

Foto



Data de Levantamento

Data:

7 de março de 2022 às 10:38

Localização

Localização

Latitude: -12.97, Longitude: -38.43

Formulário

Escritório

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

vencido

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto




embasa
MAPA DE RISCO
UNIDADE REGIONAL DA BOLANDEIRA
SANITÁRIO – MÓDULO 14
INTENSIDADE DOS RISCOS
Risco Grande
Risco Médio
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
CIPA : 2018/ 2020

AGERSA

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SA

Segmento

Atendimento

Identificação

Setor redes e telecomunicacoes

Foto

Data de Levantamento

Data:

9 de março de 2022 às 15:45

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:


Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto








Consul

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)


Foto




A



15
Unipres
ELGIN











18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Validade

Observações:


Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto




Serviço de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio
Segurança
Compulsório
EXM 21 9957206
REGISTRO
004/26/2018
EBM COM. E SERV. DE EXT. EIRELI
R. DR. RAIMUNDO M. 398 R. PITANGA
LAURO DE FREITAS
T. 71 3289 5478
BA CEP 42700 875
07.476.477/0001-97
DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR
RTB
MÊS/ANO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
J F M A M J
J A S O N
20
21
22
USUÁRIO: INFORMAÇÕES ADICIONAIS NO(S) TELEFONE(S)
SALVAR
EXTINTORES
R DOUTOR RAIMUNDO MOREIRA, 252 | PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS/BA | 42700-00
CNPJ: 07.476.477/0001-97
(71) 3646-9167
SALVAR EXTINTORES - BA
PARA CONCESSÃO DE GARANTIA ESTE EXTINTOR DEVE SER VERIFICADO MENSALMENTE. GARANTIA DE 90 DIAS (MAR-2020) CONTRA DESPRESSURIZAÇÃO. A VIOLAÇÃO DO LACRE INTERROMPE A GARANTIA
Próx. Manut. 2º Nível
DEZ - 2020
Próx. Manut. 3º Nível
2022
Manut. Realizada
NIVEL 2
145 - EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R DOUTOR RAIML
Tip: ABC-04 Kg|CH.: 26176


Serviço de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio
Segurança
Compulsório
EXM 219957218
REGISTRO
004626/2018
EBM COM. E SERV. DE EXT. EIRELI
R. DR. RAIMUNDO M. 258, B. PITANGA
LAURO DE FREITAS
T: 71 3289 5478
DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR
RTB
INMETRO
MÊS/ANO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
J F M A M J
J A S O N
USUÁRIO: INFORMAÇÕES ADICIONAIS NO(S) TELEFONE(S) ACIMA
SALVAR
EXTINTORES
R DOUTOR RAIMUNDO MOREIRA, 252
PITANGUEIRAS | LAURO DE
FREITAS/BA | 42700-00
CNPJ: 07.476.477/0001-97
(71) 3646-9167
SALVAR EXTINTORES - BA
PARA CONCESSÃO DE GARANTIA ESTE EXTINTOR DEVE SER VERIFICADO MENSALMENTE. GARANTIA DE 90 DIAS (MAR-2020)
CONTRA DESPRESSURIZAÇÃO. A VIOLAÇÃO DO LACRE
INTERROMPE A GARANTIA
Próx. Manut. 2º Nível
DEZ - 2020
Próx. Manut. 3º Nível
2022
Manut. Realizada
NÍVEL 2
145 - EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R DOUTOR RAIMU


Segurança
RTD
SALVAR
SALVAR EXTINTORES - BA
DEZ - 2020
2022
NIVEL 2


Serviço de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio
Segurança Compulsório
EXM 2 199677216
RTE
SALVAR
EXTINTORES
R DOUTOR RAIMUNDO MORERA, 757
PITANGUEIRAS | LAURO DE FREITAS/BA | 42700-00
CNPJ: 07.476.477/0001-97
(71) 3046-9167
SALVAR EXTINTORES - BA
PARA CONCESSÃO DE GARANTIA ESTE EXTINTOR DEVE SER VERIFICADO MENSALMENTE. GARANTIA DE 90 DIAS (MAR/2020) CONTRA DESPRESSURIZAÇÃO. A VIOLAÇÃO DO LACRE INTERROMPE A GARANTIA
Próx. Manut. 2º Nível
DEZ - 2020
Próx. Manut. 3º Nível
2024
Manut. Realizada
NÍVEL 3
145 - EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Identificação

Município

Salvador

Sistema

SIAA SALVADOR

Segmento

Distribuição

Identificação

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA

Foto



Data de Levantamento

Data:

9 de março de 2022 às 15:27

Localização

Localização

Latitude: -12.95, Longitude: -38.46

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Validade

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto


embasa
MAPA DE RISCO
2018 - 2020
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
INTENSIDADES DOS RISCOS
RISCO GRANDE
RISCO MEDIO
RISCO PEQUENO
QTD. FUNCIONARIOS
08
ERGONOMICOS
QUIMICOS
BIOLOGICOS
FISICOS
DE ACIDENTES
ANO - 2019

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Sinalizados, Validade, Outros

Observações:

Sem identificacao da validade

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



