

Data: 18/11/2025

Aldeia Indígena Caramuru, Pau Brasil/BA

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA CARAMURU		OS N°. 42/2025
		Página: 2
		Arquivo: 0042-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	3
2.	INTRODUÇÃO	3
3.	PREMISSAS	3
4.	CARACTERÍSTICA DO LOTE	3
5.	DOS ELEMENTOS VISTORIADOS	4
6.	CONCLUSÃO	5
7.	ANEXOS	5
7.1	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;.....	5

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA CARAMURU		OS N°. 42/2025
		Página: 3
		Arquivo: 0042-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

1. OBJETIVO

Em atendimento ao Contrato nº 001-2025, ordem de serviço 42/2025, e após proceder às pesquisas e verificações que se fizeram necessárias, passa a expor os resultados obtidos no presente trabalho.

2. INTRODUÇÃO

O presente laudo técnico tem a finalidade de avaliar visualmente e descrever o terreno situado na Aldeia Indígena Caramuru, Pau Brasil/BA, bem como apontar características que possam favorecer ou inviabilizar a implantação de uma unidade tipo UBSI neste local.

3. PREMISSAS

- 3.1 A vistoria e as fotografias foram realizadas no dia 12/11/2025.
- 3.2 As fotografias foram feitas em máquina digital, com cópias impressas constantes no presente trabalho.
- 3.3 As disposições contidas neste trabalho são frutos da vistoria efetuada “in loco”, com as provas fotográficas comentadas.
- 3.4 A vistoria foi executada de forma visual sem condições de prospecções, de remoções de materiais para melhor observação. Não foram utilizados equipamentos ou aparelhos, nem de ensaios técnicos normatizados.

4. CARACTERÍSTICA DO LOTE.

Localizado na Aldeia Indígena Caramuru, Pau Brasil/BA.

Coordenadas: 15°26'54.8"S e 39°41'27.9"W.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA CARAMURU		OS N°. 42/2025
		Página: 4
		Arquivo: 0042-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

5. DOS ELEMENTOS VISTORIADOS

- **Localização:** Situado ao lado da escola da tribo e em frente a unidade de saúde.
- **Infraestrutura Disponível:**
 - **Abastecimento de água:** A distribuição de água potável é realizada por meio de carro-pipa, embora a aldeia possua um poço artesiano.
 - **Rede de internet:** Disponível rede de fibra óptica.
 - **Rede elétrica:** A unidade é atendida por rede elétrica com tensão de 220 V. Há um transformador instalado ao lado do lote, porém o poste correspondente não possui identificação. O poste mais próximo com identificação visível é o de código W10-309, o transformador instalado encontra-se sem qualquer identificação aparente.
 - **Esgotamento sanitário:** Inexistente rede pública de esgoto. Atualmente a aldeia utiliza fossas rudimentares para suas construções.
- **Topografia e Drenagem:**
 - O lote apresenta um desnível em declive em direção à via, porém não há, a princípio, necessidade de obras de terraplanagem ou contenção para a implantação pretendida.
 - A rede de energia elétrica de baixa tensão e a rede de fibra óptica atravessam o lote, passando aproximadamente pela sua área central.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA CARAMURU		OS N°. 42/2025
		Página: 5
		Arquivo: 0042-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

6. CONCLUSÃO

Ao avaliar a situação no local, identificamos que o terreno apresenta características adequadas para a implantação da proposta.

7. ANEXOS

7.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;

ANEXO - 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCALIDADE:

Aldeia Indígena Caramuru, Pau Brasil/Bahia.

RF:

Relatório de Vistoria

PERÍODO:

nov/25



Foto 01. Transformador ao lado do lote.



Foto 02. Rede de fibra óptica ao lado do lote.



Foto 03. Rede de baixa tensão, passa no meio do lote.



Foto 04. Rede de baixa tensão, passa no meio do lote.



Foto 05. Lote para implantação.




Foto 06. Segundo transformador mais próximo.