

Aldeia Indígena Panelão, Camacã/BA

Rev.	Descrição	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
------	-----------	------	------------	-------------	-----------

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA PANELÃO		OS N°. 26/2025
		Página: 2
		Arquivo: 0026-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	3
2.	INTRODUÇÃO	3
3.	PREMISSAS	3
4.	CARACTERÍSTICA DO LOTE	3
5.	DOS ELEMENTOS VISTORIADOS	4
6.	CONCLUSÃO	5
7.	ANEXOS	5
7.1	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;.....	5

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA PANELÃO		OS N°. 26/2025
		Página: 3
		Arquivo: 0026-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

1. OBJETIVO

Em atendimento ao Contrato nº 001-2025, ordem de serviço 26/2025, e após proceder às pesquisas e verificações que se fizeram necessárias, passa a expor os resultados obtidos no presente trabalho.

2. INTRODUÇÃO

O presente laudo técnico tem a finalidade de avaliar visualmente e descrever o terreno situado na Aldeia Indígena Panelão, Camacã/BA, bem como apontar características que possam favorecer ou inviabilizar a implantação de uma unidade tipo UBSI neste local.

3. PREMISSAS

- 3.1 A vistoria e as fotografias foram realizadas no dia 12/11/2025.
- 3.2 As fotografias foram feitas em máquina digital, com cópias impressas constantes no presente trabalho.
- 3.3 As disposições contidas neste trabalho são frutos da vistoria efetuada “in loco”, com as provas fotográficas comentadas.
- 3.4 A vistoria foi executada de forma visual sem condições de prospecções, de remoções de materiais para melhor observação. Não foram utilizados equipamentos ou aparelhos, nem de ensaios técnicos normatizados.

4. CARACTERÍSTICA DO LOTE.

Localizado na Aldeia Indígena Panelão, Camacã/BA.

Coordenadas: 15°16'40.7"S e 39°36'13.3"W.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA PANELÃO		OS N°. 26/2025
		Página: 4
		Arquivo: 0026-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

5. DOS ELEMENTOS VISTORIADOS

- **Localização:** Situado próximo a Fazenda Bela Vista.
- **Infraestrutura Disponível:**
 - **Abastecimento de água:** A região conta com rede de água encanada proveniente diretamente do rio, sem passagem por estação de tratamento.
 - A tubulação utilizada é de 20 mm de diâmetro, com extensão aproximada de 190 metros até a residência vizinha.
 - **Rede de internet:** Disponível rede de fibra óptica, poste distante 90 m.
 - **Rede elétrica:** A área é atendida por rede elétrica com tensão de 220 V, com o poste mais próximo localizado a aproximadamente 90 metros.
 - Não há transformador nas proximidades. Nas fazendas vizinhas, os postes são de propriedade particular.
 - **Esgotamento sanitário:** Inexistente rede pública de esgoto. Atualmente a aldeia utiliza fossas rudimentares para suas construções.
- **Topografia e Drenagem:**
 - O lote apresenta desnível acentuado em declive direcionado para a via pública, o que implica a necessidade de obras de terraplenagem e execução de estruturas de contenção para garantir estabilidade e viabilidade construtiva. No limite lateral direito, foi constatado um desnível aproximado de 3 metros.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA PANELÃO		OS N°. 26/2025
		Página: 5
		Arquivo: 0026-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

6. CONCLUSÃO

Ao avaliar a situação no local, identificamos que o terreno apresenta características adequadas para a implantação da proposta.

7. ANEXOS

7.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;

ANEXO - 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCALIDADE:

Aldeia Indígena Panelão, Itaju da Colônia/Bahia.

RF:

Relatório de Vistoria

PERÍODO:

nov/25



Foto 01. Poste com rede de alta e fibra óptica.
Transformadores só nas fazendas, particular.



Foto 02. Rua e lote para implantação.



Foto 03. Lote para implantação.



Foto 04. Lote para implantação.



Foto 05. Lote para implantação.



Foto 06. Lote para implantação.