

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA BAHETÁ		OS N°. 22/2025
		Página: 1
		Arquivo: 0022-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA BAHETÁ

Aldeia Indígena Bahetá, Itaju da Colônia/BA

0	EMISSION INICIAL	18/11/2025	Junior Bispo	André Correia	José Anísio Neto

Rev.	Descrição	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
------	-----------	------	------------	-------------	-----------

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA BAHETÁ		OS N°. 22/2025
		Página: 2
		Arquivo: 0022-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	3
2.	INTRODUÇÃO	3
3.	PREMISSAS	3
4.	CARACTERÍSTICA DO LOTE	3
5.	DOS ELEMENTOS VISTORIADOS	4
6.	CONCLUSÃO	5
7.	ANEXOS	5
7.1	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;.....	5

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA BAHETÁ		OS N°. 22/2025
		Página: 3
		Arquivo: 0022-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

1. OBJETIVO

Em atendimento ao Contrato nº 001-2025, ordem de serviço 22/2025, e após proceder às pesquisas e verificações que se fizeram necessárias, passa a expor os resultados obtidos no presente trabalho.

2. INTRODUÇÃO

O presente laudo técnico tem a finalidade de avaliar visualmente e descrever o terreno situado na Aldeia Indígena Bahetá, Itaju da Colônia/BA, bem como apontar características que possam favorecer ou inviabilizar a implantação de uma unidade tipo UBSI neste local.

3. PREMISSAS

- 3.1 A vistoria e as fotografias foram realizadas no dia 13/11/2025.
- 3.2 As fotografias foram feitas em máquina digital, com cópias impressas constantes no presente trabalho.
- 3.3 As disposições contidas neste trabalho são frutos da vistoria efetuada “in loco”, com as provas fotográficas comentadas.
- 3.4 A vistoria foi executada de forma visual sem condições de prospecções, de remoções de materiais para melhor observação. Não foram utilizados equipamentos ou aparelhos, nem de ensaios técnicos normatizados.

4. CARACTERÍSTICA DO LOTE.

Localizado na Aldeia Indígena Bahetá, Pau Brasil/BA.

Coordenadas: 15° 9'38.00"S e 39°44'1.80"W.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA BAHETÁ		OS N°. 22/2025
		Página: 4
		Arquivo: 0022-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

5. DOS ELEMENTOS VISTORIADOS

- **Localização:** Situado próximo a escola da tribo.
- **Infraestrutura Disponível:**
 - **Abastecimento de água:** Conta com distribuição de água potável através de carro-pipa.
 - **Rede de internet:** Disponível rede de fibra óptica.
 - **Rede elétrica:** Atendida por rede elétrica com voltagem de 220 V. Transformador mais próximo fica a 80 metros, número do transformador 435181-10 e poste 721-980.
 - **Esgotamento sanitário:** Inexistente rede pública de esgoto. Atualmente a aldeia utiliza fossas rudimentares para suas construções.
- **Topografia e Drenagem:**
 - O lote possui desnível em queda em direção a via mas sem necessidade aparente de obras de terraplanagem e contenção para esta implantação.
 - No lote existe um poste de concreto pelo qual passam cabos de energia elétrica e fibra óptica.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA BAHETÁ		OS N°. 22/2025
		Página: 5
		Arquivo: 0022-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

6. CONCLUSÃO

Ao avaliar a situação no local, identificamos que o terreno apresenta características adequadas para a implantação da proposta.

7. ANEXOS

7.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;

ANEXO - 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCALIDADE: Aldeia Indígena Bahetá, Itaju da Colônia/Bahia.

RF: Relatório de Vistoria

PERÍODO: nov/25



Foto 01. Transformador.



Foto 02. Rede de fibra óptica.



Foto 03. Lote para implantação.



Foto 04. Lote para implantação, leve inclinação.



Foto 05. Transformador.



Foto 06. Lote para implantação.