2º RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SIAA SALVADOR

Salvador/BA

Junho, 2016

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Relatório: Fiscalização dos serviços prestados através de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Salvador.

Finalidade: Cumprir a solicitação da Diretoria de Fiscalização da Agersa, que visa dar continuidade da fiscalização iniciada em Salvador ocorrida no período de 01 de junho a 07 de julho de 2015. Com a fiscalização realizada, foi possível inspecionar todo o Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município de Salvador. Foram contemplados os seguintes quesitos: Operação, manutenção e conservação de ETA´s e ETE´s (englobando equipamentos, reservatórios, casa de química, casa de bombas, estações elevatórias de abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem como as condições de segurança das estruturas e de funcionários e, por fim, controle da qualidade de água e esgoto.

Município: Salvador

Prestadora: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA.

Presidente: Rogério Costa Cedraz

Endereço (sede): 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, CEP 41.745-002, Salvador, Bahia, Brasil.

Telefone: (71) 3372-4842 **Home Page**: http//www.embasa.ba.gov.br

Unidade Regional: Salvador

Responsáveis do Acompanhamento EMBASA: Augusto, Adalberto, Edna, Jairo, José Ricardo Cruz, Lino, Manoel Ângelo, Pablo.

Período: 01 de fevereiro a 18 de março 2016

Responsáveis pelas inspeções: Arthur Sucupira, Maico Camerino, Idma Del Rei e Larissa Sá

Redação: Camila Neiva, Larissa Sá, Patrícia Lima e Idma Del Rei.

Data de Conclusão: 12/05/2016

Revisão: Maico Camerino dos Santos. **Data**: 06/06/2016

ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

AGERSA	Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia
EEAB	Estação Elevatória de Água Bruta
EEAT	Estação Elevatória de Água Tratada
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
EMBASA	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
NR	Normas Regulamentadoras
RAP	Reservatório Apoiado
REL	Reservatório Elevado
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
SIAA	Sistema Integrado de Abastecimento de Água
SIHS	Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO *5*
2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ... *6*
3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO *8*
4 NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES *10*
4.1 SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR/ RMS 11
4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SALVADOR 18
ANEXO I: LEGISLAÇÃO BÁSICA DO SANEAMENTO BÁSICO *1713*

1 APRESENTAÇÃO

A presente fiscalização do município de Salvador foi realizada no período compreendido entre 01 de fevereiro a 18 de março de 2016. Em meados de 2015, a Diretoria de Fiscalização da Agersa recebeu uma solicitação da Coordenação de Vigilância Sanitária Ambiental (COVIAM), órgão componente da estrutura da Vigilância Sanitária (DIVISA) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no sentido de inspecionar partes específicas do Sistema de Abastecimento de Água de Salvador, conforme ofício enviado DIVISA/COVIAM/VIGIAGUA (n° 031 de 19 de maio de 2015). Sendo assim, deu-se início a fiscalização inaugural aos Sistemas de Salvador, inclusive o de esgotamento sanitário, ampliando, portanto, o âmbito das inspeções.

Neste sentido, a fiscalização atual é uma continuidade/complementação da fiscalização inicial onde são considerados os mesmos padrões, objetivos específicos, bem como metodologias adotadas anteriormente. Tanto para Sistemas de água, quanto esgoto foram analisados os segmentos técnico - operacional, qualidade e controle, bem como aspectos voltados a Segurança do Trabalho. Assim, concluímos todo o trabalho de fiscalização ao que diz respeito à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A descrição do Sistema Integrado de Abastecimento de Água está elencada de forma breve e sucinta, uma vez que todo o detalhamento do mesmo se encontra explícito no relatório inicial expedido em setembro de 2015 por esta Agência. Com base nas informações obtidas em campo, bem como na **imagem 01**, é possível visualizar de forma genérica todo o percurso da água que abastece Salvador e RMS.



Imagem 01: "Saiba de onde vem a água que abastece Salvador e RMS". Fonte: EMBASA/Set/2013 (Publicação Externa: "Ações da EMBASA em Salvador").

O SIAA Salvador/RMS possui 03 sistemas produtores, são esses: Barragem Pedra do Cavalo (Rio Paraguaçu), Barragens Joanes I e II (Rio Joanes) que recebe eventualmente contribuições da Barragem Santa Helena (Rio Jacuípe) e, por último, Barragem Ipitanga I e II (Rio Ipitanga).

As águas das barragens de Pedra do Cavalo e do Joanes II são aduzidas para a **ETA PRINCIPAL**, situada na localidade de Menino Jesus (antiga *Cova de Defunto*), município de Candeias. A barragem de Santa Helena, no rio Jacuípe, por sua vez, é utilizada para reforçar o abastecimento em épocas de menor vazão do rio Joanes, através de sua transposição para a barragem do rio Joanes II.

Já a captações nas barragens Joanes I e de Ipitanga I são encaminhadas para o **PARQUE DA BOLANDEIRA** (ETA's **VIEIRA DE MELLO** e **THEODORO SAMPAIO**).

Por último, a barragem Ipitanga II entra sazonalmente em funcionamento e suas águas possuem tratamento simples por filtro russo na **ETA SUBURBANA** e desinfecção.

As águas tratadas são conduzidas a diversos Centros de Reservação e daí distribuídas aos diversos setores que, por sua vez, congregam os bairros, para onde se dirige o fornecimento na Capital.

São 54 setores agrupados em quatro Unidades Regionais (divisões administrativas para gerenciar e operacionalizar os serviços), que agregam bairros em torno de reservatórios e mais 17 centros de reservação, onde por sua vez, acumulam câmaras e torres com capacidades volumétricas altamente variáveis (50 a 21.500 m^3).

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Salvador é composto de diversos sistemas isolados de tratamento, tanto em condomínios, como em áreas restritas a um determinado agrupamento populacional, bem como de uma solução coletiva que recolhe o esgoto doméstico por meio de rede coletora e estações elevatórias, com posterior realização de condicionamento prévio e de disposição oceânica.

O SES Salvador é composto de 28 bacias sanitárias (estando em andamento a construção de mais três: Águas Claras, Cambunas e Trobogy), integradas a dois emissários submarinos: Rio Vermelho e Boca do Rio. A imagem abaixo mostra as bacias existentes de esgotamento sanitário.




Imagem 02: "Bacias de Esgotamento Sanitário". Fonte: EMBASA/Set/2013 (Publicação Externa: "Ações da EMBASA em Salvador"). Corte nosso.

Também compõem o SES Salvador 4.250 km de rede coletora e 198 estações elevatórias de esgoto (EEE's), afora outras dezenas de pequenas estações localizadas dentro de condomínios.

O condicionamento do esgoto realizado nas Estações de Condicionamento Prévio (ECP's) consiste na remoção de partículas maiores ou iguais a 1 mm de diâmetro dos efluentes coletados, antes de seu lançamento no mar.

O emissário do Rio Vermelho lança o esgoto condicionado a 2.350 metros da costa, a uma profundidade de 27 metros. Já o emissário da Boca do Rio, a 3.670 metros de distância e a 45 metros de profundidade. Ressalte-se que dois terços de todo esgoto coletado na cidade passam na ECP Paulo Jackson, que recalca o efluente condicionado para o emissário do Rio Vermelho.

O município de Salvador conta atualmente com infraestrutura, no qual possui cerca de 80% de índice de cobertura em esgotamento sanitário. Para tanto, é necessário monitorar a qualidade microbiológica de sedimentos em áreas adjacentes aos lançamentos, além de vigiar os limites estabelecidos para pH, temperatura, presença e tamanho de sólidos, conforme Resolução CONAMA n° 430 de 13/05/2011 que dispõe sobre condições e padrões de lançamentos de efluentes, dentre outras exigências.

4 NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

Deve a Prestadora dos serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos a seguir, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

As conformações devem atender às normas de regência (inclusive as técnicas e regulamentares), aos dimensionamentos e às especificações de projeto, assim como às disposições contratualmente definidas com o (s) titular (es) dos serviços.

Para as não conformidades adiante apresentadas e descritas, fica assinalado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento deste Relatório, excetuada previsão distinta constante dos próprios itens, para o cumprimento das determinações.

Além do cumprimento das providências indicadas, deverá o prestador encaminhar, em até 30 dias após o prazo indicado no parágrafo anterior, relatório apontando as ações adotadas concretamente, acompanhado do registro probatório documental e fotográfico correspondente.

4.1 SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR/ RMS

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	ETA	1. Armazenamento inadequado de materiais.	96, 173 e 174
		2. Necessidade de proteção das tubulações e de substituição das grades de proteção.	97
		3. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	98, 156 e 161
		4. Filtro fora de operação.	129, 130 e 131
		5. Instalações físicas degradadas.	132, 133, 134 e 142
		6. Instalações físicas degradadas.	155 e 159
		7. Ausência de guarda-corpo.	133
		8. Presença de vazamento.	135, 136, 138 e 140
		9. Presença de vazamento.	149 e 154
		10. Não utilização de todos os EPI's necessários para operação.	136
		11. Necessidade de manutenção no guarda-corpo.	147
		12. Necessidade de manutenção do reservatório elevado.	148
		13. Necessidade de capina periódica. Descarte inadequado de resíduos.	150
		14. Fixação inadequada das tubulações.	151, 152 e 153
		15. Ausência de tela de proteção no sistema de ventilação do tanque de contato.	158
		16. Necessidade de manutenção.	175 e 176
	CASA DE QUÍMICA	17. Área de descarga de sulfato sem impermeabilização.	75 e 79
		18. Necessidade de limpeza na bacia de contenção do sulfato e instalação de válvula.	77, 78 e 79
		19. Instalação física inadequada do conjunto motor bomba e necessidade de limpeza.	80 e 82
		20. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas na bomba de sucção do sulfato.	81
		21. Indícios de vazamento de produto químico. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Armazenamento inadequado de materiais e produtos químicos.	83, 84 e 86

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	CASA DE QUÍMICA	22. Armazenamento inadequado de materiais.	85
		23. Necessidade de manutenção e adequação dos suportes das tubulações aéreas.	85, 87 e 91
		24. Oxidação acentuada na tubulação.	89
		25. Indícios de vazamento.	90
		26. Necessidade de proteção das tubulações.	92 e 95
		27. Tampa danificada.	94
		28. Ponto de coleta sem torneira, fazendo com que a água escoe continuamente.	95
		29. Ausência de bacia de contenção.	110 e 111
		30. Armazenamento inadequado de materiais. Necessidade de adequação e sinalização do extintor de incêndios. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	113
		31. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	116, 117, 120 e 124
		32. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	125
		33. Tina destampada.	118
		34. Necessidade de adequação dos suportes e fixação das tubulações.	119, 122 e 123
	CASA DAS BOMBAS	35. Necessidade de limpeza e de manutenção.	163, 164, 165 e 166
		36. Presença de vazamento.	164, 165, 166 e 169
		37. Ausência de proteção na junção motor-bomba.	165 e 169
		38. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	166
	SALA DE COMANDO	39. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	170 e 172
		40. Necessidade de capina periódica.	171
	CASA DO OPERADOR	41. Instalações físicas em estado precário.	177, 178, 179 e 180
		42. Mobiliário antigo e degradado.	179
		43. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Indícios de infiltração.	180
		44. Suporte inadequado para a tubulação. Presença de vazamento.	181
	CENTRAL DE CLORO GÁS	45. Instalação física da central de cloro degradada. Presença de colmeia.	70, 71 e 72

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	**LABORATÓRIO**	46. Necessidade de manutenção no suporte do phmetro, de limpeza e manutenção dos eletrodos e troca da solução tampão, onde se encontra com presença de insetos.	101 e 102
		47. Necessidade de instalação de ar condicionado.	107
		48. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	107 e 109
Distribuição	**R 1 - IMBUÍ**	49. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	4249, 4262, 4265 e 4283
		50. Ausência de tela de proteção no sistema de ventilação do reservatório.	4252
		51. Necessidade de reparo nas estruturas físicas.	4253, 4255, 4256 e 4261
		52. Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.	4257
		53. Ausência de guarda-corpo na laje de cobertura	4259 e 4260
		54. Necessidade de limpeza e capina periódica.	4263 e 4264
		55. Tampa danificada.	4269 e 4275
		56. Falha no sistema de drenagem.	4270
		57. Armazenamento inadequado de materiais.	4272 e 4273
		58. Presença de vazamento.	4277
		59. Instalações físicas degradadas. Necessidade de substituição do mobiliário.	4279, 4280 e 4281
		60. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Armazenamento inadequado de materiais. Instalações físicas degradadas.	4282
		61. Caixa de passagem obstruída.	4284
	R 3 – CAIXA D'ÁGUA	62. Necessidade de substituição das tampas.	420, 437 e 438
		63. Tampa com corrosão acentuada.	374, 423 e 435
		64. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	376, 407, 408 e 411
		65. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	412, 414 e 422
		66. Estrutura física degradada.	377, 409, 410 e 415
		67. Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras. Necessidade de manutenção em toda a estrutura.	429, 430, 431 e 432

Segmento		Descrição	Registro (s)
Distribuição	R 3 – CAIXA D'ÁGUA	68. Armazenamento inadequado de materiais. Necessidade de adequação e sinalização do extintor de incêndios.	379, 418, 420 e 421
		69. Suporte inadequado.	403
		70. Ausência de isolamento, tampa ou grade de proteção.	413
		71. Ausência de telas de proteção nas entradas de ar.	416 e 417
		72. Veículos armazenados na área externa, acumulando água em seu interior. Necessidade de capina periódica.	419
		73. Lona proporcionando acúmulo de água parada.	427 e 428
	R 5 - GARCIA	74. Existência de pessoa residindo na área.	Sem Registro
		75. Armazenamento inadequado de materiais.	287, 288, 295 e 296
		76. Instalações físicas degradadas.	289, 290, 293 e 302
		77. Necessidade de manutenção na tubulação e limpeza da área.	298 e 299
		78. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	300
		79. Instalações físicas degradadas. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	304, 305, 308 e 309
		80. Mobiliário danificado e inadequado.	307 e 310
		81. Estrutura física degradada. Necessidade de manutenção na tubulação, limpeza e instalação de guarda-corpo na escada de acesso.	311, 312, 314 e 318
		82. Necessidade de manutenção nas tubulações. Presença de vazamentos.	315, 316 e 317
		83. Armazenamento inadequado de materiais.	319 e 320
		84. Extintores de incêndios dispostos irregularmente, sem devida fixação ou sinalização.	319, 324, 329 e 333
		85. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	321, 322, 323 e 324
		86. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	325, 326, 327 e 328
		87. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	329, 331, 332 e 333
		88. Necessidade de manutenção. Instalações físicas internas degradadas.	336, 337, 340 e 346
		89. Necessidade de adequação da proteção do acoplamento do conjunto motor-bomba.	338

Segmento		Descrição	Registro (s)
Distribuição	R 5 - GARCIA	90. Oxidação acentuada nas estruturas e tubulações.	339 e 341
		91. Necessidade de proteção adequada na bomba.	344
		92. Necessidade de manutenção nos equipamentos, bomba manômetro e tubulações.	345
		93. Suporte inadequado na área externa. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	354, 355, 357 e 358
		94. Necessidade de limpeza. Estrutura física degradada.	359 e 364
		95. Tampa danificada.	369
		96. Presença de vazamento. Necessidade de limpeza.	366 e 367
		97. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	368
	R 12 - PERIPERI	98. Instalações físicas em estado precário.	57 e 67
		99. Necessidade de capina periódica.	58 e 60
		100. Ausência de guarda-corpo na laje de cobertura.	63 e 64
		101. Necessidade de manutenção nas tampas	65
		102. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Instalações físicas degradadas.	66 e 68
	R 14 – ÁGUAS CLARAS	103. Solicitar novamente à Prefeitura, que faça remoção dos comerciantes que estão localizados na calçada indevidamente.	184 e 185
		104. Portão principal de acesso danificado.	186
		105. Ausência de proteção, isolamento ou tampa.	188, 191, 192 e 198
		106. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	194, 199, 219 e 222
		107. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	227 e 233
		108. Realizar isolamento da área e sua devida proteção.	197
		109. Necessidade de capina periódica.	197, 208, 237 e 239
		110. Necessidade de limpeza e manutenção na tubulação.	200
		111. Necessidade de substituição da tampa	202, 228, 231 e 277

Segmento		Descrição	Registro (s)
Distribuição	R 14 – ÁGUAS CLARAS	112. Presença de vazamentos.	209, 210, 211 e 212
		113. Descarte inadequado de materiais e resíduos.	213 e 215
		114. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas assim como limpeza do local.	218, 219 e 222
		115. Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.	223
		116. Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	225, 226 e 234
		117. Falha no sistema de drenagem.	229
		118. Árvore próxima do reservatório, podendo ocasionar danos à estrutura do mesmo.	235
		119. Falha na estrutura física entre a parede e a laje do reservatório, podendo servir de abrigo para aves.	240
		120. Ausência de sinalização identificadora.	242
		121. Base da tubulação apresentando perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras	244, 245, 246 e 253
		122. Suporte inadequado para a tubulação. Vedação inadequada.	247, 248 e 258
		123. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas das bombas.	249, 250, 253 e 254
		124. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas das bombas e do ambiente.	255, 257 e 261
		125. Mobiliário danificado.	256
		126. Ausência de bomba reserva.	251 e 258
		127. Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras do R14. Corrosão acentuada na tubulação, escada e guarda-corpo.	263, 265, 266 e 274
		128. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	262, 265, 267 e 268
		129. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	270, 275, 276 e 278
		130. Escada de acesso inadequada. Necessidade de guarda corpo.	277 e 279
		131. Presença de vazamento na válvula. Necessidade de limpeza e manutenção.	278

Segmento		Descrição	Registro (s)
Distribuição	R 14 – ÁGUAS CLARAS	132. Necessidade de remoção da vegetação.	280
	R 18 - VALÉRIA	133. Necessidade de limpeza e capina periódica. Armazenamento inadequado de materiais.	07 e 15
		134. Necessidade de capina periódica.	10, 11, 23 e 28
		135. Oxidação acentuada no guarda-corpo da escada de acesso ao REL e no suporte de fixação da escada.	16
		136. Ausência de tela de proteção no sistema de ventilação do reservatório. Ausência de guarda corpo na laje de cobertura.	18
		137. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas assim como limpeza do local. Necessidade de manutenção na tubulação.	19 e 20
		138. Presença de vazamentos.	21, 24 e 33
		139. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	29
		140. Necessidade de manutenção na tubulação.	31
		141. Armazenamento inadequado de materiais. Necessidade de remoção da vegetação. Remover instalações hidráulicas fora de uso e evitar acumulo de água parada.	35, 37, 38 e 39
		142. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	40, 50 e 51
		143. Ausência de corrimão na escada. Necessidade de limpeza e capina periódica.	42
		144. Descarte inadequado de resíduos.	45
		145. Instalações físicas degradadas. Mobiliário inadequado.	46, 47, 48 e 49

4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SALVADOR

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ILHA DE SÃO JOÃO	146. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1163 e 1164
		147. Necessidade de capina periódica.	1165, 1166 e 1167
		148. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	1168
		149. Ausência de corrimão na escada, necessidade de guarda-corpo e limpeza na área de circulação	1170, 1174 e 1176
		150. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	ARATU MACACO	151. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		152. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1178
		153. Necessidade de capina periódica.	1179, 1180 e 1185
		154. Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	1184 e 1195
		155. Necessidade de substituição ou manutenção nas tampas.	1186 e 1187
		156. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	1194
	PREMOL	157. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área. Necessidade de capina periódica.	1203 e 1204
		158. Grade principal apresentando falhas.	1208
		159. Necessidade de manutenção nas tubulações.	1211 e 1212
	PONTO DE ÔNIBUS	160. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1219
		161. Necessidade de capina periódica.	1220, 1221 e 1236
		162. Necessidade de substituição ou manutenção das tampas.	1222 e 1224
		163. Necessidade de manutenção nas instalações hidráulicas.	1227, 1228, 1229 e 1230
		164. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	1235

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**TERMINAL HIDROVIÁRIO**	165. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	1237
		166. Acumulo de resíduos na área da elevatória.	1243
		167. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	1245
	PRAÇA SÃO TOMÉ	168. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	1246
		169. Ausência de gerador.	Sem Registro
		170. Necessidade de substituição ou manutenção das tampas.	1250
		171. Corrosão acentuada no barrilete e verificação de vazamento.	1251 e 1252
		172. Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento com exposição parcial de armaduras.	1253
		173. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	1259
	COUTOS	174. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1260
		175. Necessidade de capina periódica. Falha no isolamento da área.	1261 e 1263
		176. Falta de gradeamento horizontal.	1265, 1268 e 1275
		177. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		178. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	1270 e 1273
		179. Necessidade de limpeza e manutenção do barrilete.	1271
		180. Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	1284
	FELICIDADE	181. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1285 e 1287
		182. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		183. Falta de gradeamento horizontal	1290

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**PEDRINHAS**	184. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	1293
		185. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	1294
		186. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	1295 e 1296
		187. Falha no gradeamento.	1297
		188. Instalações físicas degradadas.	1300 e 1301
	BACIA DO COBRE	189. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1303
		190. Necessidade de capina periódica. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	1305, 1306, 1307 e 1308
		191. Bombas fora de operação.	1310, 1311, 1312 e 1313
		192. Presença de animais peçonhentos.	Sem Registro
	ILHEUS	193. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		194. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	1321
		195. Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.	1322
		196. Parafuso da escada de acesso danificado. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas. Instalações físicas degradadas.	1323 e 1326
		197. Falha no gradeamento.	1324
		198. Necessidade de manutenção do barrilete.	1325 e 1328
		199. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	1329
	COLINAS DE PERIPERI II	200. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área. Necessidade de capina periódica.	1332
		201. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		202. Infiltração na parede da elevatória.	1335 e 1336
		203. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	1337
		204. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	COLINAS DE PERIPERI II	205. Tampas danificadas e semiabertas.	1338 e 1339
		206. Falha no gradeamento.	1341, 1347 e 1350
		207. Necessidade de limpeza e manutenção do barrilete.	1347, 1351, 1353
	COLINAS DE PERIPERI	208. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		209. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1355
		210. Ausência de gradeamento de proteção ou tampa. Necessidade de limpeza.	1357, 1359, 1361 e 1364
		211. Falha no gradeamento.	1358 e 1367
		212. Necessidade de organização e limpeza do ambiente	1363
		213. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.	1365 e 1372
		214. Instalações físicas degradadas.	1371
	DOM EUGÊNIO SALES	215. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de isolamento da área.	1374
		216. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1383 e 1385
		217. Tampas danificadas.	1377 e 1388
		218. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	1386
		219. Necessidade de capina periódica.	1389 e 1391
		220. Falha no sistema de drenagem do barrilete	1392 e 1397
	RUA DA GLÓRIA / PRAÇA DO SOL	221. Falta de cadeado nas tampas. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de sinalização no quadro de comando.	1398 e 1399
		222. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	BRAHMA	223. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1412
		224. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1416, 1417, 1420 e 1421

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	BRAHMA	225. Falha na drenagem e necessidade de limpeza.	1422, 1423 e 1426
		226. Bomba reserva inexistente.	Sem Registro
		227. Estrutura física danificada.	1428 e 1429
		228. Ausência de escada, quando necessário o operador utiliza uma corda.	1414
	PP6 VISTA ALEGRE	229. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1430
		230. Necessidade de capina periódica.	1431, 1433, 1434 e 1436
		231. Ausência de corrimão na escada.	1438
		232. Necessidade de recuperação das estruturas físicas.	1432
		233. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1447, 1448, 1449, 1453, 1456
		234. Acondicionamento inadequado de materiais.	1458 e 1459
		235. Falha no isolamento da área.	1436
		236. Necessidade de substituição das grades.	1466
	HOSPITAL DO SUBÚRBIO	237. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1468
		238. Escada mau fixada na parede.	1473
		239. Estrutura do tanque pulmão apresentando rachaduras. Perda de recobrimento.	1478, 1480, 1483 e 1484
		240. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1477
		241. Base de apoio da bomba desgastada.	Sem Registro
		242. Ausência de gradeamento horizontal.	1472 e 1475
		243. Foi identificado na remoção dos resíduos do gradeamento materiais de uso interno do hospital.	Sem Registro
	RUA SETUBAL	244. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1485 e 1486
		245. Necessidade de limpeza na área.	1487, 1489, 1491, 1492 e 1493
		246. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1494
		247. Ausência de sinalização no quadro de comando.	1505

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	RUA SETUBAL	248. Necessidade de recuperação das estruturas físicas.	1490
		249. Excesso de materiais grosseiros suspensos na elevatória. Provável falha no gradeamento.	1496
		250. Necessidade de limpeza na caixa de areia.	1499
	PRAIA GRANDE	251. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	1510
		252. Ausência de bomba reserva.	1519
		253. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1511
	PP2	254. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1523
		255. Bomba reserva fora de operação.	1535
		256. Acondicionamento de materiais. Necessidade de capina periódica.	1529
		257. Verificação de vazamento na bomba.	1536 e 1540
		258. Manômetro inoperante.	1532
		259. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1539, 1549 e 1552
		260. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1550
		261. Necessidade de limpeza no banheiro.	1551
		262. Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.	1544
	PA/PP SESI	263. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de cadeado nas tampas.	1554
		264. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	1555, 1556 e 1558
		265. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1559
		266. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1561, 1562 e 1566
	TUBARÃO	267. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1569
		268. Falha no isolamento da área, portão danificado.	1570, 1571 e 1572
		269. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	1573, 1575, 1579 e 1580
		270. Estruturas físicas danificadas.	1578

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	CEASA PARIPE	271. Ausência de sinalização de restrição de acesso e de perigo.	1589
		272. Falha no isolamento da área.	1591
		273. Ausência de cadeado ou sistema que impeça a entrada de pessoas não autorizadas.	1592
		274. Acondicionamento inadequado de materiais.	1603
		275. Bomba reserva inexistente.	Sem Registro
		276. Extintor de incêndio inexistente.	Sem Registro
	RUA DA AUSTRÁLIA	277. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de cadeado nas tampas.	1612
		278. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
		279. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1622
	PRAIA DE PERIPERI	280. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1630
		281. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	1631, 1633 e 1634
		282. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1637
		283. Necessidade de substituição ou manutenção da corrente e suporte do tubo guia.	1635
	PP-7/ RUA PEDRA AZUL	284. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1639
		285. Gerador inexistente.	Sem Registro
		286. Bomba reserva inexistente.	Sem Registro
		287. Inexistência do gradeamento superior.	Sem Registro
		288. Muro danificado.	1641
		289. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	1643
		290. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1650
	CAPTAÇÃO ESCADA	291. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de cadeado nas tampas.	1651
		292. Ausência de bomba reserva.	1653
		293. Ausência de gerador.	Sem Registro
		294. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1652, 1653 e 1655

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**PP3 ITACARANHA**	295. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1666
		296. Ausência de gerador.	Sem Registro
		297. Necessidade de limpeza.	1669
		298. Instalações físicas degradadas.	1675, 1720 e 1721
		299. Necessidade de capina periódica na área externa.	1685, 1686, 1687, 1716, 1718 e 1719
		300. Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.	1690
		301. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1692, 1697, 1698, 1710 e 1713
		302. Necessidade de limpeza no banheiro.	1695, 1696 e 1699
		303. Ausência de bomba reserva.	1700
		304. Falha na segurança. A Estação Elevatória sofre com furtos constantes (talha e transformador).	Sem Registro
	PP4 PLATAFORMA	305. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1723
		306. Necessidade de capina periódica na área externa.	1724, 1725, 1726, 1734 e 1757
		307. Grades apresentando oxidação acentuada.	1729 e 1733
		308. Instalações físicas degradadas.	1732 e 1749
		309. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1741 e 1747
		310. Tampas degradadas.	1756
		311. Caixa elétrica com água.	Sem Registro
	PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO	312. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1764
		313. Necessidade de capina periódica na área externa.	1765, 1766, 1767, 1770, 1773 e 1814
		314. Acondicionamento de materiais.	1782 e 1791
		315. Necessidade de manutenção das instalações físicas.	1780 e 1786

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO	316. Banheiro necessitando de reforma.	1793, 1794, 1795 e 1797
		317. Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.	1799
		318. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1800, 1801, 1803 e 1805
		319. Necessidade de manutenção nos equipamentos, limpeza e organização da área. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1806 e 1807
		320. Vazamento na bomba.	1810
		321. Bomba reserva fora de operação.	1806 e 1804
		322. Gradeamento necessitando de substituição/manutenção.	Sem Registro
	NOVOS ALAGADOS I	323. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1815
		324. Tampas insuficientes para fechar a caixa.	1817
		325. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1822, 1829 e 1830
		326. Ausência de bomba reserva.	1828
	NOVOS ALAGADOS III	327. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1833, 1842 e 1847
		328. Tampas insuficientes para fechar a caixa.	1837
		329. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1844
		330. Ausência de bomba reserva.	1840
		331. Ausência de gerador.	Sem Registro
	NOVOS ALAGADOS II	332. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1849, 1850 e 1851
		333. Necessidade de limpeza no local.	1852, 1854 e 1866
		334. Tampas necessitando de manutenção ou insuficientes para fechar a caixa.	1853, 1856 e 1860
		335. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1859
		336. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	1861 e 1865
		337. Instalações físicas degradadas.	1868
	BOIADEIRO I	338. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1869 e 1871
		339. Necessidade de manutenção no muro e portão.	1870

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**BOIADEIRO I**	340. Ausência de tampas.	1873
		341. Necessidade de capina periódica.	1875, 1876 e 1878
		342. Área da EMBASA sendo utilizada por moradores.	1877
		343. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1887 e 1888
		344. Gradeamento superior incompleto	1879
		345. Ausência de parafusos no suporte do tubo guia	1881
		346. Tampa degradada.	1883
		347. Instalação elétrica mau fixada.	1884
		348. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1889
	BOIADEIRO II	349. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no dispositivo de bloqueio do portão.	1891
		350. Ocupação irregular de área da EMBASA por moradores.	1893, 1900, 1905, 1909 e 1911
		351. Ausência de tampa.	1894
		352. Falha na fixação da corrente e dos tubos guias. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	1896 e 1897
		353. Necessidade de manutenção na escada.	1898
		354. Necessidade de substituição do tubo guia.	1899
		355. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	1902
		356. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1903
		357. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1913
		358. Instalações físicas degradadas.	1914
	LAGOA DA PAIXÃO III	359. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1915
		360. Necessidade de capina periódica.	1918, 1919, 1924, 1927 e 1936
		361. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	1923 e 1925
		362. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1931

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	LAGOA DA PAIXÃO I	363. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1938
		364. Necessidade de capina periódica. Presença de animais peçonhentos.	1939, 1940, 1944 e 1952
		365. Necessidade de substituição da tampa danificada.	1941
		366. Instalações físicas degradadas. Falha na proteção da bomba Utilização indevida de saco plástico para proteção da bomba. Instalação elétrica da bomba desprotegida. Ausência de cobertura no vão da elevatória.	1942, 1947 e 1948
		367. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1943
		368. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1946
		369. Ausência de tampa.	1951
	LAGOA DA PAIXÃO II	370. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1954
		371. Necessidade de capina periódica.	1955
		372. Quantidade de tampas insuficiente para fechar o poço.	1956
		373. Ausência de sinalização do quadro de comando.	1957
		374. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1958, 1966 e 1967
		375. Local inadequado para o armazenamento de equipamentos.	1959
		376. Ausência de tampa.	1960
		377. Ancoragem irregular da tubulação de recalque.	1963
	CURIÓS	378. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1968 e 1973
		379. Necessidade de capina periódica.	1970
		380. Ausência de gerador.	Sem Registro
		381. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	1974 e 1975
		382. Ausência de gradeamento superior.	1971
		383. Dispositivo de bloqueio degradado.	1976
		384. Necessidade de limpeza da calha.	1978, 1979 e 1980

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**VILA VALÉRIA – SETOR A**	385. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1981 e 1982
		386. Necessidade de capina periódica.	1990 e 1992
		387. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	1989, 1993 e 1994
		388. Falha no sistema de drenagem do barrilete.	1998 e 1999
		389. Instalações físicas degradadas.	1995
		390. Ausência de tampas.	1994 e 1996
	VILA VALÉRIA – SETOR B	391. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2000 e 2001
		392. Necessidade de substituição das tampas.	2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 e 2015
		393. Necessidade de manutenção na bomba.	2011 e 2012
		394. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2013 e 2018
		395. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		396. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2017
		397. Necessidade de capina periódica.	2019
		398. Foi identificada alta vibração na bomba.	Sem Registro
	ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA	399. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	2043
		400. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		401. Substituição da escada.	2031
		402. Gradeamento superior aberto.	2032
		403. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	2033, 2038 e 2042
		404. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2035 e 2036
		405. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2041
		406. Necessidade de limpeza no barrilete.	2040
	ASC – 4 – BOM JUÁ	407. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2044

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ASC – 4 – BOM JUÁ	408. Ocupação irregular de veículos na área da EMBASA.	2045, 2046 e 2056
		409. Necessidade de capina periódica.	2048, 2049, 2054, 2055 e 2058
		410. Necessidade de substituição da escada.	2050
		411. Necessidade de manutenção nas tubulações de recalque.	2051
		412. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2053
		413. Necessidade de limpeza no barrilete.	2059
		414. Instalações físicas degradadas.	2054
	BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO	415. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	2065 e 2073
		416. Necessidade de substituição das tampas.	2066, 2075, 2076, 2079, 2081 e 2084
		417. Falha na fixação da escada.	2067
		418. Ausência de sinalização do quadro de comando. Necessidade de substituição do portão.	2069, 2072 e 2088
		419. Necessidade de substituição da grade de proteção da caixa de medição de consumo. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2070 e 2071
		420. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		421. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2023
		422. Bomba funcionando somente por acionamento manual.	Sem Registro
	MC -1 MARTINIANO BONFIM	423. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2097, 2098 e 2099
		424. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		425. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2106, 2107, 2109 e 2110
		426. Elevatória localizada em local de transito de veículos pesados, oferecendo alto risco para os operadores.	2111

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**CO/LO – COBRE**	427. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	2113
		428. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		429. Ausência de gradeamento.	2118 e 2119
		430. Falha na grade de proteção.	2120, 2121 e 2122
		431. Instalações físicas degradadas.	2131 e 2145
		432. Armazenamento inadequado de materiais.	2132 e 2146
		433. Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.	2133
		434. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Ausência de tampas.	2134, 2135, 2137, 2138, 2139 e 2142
		435. Necessidade de manutenção na bomba dreno.	Sem Registro
		436. Necessidade de manutenção no manômetro.	Sem Registro
		437. Necessidade de proteção do vão de passagem das instalações elétricas.	2135
		438. Não há água para consumo dos operadores.	Sem Registro
		439. Não há materiais de limpeza.	Sem Registro
	SÃO BARTOLOMEU 3	440. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	2167
		441. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2169
		442. Ausência de tampa.	2170
		443. Instalações físicas degradadas.	2171, 2179 e 2180
		444. Necessidade de substituição das tampas.	2172, 2173, 2181, 2187 e 2191
		445. Falha no gradeamento.	2175
		446. Necessidade de capina periódica.	2178
		447. Perda de recobrimento com exposição parcial de armaduras.	2182 e 2184
		448. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2183 e 2195
	SÃO BARTOLOMEU 4	449. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	2197

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**SÃO BARTOLOMEU 4**	450. Necessidade de capina periódica.	2198, 2199, 2200 e 2201
		451. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2204, 2223 e 2224
		452. Necessidade de substituição da corrente.	2206 e 2218
		453. Ausência de tampa na caixa de passagem. Necessidade de limpeza.	2210
		454. Tampas degradadas.	2212
		455. Ausência de guarda-corpo na escada.	2216
	SÃO CAETANO	456. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2225
		457. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		458. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2230, 2231, 2234, 2237 e 2245
		459. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2238, 2246, 2247, 2273 e 2274
		460. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2243
	LO/CE LOBATO	461. Ausência de bomba reserva.	2258
		462. Necessidade de manutenção nas estruturas apresentando corrosão acentuada.	2255, 2257 e 2275
		463. Armazenamento inadequado de materiais.	2257, 2271 e 2272
		464. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2259, 2260, 2262 e 2268
		465. Ausência de corrimão.	2266
	PN/CM ROMA	466. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	2276
		467. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	2278, 2279, 2280, 2281, 2282 e 2297
		468. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	PN/CM ROMA	469. Ausência de corrimão na escada.	2291
		470. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2303, 2304 e 2305
		471. Sinalização do quadro de comando ilegível.	2301
	SORVETERIA / PENÍSULA I	472. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2318
		473. Falha no gradeamento.	2309
		474. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2312
		475. Necessidade de manutenção no barrilete.	2314 e 2315
	BOGARÍ / PENÍSULA II	476. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	2321
		477. Necessidade de manutenção nos equipamentos: corrosão acentuada.	2327
		478. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		479. Necessidade de substituição das tampas.	2322 e 2323
		480. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2336
	ESPANHOL / PENÍSULA III	481. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	2339
		482. Ausência de bomba reserva.	
		483. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	2345 e 2346
		484. Necessidade de manutenção e limpeza no barrilete.	2348 e 2349
		485. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2350, 2351 e 2358
		486. Falha no gradeamento.	2352
		487. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2354
		488. Necessidade de reparo na porta do quadro de comando.	2356 e 2357
	MARINA PORTO	489. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2360
		490. Necessidade de limpeza no barrilete e ausência de volante.	2363
		491. Falha no gradeamento.	2364 e 2365
		492. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2366
		493. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2367 e 2371

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	MARINA PORTO	494. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	2368
		495. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2370
	PEDRA FURADA	496. Falha no gradeamento.	2378 e 2383
		497. Necessidade de substituição das bases de sustentação dos tubos guia.	2379
		498. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	2384
		499. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2386
		500. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Instalações físicas degradadas.	2387 e 2389
	PONTA DE HUMAITÁ	501. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.	2396
		502. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2397
		503. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2400
		504. Falha no gradeamento.	2410
		505. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	2415
		506. Em momentos de maré alta, há passagem de água para a EEE.	Sem Registro
		507. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		508. Estruturas físicas danificadas.	2408
	BOA VIAGEM / MONT SERRAT	509. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas. Ocupação irregular.	2423
		510. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2421
		511. Nível elevado da elevatória, falha de operação ou dimensionamento.	2425
		512. Haste de sustentação do cabo elétrico apresentando corrosão acentuada.	2427
		513. Tampas com grandes orifícios nas extremidades. Há relatos de um acidente envolvendo uma criança, causando uma fratura no pé.	2430, 2431, 2432, 2433 e 2444

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	BOA VIAGEM / MONT SERRAT	514. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2438
	MANGUEIRA I	515. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2445
		516. Vazamento na tubulação de saída da bomba. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2446, 2447 e 2452
		517. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		518. Quadro de comando alojado em meio de material combustível (madeira). Ausência de sinalização.	2454 e 2455
		519. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2456 e 2457
	COREMA	520. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2459
		521. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	2461
		522. Suporte do sensor de nível inadequado.	2465 e 2467
		523. Gradeamento superior incompleto.	2469
		524. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2470
		525. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2471
		526. Necessidade de limpeza no barrilete.	2474, 2475 e 2476
		527. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2476, 2477 e 2478
		528. Registro de chegada danificado. Utiliza-se de sacos de areia ou bexigas quando é necessário fazer manutenção na elevatória.	Sem Registro
	RAFAEL UCHOA	529. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2479
		530. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	2481
		531. Necessidade de manutenção nos equipamentos. Tubulações apresentando corrosão acentuada.	2483
		532. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2489
		533. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	MODULO POLICIAL	534. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2490
		535. Tubulações apresentando corrosão acentuada e má fixação do tubo guia.	2492 e 2495
		536. Necessidade de limpeza no barrilete.	2496
		537. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2498
		538. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2501
		539. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2503 e 2504
	CAMPO DE FUTEBOL	540. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2505
		541. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
		542. Nível elevado da elevatória, falha de operação ou dimensionamento.	2508 e 2511
		543. Instalações físicas degradadas.	2512, 2513, 2514, 2516 e 2526
		544. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	2509, 2510 e 2517
		545. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Indícios de incêndio.	2515
		546. Necessidade de recuperar ou substituir tampas danificadas.	2519 e 2520
		547. Necessidade de limpeza.	2523
	NOVOS ALAGADOS	548. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de substituição dos mourões da cerca.	2527 e 2528
		549. Necessidade de substituição das tampas.	2531, 2532, 2533 e 2538
		550. Necessidade de capina periódica.	2534 e 2535
		551. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2536, 2542, 2543 e 2544
		552. Má fixação do tubo guia.	2548

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	NOVOS ALAGADOS	553. O disjuntor está desprotegido, está alocado na parte externa da EEE. Há relatos de que moradores já desligaram o disjuntor.	2549 e 2550
	LOPES TROVÃO 3	554. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2554
		555. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		556. Base de ancoragem das bombas com corrosão acentuada e má fixação do tubo guia.	2556
		557. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2557
		558. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2558, 2560 e 2561
	LOPES TROVÃO 2	559. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2562
		560. Má fixação do tubo guia.	2563
		561. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		562. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2564
		563. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2567 e 2568
		564. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2570 e 2571
	LOPES TROVÃO 1	565. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2572
		566. Necessidade de substituição da corrente e má fixação do tubo guia.	2574 e 2575
		567. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		568. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2576 e 2577
	COPACABANA	569. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2581
		570. Má fixação do tubo guia.	2584
		571. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2585 e 2586
		572. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.	2583
		573. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2591 e 2592

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	QUADRA DE FUTEBOL	574. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2594
		575. Ausência de sinalização do quadro de comando.	2595
		576. Instalações físicas degradadas.	2596, 2597, 2607 e 2608
		577. Má fixação do tubo guia.	2599
		578. Falha no gradeamento.	2601
		579. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2604, 2605 e 2606
	URUGUAI	580. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2611
		581. Má fixação dos tubos guia.	2613 e 2617
		582. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		583. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2622 e 2624
		584. Instalações físicas degradadas.	2623
		585. Necessidade de substituição do cadeado.	2625
		586. Tampas com alto índice de corrosão.	2626
		587. Ausência de guarda-corpo.	2627, 2628 e 2629
	BATE ESTACA	588. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2633
		589. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2635 e 2638
		590. Má fixação do tubo guia.	2642
		591. Falha no gradeamento.	2644 e 2645
		592. Ausência de guarda-corpo.	2649
	OUTLET CENTER	593. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	2652

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	OUTLET CENTER	594. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	2653
		595. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2656, 2657, 2658, 2661, 2662, 2670, 2671, 2672 e 2675
		596. Ausência de guarda-corpo.	2660
		597. Base de ancoragem das bombas com corrosão acentuada e má fixação do tubo guia.	2663 e 2664
		598. Necessidade de limpeza no barrilete.	2667, 2667, 2669 e 2674
		599. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	2676
	MANGUEIRAS II / LEBLON	600. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	2677
		601. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		602. Instalações físicas degradadas.	2680, 2683 e 2684
		603. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2685
		604. Má fixação do tubo guia.	2687
		605. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2690 e 2691
		606. Necessidade de limpeza.	2693
	NILO PEÇANHA	607. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2695 e 2696
		608. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	2697 e 2701
		609. Necessidade de limpeza no barrilete.	2700 e 2701
		610. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2701, 2705, 2706 e 2707
		611. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		612. Falha no gradeamento.	Sem Registro
		613. Ausência de guarda-corpo.	Sem Registro
	BARÃO DE COTEGIPE	614. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2709
		615. Portão do quadro de comando danificado.	2710
		616. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2712 e 2713

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	BARÃO DE COTEGIPE	617. Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.	2714
		618. Má fixação do tubo guia, corrente e instalações elétricas.	2715, 2719 e 2720
		619. Falha no gradeamento. Ausência de gradeamento superior. Ausência de guarda-corpo.	2716
		620. Necessidade de limpeza no barrilete.	2721 e 2722
	ÁGUA DE MENINO	621. EEE fora de funcionamento, pois todas as bombas estavam em manutenção simultaneamente. A mesma estava extravasando para a baía de todos os santos.	2757
		622. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2727, 2737 e 2743
		623. Necessidade de substituição e manutenção das tampas.	2728, 2729 e 2733
		624. Ausência de gradeamento superior.	2732
		625. Necessidade de limpeza e manutenção no barrilete.	2738, 2739, 2740 e 2741
		626. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750 e 2751
		627. A tubulação de recalque apresenta falhas frequentes, rompendo no meio da rua.	2752
	HOSPITAL NAVAL / HOSPITAL DA MARINHA	628. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2760
		629. Ausência de gradeamento superior.	2764
		630. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		631. Corrente apresentando corrosão acentuada.	2766 e 2769
		632. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2767 e 2771
		633. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	2770
	COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL	634. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2772
		635. Corrente com alto índice de corrosão. Perda de recobrimento, com exposição parcial das armaduras.	2774

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL	636. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		637. Necessidade de limpeza no barrilete, falha no sistema de drenagem.	2775
	2º DISTRITO NAVAL	638. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2780
		639. Ausência de guarda-corpo.	2784
		640. Necessidade de substituição da escada.	2792
		641. Equipamentos apresentando corrosão acentuada.	2785
		642. Necessidade de substituição das correntes.	2787
		643. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2795 e 2796
	PRAÇA CAIRU	644. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2797
		645. No momento da fiscalização, a EEE encontrava-se parada, pois a EEE receptora (Moinho da Bahia) estava passando por manutenção.	2799
		646. Tampas degradadas apresentando corrosão acentuada.	2800
		647. Necessidade de limpeza no barrilete.	2803
		648. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2802, 2805, 2806 e 2807
	MOINHO DA BAHIA	649. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2808
		650. As duas bombas apresentavam falhas elétricas.	Sem Registro
		651. Tampas degradadas apresentando corrosão acentuada.	2809
		652. Escada inadequada.	2814
		653. Ausência de gradeamento superior.	2820
		654. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2821 e 2823
		655. Ausência de guarda-corpo.	2811 e 2817
		656. Equipe em execução de manutenção sem EPI’s adequados.	2812 e 2813
		657. Ausência de exaustor.	Sem Registro
	ENSEADA DO CABRITO	658. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2827

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ENSEADA DO CABRITO	659. Necessidade de substituição da escada.	2829
		660. Gradeamento superior incompleto.	2830
		661. Base do tubo guia apresentando corrosão acentuada.	2831 e 2837
		662. Ausência de guarda-corpo.	2832 e 2838
		663. Necessidade de recuperação das estruturas físicas.	2833
		664. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2834, 2836 e 2839
		665. Ao lado da EEE corre uma vala de esgoto. Canalizar o esgoto para a EEE.	2840
	MONTEIRO LOBATO	666. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2842
		667. Falha no gradeamento superior.	2844
		668. Substituir base de fixação dos tubos guia.	2845
		669. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2846, 2847, 2855 e 2857
		670. Ausência de guarda-corpo.	2848
		671. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
		672. Tampas degradadas, com alto índice de corrosão.	2850
	ATERRO DO JOANES	673. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	2858
		674. Tampas degradadas, com alto índice de corrosão.	2859
		675. No momento da fiscalização a EEE encontrava-se cheia, pois passava por manutenção.	2860 e 2861
		676. Necessidade de substituição da base de ancoragem do tubo guia.	2865
		677. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2866, 2867 e 2868
	SOLAR DO UNHÃO	678. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	2871 e 2872
		679. Instalação elétrica em desconformidade com a NR 10.	2873
		680. Instalações físicas: presença de rachadura e exposição de ferragens.	2876 e 2877

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	SOLAR DO UNHÃO	681. Ausência de bomba reserva.	2879
		682. Ausência de manutenção de equipamentos: corrosão na corrente da bomba e nas tampas.	2881 e 2882
	GAMBOADECIMA	683. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.	2892 e 2895
		684. Presença de vazamentos.	2894 e 2898
		685. Instalação elétrica em desconformidade com a NR 10.	2905
		686. Ausência de manutenção de equipamentos: corrosão na corrente da bomba, na base do corrimão e nas tampas.	2901, 2908, 2900 e 2909
		687. Necessidade de limpeza e manutenção.	2906, 2907 e 2910
	GAMBOADEBAIXO	688. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	2914 e 2934
		689. Ausência de bomba reserva.	2920
		690. Presença de vazamentos ao longo da rede de chegada.	2915, 2918 e 2919
		691. Ausência de manutenção nos equipamentos: corrosão acentuada nas tubulações, tampas, grade e registro.	2917, 2922, 2923 e 2926
		692. Necessidade de limpeza e correção de obstrução da rede.	2921, 2923 e 2932
		693. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2928, 2935 e 2939
	VILA BRANDÃO	694. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.	2945 e 2946
		695. Ausência de bomba reserva.	2951
		696. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2949 e 2959
	TRAVESSA HUGO WILSON	697. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo.	2960 e 2971
		698. Ausência de bomba reserva.	2970
		699. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2964 e 2972
		700. Corrosão acentuada nos parafusos da base de sustentação do tubo guia. Uso de tarugo na tubulação.	2965 e 2969
		701. Instalações físicas: presença de rachaduras.	2967 e 2968

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ALOÍSIO DE CARVALHO	702. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	2974
		703. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2975
		704. Instalações físicas: necessidade de limpeza no poço da EEE.	2981 e 2982
		705. Ausência de voltímetro e amperímetro.	2978
		706. Ausência de manutenção nos equipamentos: corrosão acentuada em tampas e corrente.	2976, 2980 e 2984
	SANTA MARIA	707. Ausência de sinalização identificadora da EEE, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	2987
		708. Presença de rachaduras e exposição de ferragens.	2989 e 2991
		709. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	2995
		710. Necessidade de substituição na base de sustentação do tubo guia.	2994
	BARRA	711. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3025, 3028, 3029, 3030, 3032 e 3037
		712. Portão apresentando corrosão acentuada.	3003
		713. Cabos elétricos desprotegidos.	3007, 3014, 3023, 3024, 3026, 3027 e 3036
		714. Painéis elétricos apresentando falha operacional.	3008, 3009 e 3010
		715. Indícios de fogo no gerador.	3035
		716. Ausência de cooler no quadro do gerador.	3043 e 3044
	MORRO DO CRISTO	717. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.	3046 e 3068
		718. Instalações físicas: paredes quebradas, exposição de ferragens.	3048, 3061, 3063 e 3065
		719. Ausência de bomba reserva.	3062
		720. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3071 e 3073
		721. Quadro de comando alojado em meio de material combustível (madeira).	3068
		722. Ausência de manutenção nos equipamentos, comporta e válvula.	3051 e 3067
		723. Derramamento de esgoto.	3057 e 3058

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	BARRA CENTER	724. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	3075
		725. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3082 e 3083
		726. As tampas não foram abertas para a inspeção ao poço da EEE.	3077 e 3078
		727. Falha no isolamento do acesso a galeria, mantido aberto e sem proteção.	3084
	ONDINA	728. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3085 e 3141
		729. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3091, 3092, 3094, 3118, 3126, 3127, 3129 e 3132
		730. Necessidade de proteção da área.	3098 e 3102
		731. Necessidade de limpeza no banheiro.	3113 e 3114
		732. Necessidade de substituição dos parafusos.	3107, 3147 e 3148
		733. Extintores de incêndio dispostos de forma irregular, sem fixação e sinalização.	3123 e 3136
		734. Instalações físicas degradadas.	3137, 3144, 3145, 3149 e 3157
		735. Ausência de corrente para retirada da bomba.	3100
		736. Alta temperatura na sala do painel de controle.	Sem Registro
		737. Amperímetro fora de operação.	Sem Registro
		738. Falha no gradeamento.	3089 e 3090
	POSTO SHEL	739. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo.	3160 e 3180
		740. Ausência de isolamento da área e consequente utilização como moradia.	3161, 3180 e 3183
		741. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3178, 3179 e 3181
		742. Ausência de gradeamento horizontal.	3167
		743. Instalações físicas: necessidade de limpeza e organização do barrilete.	3177
		744. Necessidade de manutenção das instalações físicas.	3163, 3169, 3172, 3176 e 3184
	ALTO DA SEREIA	745. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	3185 e 3196

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ALTO DA SEREIA	746. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3187, 3190 e 3191
		747. Ausência de manutenção em equipamentos: corrosão elevada no quadro de comando, correntes e suporte de fixação do tubo guia.	3192, 3197, 3198 e 3206
		748. Ausência de gradeamento superior.	3205
		749. Necessidade de limpeza do poço.	3207
	PACIÊNCIA	750. Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.	3211 e 3212
		751. Necessidade de substituição dos portões.	3213, 3214 e 3215
		752. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3218, 3224, 3226 e 3229
		753. Necessidade de limpeza do poço e do barrilete.	3237 e 3239
		754. Ausência de bomba reserva.	3235
		755. Acondicionamento de materiais em local indevido.	3221
		756. Instalações físicas: ausência de tampa ou grade de proteção.	3242
		757. Necessidade de substituição da caixa de proteção do painel elétrico.	3232 e 3233
	FONTE DO BOI	758. Ausência de sinalização identificadora do local e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.	3246 e 3250
		759. Necessidade de limpeza do poço.	3253
		760. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3256
		761. Fixação irregular do sensor de nível.	3252
	PITUBA	762. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição de acesso e de perigo.	3258 e 3316
		763. Instalações físicas degradadas.	3259, 3287, 3290, 3291 e 3321
		764. Extintores de incêndio dispostos de forma irregular, sem fixação e sinalização.	3262, 3293 e 3298
		765. Escadas com degraus degradados. Corrimão danificado e ausência do mesmo.	3260, 3281, 3295, 3306 e 3308
		766. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3263, 3265, 3279, 3299 e 3305

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	PITUBA	767. Amperímetro danificado.	3268
		768. Necessidade de limpeza no banheiro.	3269
		769. Comporta de entrada fora de operação.	3312
	FABAC	770. Ausência de sinalização identificadora do local e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo.	3319 e 3322
		771. Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.	3329
		772. Necessidade de limpeza do poço e substituição do corrimão e guarda-corpo.	3348, 3355, 3357 e 3367
		773. Ausência de tampa, tampas oxidadas e quebradas.	3324, 3333, 3334 e 3340
		774. Instalações físicas: degraus da escada mau dimensionados e danificados.	3345 e 3369
		775. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		776. Ausência de manutenção: oxidação acentuada no portão e válvula.	3320, 3321 e 3332
		777. Ausência de gradeamento superior.	3354 e 3347
	PRAIA DO AEROCLUBE	778. Ausência de sinalização identificadora do local e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	3371 e 3384
		779. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3376, 3377, 3380, 3382 e 3399
		780. Acesso a galeria e ao gradeamento mantido aberto e sem proteção.	3385 e 3387
		781. Ausência de manutenção: registro inoperante e equipamentos apresentando corrosão acentuada.	3378 e 3373
		782. Necessidade de recuperação das instalações físicas.	3388, 3390 e 3391
	ARMAÇÃO 2004 DEL REY	783. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.	3409
		784. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3433, 3442, 3449 e 3453
		785. Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.	3435 e 3462
		786. Instalações físicas: ausência de tampa, tampas oxidadas e quebradas.	Sem Registro
	ALPHAVILE A	787. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3682

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**ALPHAVILE A**	788. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		789. Necessidade de manutenção no barrilete.	3688 e 3689
		790. Ausência de bomba reserva.	3692
		791. Ausência de gerador.	Sem Registro
		792. Ausência de iluminação elétrica.	3699
		793. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3701 e 3702
		794. Necessidade de recuperação das instalações físicas.	3683 e 3703
	ALPHAVILE F	795. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	Sem Registro
		796. Necessidade de recuperação das instalações físicas.	3706, 3708, 3709 e 3730
		797. Ausência de sinalização no quadro de comando.	3712
		798. Necessidade de reparo na porta do quadro de comando.	3717
		799. Necessidade de substituição das bases dos tubos guia.	3715
		800. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	ALPHAVILE G	801. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	3732
		802. Instalações físicas degradadas.	3734, 3737, 3739, 3749, 3750 e 3758
		803. Necessidade de substituição das correntes das bombas.	3741 e 3743
		804. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3741, 3754 e 3755
		805. Falha no sistema de drenagem.	3744
		806. Ausência de iluminação elétrica.	3753
		807. Ausência de gerador.	Sem Registro
		808. Necessidade de manutenção nas comportas.	Sem Registro
		809. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	PARQUE TECNOLÓGICO	810. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3760
		811. Ausência de gerador.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	PARQUE TECNOLÓGICO	812. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		813. Ausência de sinalização no quadro de comando.	3763
		814. Instalações físicas degradadas.	3765
		815. Falha na proteção das instalações elétricas.	3762
		816. Ausência de gradeamento superior.	3772
		817. Elevatória fora de operação por falha.	3774
		818. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3780 e 3781
		819. Verificar vazamento.	Sem Registro
		820. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	821. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3783
		822. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3784, 3785, 3786, 3789, 3792, 3797 e 3798
		823. Ausência de gerador.	Sem Registro
		824. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
		825. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		826. Necessidade de substituição do portão. Instalações físicas degradadas.	3787
		827. Ausência de gradeamento superior.	3794 e 3799
	GOVERNADORIA	828. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3803 e 3804
		829. Ausência de gradeamento superior.	3806
		830. Tampas danificadas.	3810
		831. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3812, 3813, 3814, 3418 e 3421
		832. Necessidade de substituição da corrente da bomba.	3819
		833. Ausência de gerador.	Sem Registro
		834. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
		835. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**SEPLANTEC**	836. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3829
		837. Necessidade de substituir dos postes de iluminação.	3830, 3831 e 3833
		838. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3834, 3848, 3849 e 3851
		839. Necessidade de substituição das grades e ausência de gradeamento superior.	3835
		840. Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.	3838
		841. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
		842. Ausência de instrumentos de medição no painel de controle.	3850
		843. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	PRODEB	844. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3854
		845. Ausência de gradeamento superior.	3855
		846. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3859, 3864, 3867, 3869, 3872, 3873 e 3874
		847. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	3856 e 3866
		848. Ausência de instrumentos de medição no painel de comando.	3876
		849. Ausência de gerador.	Sem Registro
		850. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		851. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	852. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3877 e 3878
		853. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		854. Ausência de instrumentos de medição no painel de comando.	3879 e 3871
		855. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3880, 3882, 3892 e 3899
		856. Ausência de gradeamento superior.	3884
		857. Necessidade de limpeza da caixa de areia.	3888 e 3889
		858. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	3890, 3893, 3894, 3895 e 3896
		859. Tampas com alto grau de corrosão.	3900

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	860. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3902 e 3093
		861. Ausência de sinalização do quadro de comando.	3904
		862. Ausência de gradeamento superior.	3906
		863. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	3909 e 3916
		864. Perda de recobrimento, com exposição de armaduras.	3910
		865. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3917, 3918, 3919 e 3920
		866. Ausência de instrumentos de medição no painel de comando.	3921
		867. Necessidade de manutenção nas tampas.	3924
		868. Ausência de gerador.	Sem Registro
		869. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		870. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	BORA BORA	871. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3925
		872. Ausência de dispositivo de bloqueio.	3932
		873. Necessidade de substituição das bases dos tubos guia.	3933 e 3934
		874. Ausência de sinalização do quadro de comando.	3942
		875. Ausência de gerador.	Sem Registro
		876. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	BELA VISTA	877. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3950
		878. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	3955, 3958 e 3959
		879. Falha no sistema de drenagem.	3954
		880. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		881. Ausência de gerador.	Sem Registro
	JARDIM BRASÍLIA	882. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3969 e 3970
		883. Base de fixação dos tubos guia apresentando corrosão acentuada.	3975 e 3979

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	JARDIM BRASÍLIA	884. Amperímetros danificados. Necessidade de manutenção no exaustor.	3981
		885. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3982, 3984 e 3985
		886. Instalações físicas degradadas.	3987 e 3988
		887. Falha no sistema de drenagem.	3991
		888. Ausência de gerador.	Sem Registro
	BOTAFOGO	889. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3995 e 3996
		890. Tampas apresentando flambagem acentuada e alto grau de corrosão.	3998, 3999, 4002 e 4012
		891. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4004, 4005 e 4006
		892. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	4003 e 4007
		893. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
	RUA DO FUTURO	894. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4019
		895. Tampas apresentando alto grau de corrosão.	4020
		896. Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE.	4021 e 4023
		897. Necessidade de substituição da corrente de ancoragem da bomba.	4025
		898. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4026, 4027, 4034, 4035 e 4036
		899. Amperímetro fora de operação.	4031
		900. Instalações físicas degradadas.	4033
		901. Ausência de gerador.	Sem Registro
	CAMINHO DAS ÁRVORES	902. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4045
		903. Tampas apresentando alto grau de corrosão.	4046 e 4047
		904. Falha no gradeamento superior. Ausência de guarda-corpo na área interna da EEE.	4052
		905. Base de ancoragem dos tubos guia apresentando corrosão acentuada. Necessidade de substituição da corrente.	4047 e 4048
		906. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4061, 4062 e 4065
		907. Falha no sistema elétrico ocasionando paradas no sistema.	Sem Registro
		908. Ausência de gerador.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	DISMEL	909. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	4073
		910. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		911. Falha no gradeamento superior.	4079 e 4081
		912. Ausência de guarda-corpo na área interna da elevatória.	4084
		913. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4087, 4091, 4092, 4093 e 4094
		914. Ausência de gerador.	Sem Registro
		915. Corrente amarrada de forma inadequada.	Sem Registro
	RIO DAS PEDRAS	916. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4096
		917. Má fixação da escada.	4099
		918. Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.	4100
		919. Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE.	4101
		920. Ausência de gradeamento superior.	4104
		921. Tampas apresentando alto grau de corrosão.	4107
		922. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4117, 4118 e 4119
		923. Ausência de sensor de nível.	Sem Registro
		924. Ausência de gerador.	Sem Registro
		925. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	BAIXA FRIA	926. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4120
		927. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	4122
		928. Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	4124 e 4126
		929. Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia. Tubos guia apresentando corrosão acentuada.	4129 e 4130
		930. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4139, 4140 e 4141
		931. Estrutura física do quadro de comando degradada.	4145, 4146 e 4147
		932. Ausência de gerador.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	BAIXA FRIA	933. Necessidade de manutenção nas conexões do barrilete.	4140
		934. Escada instalada em local inadequado gerando risco ao operador.	4138
		935. Portão apresentando alto grau de corrosão.	4132
	JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S	936. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4149
		937. Escada apresentando alto grau de corrosão. Necessidade de substituição.	4153
		938. No momento da fiscalização, o poço de sucção encontrava-se cheio.	4154 e 4155
		939. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4157
		940. Dobradiça danificada.	4158
		941. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	4166
		942. Ausência de gerador.	Sem Registro
		943. Bomba reserva inoperante.	Sem Registro
		944. Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da elevatória.	Sem Registro
	SÍTIO DO POMBAL	945. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4172
		946. Ausência de guarda-corpo na escada da elevatória.	4178
		947. Ausência de gerador.	Sem Registro
	PASSA VACA	948. A EMBASA está impedida de acessar a EEE, pois o proprietário da área que compreende a EEE está bloqueando o acesso da equipe ao local.	4185 e 4186
	CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI	949. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	5207
		950. Limpadores mecânicos fora de operação por falta de manutenção.	5211, 5216 e 5224
		951. Necessidade de limpeza no gradeamento.	5215
		952. Apenas uma linha de gradeamento está em operação.	Sem Registro
		953. Falha na proteção da área.	5220
		954. Necessidade de substituição da escada por uma escada fixa e com guarda-corpo.	5221
		955. Ausência de gradeamento superior.	5222

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI	956. Ausência de guarda-corpo na escada.	5226
		957. Extintor sem data de validade.	5232
		958. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	5235, 5238 e 5239
	CAPTAÇÃO LUCAIA	959. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	5256
		960. Falha no gradeamento.	5251
		961. Ausência de guarda-corpo na escada.	5253
		962. Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.	5258 e 5260
		963. Necessidade de manutenção nas tubulações.	5261
		964. Ausência de gerador.	Sem Registro
		965. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	SABOEIRO	966. Verificação de vazamento.	5163
	MALVINAS	967. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4667
		968. Necessidade de substituição da escada.	4670 e 4672
		969. Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia. Tubo guia apresentando corrosão acentuada.	4673
		970. Necessidade de substituição do guarda-corpo na área interna da EEE.	4675, 4677 e 4678
		971. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4681
		972. Verificação de vazamento.	4683 e 4684
		973. Ausência de gerador.	Sem Registro
		974. Tampas com alto grau de corrosão.	4668
	PLANETA DOS MACACOS	975. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4690
		976. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	4692
		977. Tampa danificada.	4693
		978. Necessidade de substituição da escada.	4694

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	PLANETA DOS MACACOS	979. Falha no gradeamento superior.	4696
		980. Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.	4698
		981. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4699, 4706 e 4707
		982. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	4700
		983. Necessidade de substituição do guarda-corpo.	4702
		984. Ausência de gerador.	Sem Registro
		985. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	SÃO CRISTÓVÃO	986. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4713 e 4714
		987. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4718, 4733 e 4734
		988. Tampas com alto grau de corrosão.	4726, 4727 e 4731
		989. Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da elevatória.	4732 e 4738
		990. Necessidade de substituição da escada de acesso ao gradeamento.	4739 e 4740
		991. Falha no gradeamento superior.	4743
		992. EPI (máscara) não utilizado pelo operador durante a manutenção da elevatória.	Sem Registro
		993. Ausência de gerador.	Sem Registro
		994. Falha na proteção da chave geral elétrica.	4725
		995. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	SÃO CRISTÓVÃO II	996. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4748
		997. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4750 e 4753
		998. Tampas com alto grau de corrosão e dobradiça danificada.	4759
		999. Necessidade de substituição das bases de sustentação dos tubos guia.	4760 e 4762
		1000. Necessidade de substituição da escada.	4766 e 4767
		1001. Necessidade de substituição do guarda-corpo.	4770
		1002. Ausência de gradeamento superior.	4776
		1003. Ausência de gerador.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ACALANTO	1004. Falha no isolamento da área.	4780
		1005. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4782
		1006. Tampas com alto grau de corrosão. Necessidade de substituição.	4789
		1007. Necessidade de manutenção no corrimão da escada.	4795 e 4805
		1008. Necessidade de substituição da base do tubo guia.	4793
		1009. Ausência de guarda-corpo na área interna da EEE.	4802
		1010. Verificação de vazamento no barrilete.	4815 e 4816
		1011. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1012. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		1013. Forte odor devido aos vazamentos.	Sem Registro
	JAGUARÁ	1014. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4817 e 4832
		1015. Tampas danificadas.	4818, 4827 e 4831
		1016. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4820 e 4825
		1017. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1018. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	HORTO	1019. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	4833
		1020. Necessidade de capina periódica.	4834
		1021. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4840, 4842 e 4844
		1022. Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.	4841
		1023. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1024. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		1025. Ausência de proteção do acoplamento da bomba.	4846
		1026. Ausência de proteção no sistema de ventilação do motor.	4847
		1027. Indícios de queima na área da EEE.	4835
	INDEPENDÊNCIA	1028. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4854

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	INDEPENDÊNCIA	1029. Necessidade de restauração do muro.	4856 e 4880
		1030. Falha na proteção da chave geral elétrica.	4858
		1031. Necessidade de capina periódica.	4860, 4861 e 4874
		1032. Tampas inadequadas.	4862 e 4875
		1033. Ausência de proteção do acoplamento da bomba.	4866
		1034. Extintor de incêndio disposto de forma irregular.	4865
		1035. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	4867
		1036. Estrutura física degradada.	4863
		1037. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4871
		1038. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1039. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
	FAZENDÃO	1040. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de dispositivo de bloqueio no portão.	4883
		1041. Corrosão acentuada na tampa.	4884
		1042. Necessidade de substituição das tampas.	4885, 4893 e 4914
		1043. Ausência de sinalização identificadora e de perigo do quadro de comando.	4886
		1044. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4889 e 4891
		1045. Ausência de gradeamento superior.	4898
		1046. Necessidade de substituição da escada.	4902
		1047. Base de ancoragem das correntes com corrosão acentuada. Ausência de tubo guia. Necessidade de substituição da corrente.	4906, 4907 e 4908
		1048. Estruturas físicas degradadas.	4915
		1049. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	QUINTA DA GLÓRIA	1050. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	4916
		1051. Tampas apresentando alto grau de corrosão.	4918
		1052. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4922, 4924 e 4925

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	QUINTA DA GLÓRIA	1053. Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.	4927
		1054. Necessidade de substituição da escada.	4931 e 4932
		1055. Necessidade de substituição do guarda-corpo na área interna da elevatória.	4934 e 4943
		1056. Ausência de gradeamento superior.	4935
		1057. Necessidade de substituição das correntes.	4940 e 4944
		1058. Necessidade de capina periódica.	4946 e 4947
		1059. Ausência de gerador.	Sem Registro
	RUA BAHIA	1060. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	4953
		1061. Tampas apresentando corrosão.	4955
		1062. Necessidade de manutenção do guarda-corpo.	4957
		1063. Falha no gradeamento superior.	4956
		1064. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	4965
		1065. Ausência de sinalização identificadora e de perigo do quadro de comando.	4967
		1066. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1067. Ausência de dispositivo de bloqueio.	4967
		1068. Ausência de gerador.	Sem Registro
	IPIAU	1069. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4968 e 4969
		1070. Instalações físicas degradadas.	4971, 4973 e 4975
		1071. Tampas apresentando alto grau de corrosão.	4972
		1072. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4976 e 4977
		1073. Ausência de gradeamento superior.	4981
		1074. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	4982, 4989 e 4991
		1075. Base de sustentação da corrente e tubo guia precisando ser substituída.	4986 e 4987
		1076. Ausência de gerador.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**VILA VERDE**	1077. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4994, 4997 e 4998
		1078. Necessidade de substituição da escada e dos guarda-corpos.	5001
		1079. Base de sustentação da corrente e tubo guia precisando ser substituída.	5003 e 5004
		1080. Ausência de sinalização e dispositivo de bloqueio.	5005
		1081. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	5008 e 5009
		1082. Ausência de gradeamento superior.	5001
		1083. Necessidade de capina periódica.	4997
		1084. A elevatória estava com a rede obstruída no momento da inspeção.	Sem Registro
		1085. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1086. Ausência de gerador.	Sem Registro
	CASSANGE	1087. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	5010
		1088. Tampas danificadas e apresentando alto grau de corrosão.	5011 e 5030
		1089. Ausência de gradeamento superior.	5017
		1090. Necessidade de substituição do guarda-corpo.	5019 e 5021
		1091. Base de sustentação do tubo guia e correntes necessitando de ser substituída e tubo guia solto.	5020
		1092. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	5022, 5023 e 5028
		1093. Instalações físicas degradadas.	5024
		1094. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	5026 e 5027
		1095. Necessidade de substituição da escada.	5014
		1096. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1097. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	BAIRRO NOVO / BOSQUE DAS BROMÉLIAS	1098. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	5031 e 5034
		1099. Necessidade de capina periódica.	5033
		1100. Ausência de sinalização do quadro de comando.	5037
		1101. Ausência de gradeamento superior.	5040

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	BAIRRO NOVO / BOSQUE DAS BROMÉLIAS	1102. Necessidade de substituição da base de sustentação da corrente.	5038
		1103. Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE.	5042
		1104. Necessidade de substituição da corrente e manutenção nos equipamentos.	5044
		1105. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	5048 e 5049
		1106. Extintor de incêndio disposto de forma irregular.	5055
		1107. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		1108. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1109. Gerador inoperante. A equipe de fiscalização não teve acesso ao local onde o gerador está armazenado devido à falta de chave.	5052
	RECANTO DAS MARGARIDAS	1110. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	5058 e 5059
		1111. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	5062 e 5081
		1112. Ausência de gradeamento superior.	5067
		1113. Má fixação da corrente e tubo guia.	5072
		1114. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1115. Necessidade de manutenção no barrilete.	5080
		1116. Necessidade de substituição da corrente.	5078
		1117. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	MANGABEIRA	1118. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	5082
		1119. Tampas danificadas e apresentando alto grau de corrosão.	5084 e 5087
		1120. Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.	5088
		1121. Necessidade de substituição da corrente e do tubo guia.	5089
		1122. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		1123. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1124. A única bomba presente estava fora de operação.	5090

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	MORADA DO SOL	1125. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	5103 e 5104
		1126. Nenhuma das duas bombas presentes estava funcionando.	5113
		1127. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	5119 e 5120
		1128. Mau estado de conservação das tampas. Necessidade de manutenção.	5105
		1129. Sistema fora de operação por obstrução da rede.	5107, 5109 e 5110
		1130. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1131. Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.	5103
		1132. Necessidade de remoção de escuma.	5114 e 5115
		1133. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Ausência de exaustor no painel elétrico. Estruturas físicas degradadas.	5119, 5120, 5126 e 5128
		1134. Dificuldade de acesso com veículos (caminhão).	5122
		1135. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	DESCARTE BONOCÔ	1136. Gerador provisório.	5245
		1137. Verificação de vazamento.	5248
		1138. Ausência de bebedouro para o operador.	Sem Registro
		1139. Ausência de jato para limpeza.	Sem Registro
	ESTÁDIO DE PITUAÇÚ	1140. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4563
		1141. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1142. Tampas danificadas e apresentando alto grau de corrosão.	4566
		1143. Necessidade de limpeza no barrilete.	4568
		1144. Verificação de rachaduras.	4570 e 4580
		1145. Necessidade de substituição dos parafusos da base de sustentação dos tubos guia.	4571 e 4576
		1146. Necessidade de substituição da corrente.	4574
		1147. Ausência de gradeamento superior.	4577
		1148. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4579 e 4584

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ESTÁDIO DE PITUAÇÚ	1149. Ausência de instrumentos de medição no painel elétrico.	4583
		1150. Necessidade de capina periódica.	4586
		1151. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1152. Ausência de guarda-corpo na área interna da elevatória.	4573
		1153. Ausência de escada na elevatória.	4572
	PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ)	1154. Necessidade de recuperação da sinalização de identificação.	4587
		1155. Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.	4597, 4603 e 4660
		1156. Exaustor danificado.	4601
		1157. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4607, 4608, 4610, 4616, 4619 e 4650
		1158. Necessidade de limpeza e capina periódica.	4595, 4596 e 4653
		1159. Necessidade de reparo nas instalações físicas e adequação das instalações elétricas.	4594
		1160. Falha no isolamento da área.	4592
		1161. Sistema de iluminação danificado.	4626
		1162. Grade mecânica danificada e fora de operação.	4627, 4628, 4629 e 4630
		1163. Coluna de sustentação da torneira danificada.	4631
		1164. Necessidade de manutenção do equipamento e proteção das partes rotativas.	4639
		1165. Necessidade de manutenção e substituição das tampas.	4643, 4644 e 4654
		1166. Necessidade de instalação de guarda-corpo na escada e na área interna.	4646 e 4647
		1167. Necessidade de melhorias da área do operador, das instalações elétricas e substituição dos mobiliários.	4657, 4659, 4660, 4661 e 4666
		1168. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	SANTA RITA	1169. Ausência de sinalização e isolamento na área da elevatória.	02
		1170. Ausência de cadeado das tampas que abrigam as bombas.	03
		1171. Falha do gradeamento na parte horizontal.	11
		1172. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	12

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**SANTA RITA**	1173. Necessidade de manutenção nas válvulas de chegada.	04 e 05
		1174. Necessidade de substituição das tampas do painel de controle que se encontram deterioradas e ausência de exaustor no painel de controle.	20 e 21
		1175. Necessidade de substituição das tampas.	08
		1176. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	RUA DO GOLFO	1177. Ausência de sinalização e cadeado nas tampas que abrigam as bombas.	24
		1178. Falha do gradeamento horizontal.	25
		1179. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1180. Ausência de exaustor no painel de controle.	36
		1181. Bomba reserva inexistente.	Sem Registro
		1182. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1183. Ausência de manutenção na escada de acesso, bem como necessidade de substituição de boias.	25 e 28
		1184. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	27
	ESTRADA DA RAINHA	1185. Ausência de sinalização e isolamento.	38
		1186. Ausência de cadeado nas tampas das elevatórias.	42
		1187. Falha no gradeamento horizontal.	52 e 57
		1188. Ausência de exaustor do painel de controle.	54
		1189. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1190. Inexistência de bomba reserva, bem como necessidade limpeza (retirada da escuma) e instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	45
		1191. Ausência de manutenção dos equipamentos: conexões, válvulas (Barrilete), tubulações e ausência de volante nas válvulas de chegada.	40 e 41
		1192. Necessidade de substituição de guarda-corpo.	49
		1193. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	AVENIDA PEIXE	1194. Ausência de sinalização da elevatória, isolamento da área e ausência de cadeado nas tampas que comportam as bombas.	56 e 69
		1195. Falha do gradeamento na parte horizontal.	66
		1196. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1197. Ausência de sinalização dos painéis elétricos.	74
		1198. Ausência de bomba reserva.	60
		1199. EPI´s (Máscaras) não disponibilizados para os funcionários.	57
		1200. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	78 e 80
		1201. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	CIDADE NOVA	1202. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição ao acesso e de perigo.	84
		1203. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1204. Ausência de cadeado nas tampas e as necessitando de manutenção.	87
		1205. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10 e necessidade de substituição da base de sustentação do tubo guia.	94 e 95
		1206. Falha no gradeamento horizontal.	97
		1207. Necessidade de substituição dos parafusos da base da escada, assim como instalação de guarda corpo na escada e laje interna.	96
		1208. Ausência de manutenção de nas conexões (Barrilete).	89 e 90
		1209. Ausência de exaustor no painel de controle.	105
		1210. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	SANTA BÁRBARA	1211. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição ao acesso e de perigo.	116
		1212. Necessidade de reparos e pintura das estruturas.	131
		1213. Ausência de cadeado nas tampas da elevatória.	119
		1214. Inexistência de gerador.	Sem Registro
		1215. Ausência de manutenção nos equipamentos do barrilete.	121

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**SANTA BÁRBARA**	1216. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		1217. Falha no gradeamento horizontal, assim como ausência de guarda-corpo na escada e na área interna.	123 e 129
		1218. Necessidade de manutenção no portão de acesso.	118
		1219. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	128
		1220. Ausência de cooler no painel elétrico.	134
		1221. Necessidade de substituição da base do tubo guia.	127
	RUA DO TUBO	1222. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição ao acesso e de perigo.	142
		1223. Precariedade das instalações físicas.	143, 144, 145 e 146
		1224. Necessidade de substituição das tampas.	147, 150 e 154
		1225. Falha no gradeamento horizontal.	158
		1226. Bomba reserva inexistente.	Sem Registro
		1227. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1228. Necessidade de limpeza e adequação das instalações elétricas.	175
		1229. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	169 e 172
		1230. Ausência de manutenção de equipamentos, tais como escada, tubo de apoio, barrilete, bem como ausência de guarda-corpo na escada e área interna.	160, 163 e 165
	GRANDE BAHIA	1231. Ausência de sinalização da elevatória e isolamento da área.	178
		1232. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1233. Falha no gradeamento horizontal. No momento da fiscalização foi informado que o esgoto não está passando pelo gradeamento.	193
		1234. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	197
		1235. Ausência de guarda-corpo na laje e necessidade de manutenção na escada.	198 e 199

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**GRANDE BAHIA**	1236. Necessidade de manutenção e conservação do barrilete, assim como constatação de presença de vazamentos no local.	207, 208 e 212
		1237. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	RUA DIRETA	1238. Ausência de sinalização da elevatória, fachada precária com falha nas cercas de isolamento, necessidade de reparos e pintura.	214
		1239. Recuperação ou se possível substituição de paredes e portões.	216 e 217
		1240. Tampas enferrujadas e ausência de cadeado.	219 e 221
		1241. Ausência de guarda-corpo e instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	229 e 230
		1242. Ausência de gradeamento horizontal.	234 e 235
		1243. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	238
		1244. Necessidade de manutenção na escada.	227
		1245. Ausência de exaustor no painel de controle.	237
		1246. Necessidade de manutenção nas tubulações, conexões e substituição dos parafusos.	224 e 225
		1247. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	SUSSUARANA - MOISÉS MENDES	1248. Ausência de sinalização identificadora da elevatória.	242
		1249. Ausência de portão de acesso para elevatória, bem como placa identificando acesso restrito.	243
		1250. Ausência de amperímetro e voltímetro do quadro de comando, além disso, as instalações elétricas estão em desconformidade com a NR 10.	250
		1251. Ausência de exaustor no painel elétrico.	248
		1252. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1253. Instalações elétricas estão em desconformidade com a NR 10.	252, 253 e 261
		1254. Falha no gradeamento horizontal.	260
		1255. Instalações físicas necessitando de reparos em suas estruturas.	264, 265 e 269
		1256. Necessidade de manutenção de equipamentos nas correntes e tubulações da elevatória.	254 e 256
		1257. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**SÃO MARCOS**	1258. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. Falha no isolamento.	270
		1259. Acondicionamento inadequado de materiais e necessidade de limpeza.	272 e 296
		1260. Ausência de manutenção de equipamentos, tubulações e correntes, bem como instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	273, 274 e 286
		1261. Constatado presença de vazamentos no barrilete e ausência de manutenção nos equipamentos.	276, 279 e 283
		1262. Instalações físicas necessitando de reparos.	285
		1263. Ausência de gerador elétrico.	Sem Registro
		1264. Ausência de exaustor no painel de controle.	301
		1265. Ausência de voltímetro e amperímetro no painel de controle.	300
		1266. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	SUSSUARANA VELHA I	1267. Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.	304
		1268. Tampas em mau estado de conservação.	305
		1269. Fixação inadequada do tubo guia e mau estado de conservação do tudo e correntes.	313
		1270. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	314 e 320
		1271. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1272. Ausência de exaustor no painel de controle.	Sem Registro
		1273. Necessidade de remoção do Lodo (Limpeza).	317
		1274. Mau estado de conservação e ausência de manutenção dos equipamentos, presença de vazamentos do barrilete.	321
		1275. Bomba inoperante.	Sem Registro
		1276. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	RUA DO OURO	1277. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. E ausência de cadeado nas tampas.	324
		1278. Necessidade de recuperação ou substituição das tampas.	332
		1279. Necessidade de recuperação do portão de acesso da elevatória.	333

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	RUA DO OURO	1280. Presença de vazamentos na tubulação de saída das bombas e mau estado de conservação, assim como ausência de manutenção nos equipamentos.	344
		1281. Falha no gradeamento horizontal.	334
		1282. Bomba reserva inoperante.	328
		1283. Ausência de exaustor no painel de controle.	329
		1284. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1285. Ausência de guarda-corpo na área interna.	336
		1286. Ausência de manutenção nos equipamentos e presença de rachaduras nas instalações físicas.	335
	IMBASSAY	1287. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. Inexistência de portão de acesso.	349
		1288. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1289. Ausência de exaustor no painel de controle.	358
		1290. Presença de vazamentos, mau estado de conservação e ausência de manutenção nos equipamentos (Barrilete).	354, 355 e 356
		1291. Escada em mau estado de conservação.	352
		1292. Não observância do gradeamento por conta do auto nível no poço.	351
		1293. Bombas paradas por possível falha no gradeamento com sujeira bloqueando a bomba.	357
		1294. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	FLORESTAL VILLE	1295. Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.	367
		1296. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1297. Tampas em mau estado de conservação e soltas.	369
		1298. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	371 e 379
		1299. Necessidade de manutenção nos equipamentos, limpeza e reparos na estrutura física.	374 e 375
		1300. Ausência de exaustor no painel de controle e tampas do painel necessitando de recuperação.	377 e 378
		1301. Ausência de manutenção nas correntes, tubo guia e tubulações da elevatória.	380

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	FLORESTAL VILLE	1302. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
	ALPHAVILLE 1	1303. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo.	4189
		1304. Gerador inoperante.	Sem Registro
		1305. Necessidade de recuperação do portão.	4190
		1306. Necessidade de substituição de tampas.	4191 e 4197
		1307. Ausência de corrimão na escada de acesso da elevatória.	4193 e 4194
		1308. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4196, 4198, 4210, 4212, 4203 e 4207
		1309. Falha no gradeamento horizontal.	4199 e 4201
		1310. Necessidade de limpeza no interior do barrilete.	4204
		1311. Gerador inoperante.	4206
		1312. Ausência de suporte para extintor de incêndio.	4209
		1313. Ausência de exaustor no quadro de comando.	4213
		1314. Destinação inadequada de materiais.	4216
		1315. Ausência de manutenção nas conexões do barrilete e no tubo guia da elevatória.	4202 e 4205
	TROBOGY	1316. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo.	4218
		1317. Necessidade de limpeza, capina e pintura do local.	4221, 4222, 4231 e 4248
		1318. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4238, 4240, 4244 e 4258
		1319. Ausência de manutenção e conservação dos equipamentos.	4236
		1320. Verificação de vazamentos.	4243
		1321. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1322. Ausência de bomba reserva.	Sem Registro
		1323. Acondicionamento inadequado de materiais ao entorno da área.	4249, 4250 e 4253
	VILA DOS SARGENTOS	1324. Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	4259
		1325. Necessidade de recuperação ou substituição das tampas.	4260 e 4262

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	VILA DOS SARGENTOS	1326. Escada de acesso a elevatória necessitando de reparos e necessidade de inserir guarda-corpo.	4264
		1327. Ausência de guarda-corpo na área interna da elevatória.	4266
		1328. Necessidade de manutenção e conservação dos equipamentos.	4270
		1329. Necessidade de substituição de tampas do painel de controle e necessidade de reparos na estrutura física que está inserida.	4271 e 4272
		1330. Necessidade de limpeza, manutenção e conservação do barrilete.	4275 e 4276
		1331. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4281 e 4282
		1332. Ausência de exaustor no painel de controle.	4279
	CIRA	1333. Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.	4292
		1334. Ausência de sinalização do quadro de comando.	4293 e 4294
		1335. Precariedade das instalações físicas do painel de controle. Portão do painel de controle encontra-se solto.	4298
		1336. Ausência de manutenção, conservação e limpeza do barrilete e válvulas.	4302, 4303 e 4306
		1337. Falha do gradeamento horizontal.	4307
	RUA G	1338. Ausência de sinalização e isolamento da estação elevatória.	4311
		1339. Ausência de cadeado nas tampas da elevatória.	4312
		1340. Necessidade de substituição das tampas.	4313, 4315, 4333 e 4334
		1341. Ausência de gradeamento horizontal.	4317
		1342. Ausência de guarda-corpo e corrimão na escada.	4320
		1343. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	4326 e 4327
		1344. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1345. Material inadequado utilizado no painel elétrico (Portas de madeira), bem como ausência de sinalização.	4335
		1346. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4337 e 4339
	QUATRO RODAS	1347. Ausência de sinalização da elevatória.	4341
		1348. Necessidade de substituição das tampas.	4343

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	QUATRO RODAS	1349. Ausência de limpeza e capina da área.	4346
		1350. Necessidade de manutenção e conservação dos equipamentos (barrilete e correntes).	4347, 4349 e 4351
		1351. Ausência de gradeamento horizontal.	4350
		1352. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4358
		1353. Ausência de bomba reserva.	4352
		1354. Ausência de exaustor no painel de controle.	4355
	SOL ATLÂNTICO	1355. Ausência de sinalização e isolamento da área.	4359
		1356. Precariedade das instalações físicas e necessidade de substituição das tampas.	4362, 4263 e 4370
		1357. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4364 e 4377
		1358. Necessidade de manutenção nos equipamentos (correntes, tubo guia e válvulas).	4365 e 4368
		1359. Fixação inadequada do sensor de nível.	4367
		1360. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1361. Ausência de exaustor no painel de controle.	4375
		1362. Necessidade de limpeza da caixa de areia.	4371
	STELA MARIS	1363. Ausência de sinalização e isolamento da área.	4381
		1364. Necessidade de substituição das tampas e ausência de sinalização do quadro de comando.	4383 e 4384
		1365. Precariedade das instalações físicas e necessidade de manutenção nos equipamentos (correntes e tubo guia).	4387
		1366. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10 e ausência de corrimão.	4388 e 4389
		1367. Ausência de guarda- corpo na escada.	4393
		1368. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4398 e 4399
	FLAMENGO 01	1369. Ausência de sinalização e isolamento da área.	4400
		1370. Necessidade de substituição das tampas e instalação de sistema de bloqueio.	4402
		1371. Precariedade das instalações físicas e ausência de sinalização do painel elétrico.	4403
		1372. Necessidade de limpeza e manutenção nos equipamentos.	4407
		1373. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4409, 4410, 4418 e 4419

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	FLAMENGO 01	1374. Alto índice de reclamação por parte da população sobre o extravasamento do esgoto.	4414
		1375. Ausência de sinalização do quadro de comando, bem como ausência de manutenção e conservação das tampas.	4415
		1376. Ausência de gerador.	Sem Registro
	FLAMENGO 02	1377. Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.	4422
		1378. Necessidade de limpeza e substituição das tampas.	4423
		1379. Gerador Inexistente.	Sem Registro
		1380. Necessidade de substituição ou recuperação das tampas do painel elétrico.	4425
		1381. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4428, 4432 e 4434
		1382. Necessidade de substituição da base dos tubos guia.	4441
		1383. Precariedade das instalações físicas.	4444 e 4445
		1384. Falha no gradeamento horizontal.	4440
		1385. Necessidade de substituição do guarda corpo.	4438
	FLAMENGO 03	1386. Ausência de sinalização e isolamento da área.	4446
		1387. Gerador inexistente.	Sem Registro
		1388. Necessidade de substituição das tampas.	4451 e 4468
		1389. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4456 e 4460
		1390. Necessidade de manutenção e conservação dos equipamentos (correntes, parafusos e base do tubo-guia).	4463 e 4464
		1391. Falha no gradeamento horizontal.	4466
		1392. Necessidade de substituição ou recuperação do guarda-corpo.	4467
		1393. Necessidade de limpeza e capina periódica da área.	4469
		1394. Ausência de corrimão na escada de acesso a elevatória.	4468
		1395. Ausência de bomba reserva.	4454
	ALTO DO MACACO	1396. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	ALTO DO MACACO	1397. A encosta encontra-se desestabilizada e já ocorreu deslizamento que quase soterrou a estação que está a aproximadamente um ano fora de funcionamento.	Sem Registro
		1398. Dificuldade de acesso.	Sem Registro
		1399. Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Sem Registro
		1400. Necessidade de manutenção nas instalações físicas e elétricas.	Sem Registro
		1401. Ausência de sinalização e falha no isolamento da área.	Sem Registro
	FLAMENGO 04	1402. Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória e necessidade de capina periódica da área.	4473
		1403. Ausência de exaustor no painel elétrico.	4476
		1404. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4479 e 4488
		1405. Necessidade de substituição das tampas.	4480 e 4481
		1406. Escada em mau estado de conservação.	4482 e 4483
		1407. Ausência de manutenção da base do tubo guia e barrilete.	4486 e 4490
		1408. Necessidade de substituição do guarda- corpo.	4489
	IPITANGA	1409. Ausência de sinalização e isolamento da área.	4493
		1410. Necessidade de substituição das tampas.	4494
		1411. Ausência de sinalização no painel elétrico.	4495
		1412. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1413. Necessidade de recuperação ou substituição da escada de acesso.	4497
		1414. Necessidade substituição do guarda-corpo.	4499
		1415. Ausência de manutenção nos equipamentos (correntes, tampas e tubos -guia).	4503 e 4505
		1416. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4506 e 4509
		1417. Necessidade de recuperação das tampas do painel elétrico.	4512 e 4517
		1418. Ausência de exaustor no painel elétrico.	4515
	FLAMENGO 05	1419. Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória, bem como necessidade de capina periódica.	4519
		1420. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1421. Tampas do painel elétrico em mau estado de conservação.	4520

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	FLAMENGO 05	1422. Ausência de exaustor no painel elétrico.	4521
		1423. Necessidade de substituição das tampas.	4528
		1424. Ausência de manutenção de equipamentos (Barrilete, base de sustentação do tubo guia e correntes).	4530 e 4033
		1425. Escada em mau estado de conservação.	4535
		1426. Gradeamento horizontal encontra-se soltos.	4538
	CAMINHO DAS ÁGUAS	1427. Necessidade de recuperação e/ou se possível a substituição do guarda-corpo.	4536
		1428. Ausência de sinalização e isolamento da elevatória.	4546
		1429. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1430. Necessidade de recuperação ou substituição das tampas.	4547
		1431. Falha no gradeamento horizontal.	4549
		1432. Necessidade de substituição das tampas.	4552
		1433. Ausência de manutenção nos equipamentos (Correntes, tubo - guia e as tampas do painel elétrico).	4553, 4555, 4556 e 4554
		1434. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	4562
	AEROCLUBE SAN MARCO	1435. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3478, 3481 e 3486
		1436. Tampas apresentando corrosão acentuada.	3499
		1437. Necessidade de manutenção no portão.	3501
		1438. Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.	3503
		1439. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3506 e 3509
		1440. Falha na grade de proteção e eletroduto expondo fiação elétrica.	3507
		1441. Armazenamento inadequado de materiais.	3512
		1442. Acúmulo de esgoto na casa de bombas.	3513
		1443. Comporta da captação fora de operação.	Sem Registro
	SALVADOR SHOPPING	1444. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	3552 e 3554
		1445. Verificação de rachaduras.	3557, 3558, 3564 e 3575
		1446. Necessidade de manutenção nas tampas.	3571 e 3577
		1447. Necessidade de substituição do suporte da escada e ausência de guarda-corpo.	3582, 3584 e 3585

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	SALVADOR SHOPPING	1448. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1449. Necessidade de substituição do suporte do tubo guia.	3586
		1450. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3599
		1451. A EEE opera também com captação em tempo seco, do riacho adjacente a ela, sendo que, em condições chuvosas, a EEE extravasa e o operador é forçado a fechar a comporta.	Sem Registro
		1452. A EEE opera com equipe subdimensionada. Não há operador fixo. Nos finais de semana, cerca de 30 EEE não são visitadas.	Sem Registro
	CASA DO COMÉRCIO	1453. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3518
		1454. Acúmulo de água favorável a proliferação de mosquitos.	3525
		1455. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3531, 3533, 3536, 3539 e 3549
		1456. Necessidade de proteção do acoplamento da bomba.	3538
		1457. Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.	3540
		1458. Ausência de gradeamento superior.	3544
		1459. Falha no guarda-corpo. Necessidade de manutenção.	3542
		1460. Ausência de gerador.	Sem Registro
	ALPHAVILE B	1461. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3606
		1462. Necessidade de manutenção na escada e no guarda-corpo.	3613, 3614 e 3615
		1463. Ausência de guarda-corpo na escada.	3612
		1464. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3626 e 3627
		1465. Gradeamento superior danificado.	3614
		1466. A EEE não conta com equipe para roçagem.	Sem Registro
		1467. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1468. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1469. Infiltração no solo.	3619
	ALPHAVILE C	1470. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3634

Segmento		Descrição	Registro (s)
Estações Elevatórias de Esgoto	**ALPHAVILE C**	1471. Verificação de rachadura.	3637
		1472. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
		1473. Ausência de corrimão.	3641
		1474. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	3642 e 3649
		1475. Acúmulo de água favorável a proliferação de mosquitos.	3643
		1476. Necessidade de substituição das correntes.	3653 e 3654
		1477. Necessidade de manutenção nos equipamentos do barrilete.	3658
		1478. Necessidade de manutenção na comporta.	3648
	ALPHAVILE E	1479. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	3663
		1480. Acúmulo de água favorável a proliferação de mosquitos.	3664
		1481. Local impróprio para armazenamento de válvula. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	3666
		1482. Necessidade de substituição da corrente.	3669
		1483. Ausência de bomba reserva.	3671
		1484. Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.	Sem Registro
Tratamento	**ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO**	1485. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	5263
		1486. Extintor de incêndio fora do prazo de validade.	5292
		1487. O sistema de monitoramento das EEE está fora de operação. As EEE localizadas na orla deixaram de ser monitoradas há oito meses. As demais EEE deixaram de ser monitoradas em período anterior a este, entretanto, não foi informado o tempo em que se deu a ocorrência.	Sem Registro
		1488. Ausência de gerador.	Sem Registro
		1489. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	5351, 5332 e 5328
		1490. Necessidade de recuperação do piso.	5291
		1491. Tampa inadequada.	5332

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO	1492. As bombas parafuso estão fora de operação desde janeiro. Logo, as etapas de Baixo recalque, Desarenador e Peneiramento deixaram de funcionar. A ECP, no momento, apenas retira os resíduos sólidos acima de 25 mm no Gradeamento e lança o efluente bruto no emissário submarino.	5306, 5310 e 5318
		1493. Falha no gradeamento.	5324 e 5325
	ETE CALABETÃO DE BAIXO	1494. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	443
		1495. Necessidade de limpeza.	446
		1496. Necessidade de limpeza e capina da área.	450
		1497. Tampas da caixa de passagem degradadas, com perda de recobrimento e exposição de armaduras.	451 e 453
		1498. Necessidade de limpeza do gradeamento.	452
	ETE CASAS DO METRÔ	1499. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	455
		1500. Tampa degradada.	456
	ETE ALTO DO IPIRANGA	1501. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	465
		1502. Falha no isolamento da área.	466, 467 e 470
		1503. Necessidade de limpeza.	468
		1504. Necessidade de substituição das tampas.	469 e 474
		1505. Necessidade de capina periódica e reparos nas estruturas físicas.	472
	ETE VILA DOS COQUEIROS	1506. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	Sem Registro
		1507. Presença de corrosão acentuada na tampa da elevatória.	480
		1508. Falha no isolamento da área.	477
	ETE VILA DAS PALMEIRAS	1509. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de capina periódica.	485 e 492
		1510. Tampa degradada.	488
		1511. Falha no isolamento da área.	487

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	ETE NOVO HORIZONTE	1512. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	494
		1513. Necessidade de capina periódica e limpeza.	495, 499, 514, 515, 516 e 522
		1514. Presença de animais.	496 e 497
		1515. Estrutura física degradada.	501, 502 e 503
		1516. Falha no isolamento da área.	518 e 519
		1517. Tampas degradadas com perda de recobrimento e exposição parcial de armaduras.	508, 510 e 511
	ETE SÃO FRANCISCO/ SANTA CLARA	1518. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	524
		1519. Necessidade de substituição das tampas.	525, 526 e 530
		1520. Estruturas físicas danificadas.	528
	ETE SÃO MARCOS	1521. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	533
		1522. Necessidade de limpeza.	537 e 543
		1523. Tampas degradadas.	540 e 542
	ETE MIRANTE ÁGUAS CLARAS	1524. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	544
		1525. Rachaduras aparentes no DAFA.	554, 555 e 560
	ETE ÁGUAS CLARAS	1526. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	561
		1527. Estruturas físicas danificadas.	563
		1528. Presença de corrosão acentuada na tampa.	575
	ETE e EEET/ INEMA/ MARÉ/ ITAPARICA	1529. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	576 e 606

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	ETE e EEET/ INEMA/ MARÉ/ ITAPARICA	1530. Ausência de bomba reserva, necessidade de limpeza e proteção do sistema de ventilação do motor.	581 e 582
		1531. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	584 e 586
		1532. Adequação do dispositivo de segurança do quadro de comando.	585
		1533. Tampas degradadas.	588, 589, 590, 593 e 596
		1534. Falha no isolamento da área.	592 e 597
		1535. Tampas degradadas.	594
		1536. Rachaduras aparentes no solo.	591
	ETE CAJAZEIRAS VII	1537. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	619 e 620
		1538. Estrutura física degradada.	628 e 634
		1539. Necessidade de capina periódica.	629 e 633
		1540. Falta de segurança no local, relato de assaltos constantes aos operadores.	Sem Registro
	ETE JARDIM GIRASSÓIS	1541. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	635
		1542. Rachaduras aparentes no piso.	638, 642 e 644
	ETE WALTER BARAUNA	1543. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	653
	ETE PARQUE NOVA ESPERANÇA LIFE	1544. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	666
		1545. Tampas da caixa de passagem degradadas.	668 e 671
		1546. Isolamento da área danificado.	672 e 673
	ETE NOSSA Sr.ª DA VITÓRIA	1547. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	683
		1548. Isolamento da área danificado.	684 e 685
		1549. Tampas da caixa de passagem degradadas.	691
	ETE BOSQUE DO AEROPORTO	1550. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	701
		1551. Tampas danificadas.	702, 706, 707 e 708

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	ETE BOSQUE DAS MANGUEIRAS I e II	1552. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	713 e 715
		1553. Necessidade de limpeza e arrumação.	716
		1554. Tampas degradadas.	718
	ETE VILA SERENA	1555. Estrutura física degradada.	730
		1556. Necessidade de manutenção nos equipamentos.	732
		1557. Aeração está fora de operação por conta do mau dimensionamento.	Sem Registro
	ETE ASA	1558. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	744
		1559. Instalações físicas danificadas.	745
		1560. Tampas degradadas.	747, 748 e 750
	ETE VERDE VIDA	1561. Esgoto transbordando do tanque de equilíbrio.	764
		1562. Rachaduras aparentes nas instalações físicas.	770, 777 e 786
		1563. Extintor de incêndio vencido.	778 e 779
	ETE VILA MARIANA	1564. Falha no isolamento da área.	793 e 794
		1565. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de capina periódica.	795
	ETE VIVENDAS DO RIO	1566. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de capina periódica.	805, 808 e 819
		1567. Necessidade de substituição das tampas do tanque Imhoff.	810, 812 e 813
		1568. Necessidade de limpeza.	814
		1569. Necessidade de recuperação das instalações físicas.	822
	ETE COHAJOR	1570. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	824, 825 e 827
		1571. Tampas degradadas e perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.	831, 841 e 843

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	ETE COHAJOR	1572. Necessidade de limpeza.	835 e 836
		1573. Rachaduras aparentes.	837 e 838
		1574. Necessidade de capina periódica.	839, 846 e 848
	ETE CAJAZEIRAS XI	1575. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	863
		1576. Necessidade de capina periódica.	864, 866, 868, 869 e 870
		1577. Dificuldade no acesso.	874
	ETE CAJAZEIRAS XI – REMANESCENTE Desativada	1578. Necessidade de capina periódica.	884 e 886
		1579. Necessidade de limpeza.	880
		1580. Estruturas física degradadas.	881 e 882
		1581. Indícios de vazamento do esgoto.	883 e 891
	ETE BOCA DA MATA	1582. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	892
		1583. Falha no isolamento da área.	894
		1584. Necessidade de limpeza e acondicionamento inadequado de materiais.	895 e 898
		1585. Necessidade de capina periódica.	896 e 903
		1586. Estrutura física degradada com rachaduras aparentes.	897
	ETE VIVENDAS DO IPITANGA	1587. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	904 e 905
		1588. Necessidade de substituição ou manutenção nas tampas.	907, 908 e 911
	ETE UASB 14	1589. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	924
		1590. Necessidade de substituição ou manutenção nas tampas.	932
	ETE LAGOA 6	1591. Falha no isolamento da área.	933
		1592. Necessidade de capina periódica.	937 e 941
	ETE UASB 9, 10, 10A	1593. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	944
		1594. Falha no isolamento da área.	945

Segmento		Descrição	Registro (s)
		1595. Portão com corrosão acentuada.	958 e 959
	ETE GLEBA XV	1596. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	960
		1597. Corrosão acentuada na base do tubo guia e na corrente.	967 e 969
	ETE UASB 06	1598. Substituição da sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	979
		1599. Necessidade de capina periódica.	970, 978, 980 e 981
		1600. Tampa com corrosão acentuada.	973
	ETE JAGUARIPE I	1601. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	994
		1602. Necessidade de limpeza e capina.	995, 999, 1003 e 1018
		1603. Estrutura física degradada.	1000, 1007, 1009, 1013, 1014 e 1016
		1604. Verificação de vazamentos de esgoto.	1022
	ETE CAJAZEIRAS X - 1	1605. Falha no isolamento da área. Necessidade de capina periódica.	1023, 1027, 1030 e 1033
	ETE CAJAZEIRAS X - 2	1606. Falha no isolamento da área.	1036
		1607. Necessidade de capina periódica.	1038, 1039 e 1040
	ETE IRMÃ DULCE	1608. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1044
		1609. Falha no isolamento da área.	1045 e 1046
		1610. Necessidade de capina periódica.	1048, 1049, 1050 e 1051
	ETE CAJAZEIRAS VI	1611. Falha no isolamento da área.	1053
		1612. Necessidade de capina periódica.	1054, 1055 e 1056
		1613. Necessita retirada de lodo.	1061
	ETE SÃO CRISTÓVÃO	1614. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1065
		1615. Necessidade de capina periódica.	1066 e 1067

Segmento		Descrição	Registro (s)
Tratamento	ETE JAGUARIBE II	1616. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.	1075
		1617. Necessidade de limpeza e capina. Tampa da caixa de passagem danificada.	1077, 1081, 1098 e 1103
		1618. Lançamento de esgoto bruto no solo.	1076 e 1112
		1619. Estrutura física degradada.	1091, 1103, 1085 e 1094
	ETE JARDIM MANGABEIRA	1620. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.	1123
		1621. Tampa da caixa de passagem danificada.	1135
	ETE MATA ATLÂNTICA	1622. Ausência de sinalização identificadora. Falha no isolamento da área.	1141
		1623. Estrutura física degradada.	1146, 1147, 1148, 1150, 1152, 1154, 1155, 1156 e 1161
		1624. Base do guarda-corpo apresentando corrosão acentuada.	Sem Registro
		1625. Necessidade de retirada de escuma do DAFA.	1162

Não Conformidade nº 1
Tratamento - ETA: Armazenamento inadequado de materiais.

Registros 96, 173 e 174

Voltar







Não Conformidade nº 2
Tratamento - ETA: Necessidade de proteção das tubulações e de substituição das grades.

Registro 97

Voltar



Não Conformidade nº 3
Tratamento - ETA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 98, 156 e 161

Voltar





Não Conformidade nº 4
Tratamento - ETA: Filtro fora de operação.

Registros 129, 130 e 131

Voltar







Não Conformidade nº 5
Tratamento - ETA: Instalações físicas degradadas.

Registros 132, 133, 134 e 142

Voltar









Não Conformidade nº 6
Tratamento - ETA: Instalações físicas degradadas.

Registros 155 e 159

Voltar





Não Conformidade nº 7
Tratamento - ETA: Ausência de guarda-corpo.

Registro 133

Voltar



Não Conformidade nº 8
Tratamento - ETA: Presença de vazamento.

Registros 135, 136, 138 e 140

Voltar









Não Conformidade nº 9
Tratamento - ETA: Presença de vazamento.

Registros 149 e 154

Voltar





Não Conformidade nº 10
Tratamento - ETA: Não utilização de todos os EPI's necessários para operação.

Registro 136

Voltar



Não Conformidade nº 11
Tratamento - ETA: Necessidade de manutenção no guarda-corpo.

Registro 147

Voltar



Não Conformidade nº 12
Tratamento – ETA: Necessidade de manutenção no reservatório elevado.

Registro 148

Voltar



Não Conformidade nº 13
Tratamento - ETA: Necessidade de capina periódica. Descarte inadequado de resíduos.

Registro 150

Voltar



Não Conformidade nº 14
Tratamento - ETA: Fixação inadequada das tubulações.

Registros 151, 152 e 153

Voltar







Não Conformidade nº 15
Tratamento - ETA: Ausência de tela de proteção no sistema de ventilação do tanque de contato.

Registro 158

Voltar



Não Conformidade nº 16
Tratamento - ETA: Necessidade de manutenção.

Registros 175 e 176

Voltar





Não Conformidade nº 17
Tratamento – CASA DE QUÍMICA: Área de descarga de sulfato sem impermeabilização

Registros 75 e 79

Voltar





Não Conformidade nº 18
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Necessidade de limpeza na bacia de contenção do sulfato e instalação de válvula.

Registros 77, 78 e 79

Voltar







Não Conformidade nº 19
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Instalação física inadequada do conjunto motor bomba e necessidade de limpeza.

Registros 80 e 82

Voltar





Não Conformidade nº 20
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas da bomba de sucção do sulfato.

Registros 81

Voltar



Não Conformidade nº 21
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Indícios de vazamento de produto químico. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Armazenamento inadequado de materiais e produtos químicos.

Registros 83, 84 e 86

Voltar







Não Conformidade nº 22
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Armazenamento inadequado de materiais.

Registro 85

Voltar



Não Conformidade nº 23
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Necessidade de manutenção e adequação dos suportes das tubulações aéreas.

Registros 85, 87 e 91

Voltar







Não Conformidade nº 24
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Oxidação acentuada na tubulação.

Registro 89

Voltar



Não Conformidade nº 25
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Indícios de vazamento.

Registro 90

Voltar



Não Conformidade nº 26
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Necessidade de proteção das tubulações.

Registros 92 e 95

Voltar





Não Conformidade nº 27
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Tampa danificada.

Registro 94

Voltar



Não Conformidade nº 28
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Ponto de coleta sem válvula, fazendo com que a água escoe continuamente.

Registro 95

Voltar



Não Conformidade nº 29
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Ausência de bacia de contenção.

Registros 110 e 111

Voltar





Não Conformidade nº 30

Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Armazenamento inadequado de materiais. Necessidade de adequação e sinalização do extintor de incêndios. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 113

Voltar



Não Conformidade nº 31
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 116, 117, 120 e 124

Voltar









Não Conformidade nº 32
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 125

Voltar



Não Conformidade nº 33
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Tina destampada.

Registro 118

Voltar



Não Conformidade nº 34
Tratamento - CASA DE QUÍMICA: Fixação inadequada das tubulações.

Registros 119, 122 e 123

Voltar







Não Conformidade nº 35
Tratamento – CASA DAS BOMBAS: Necessidade de limpeza e de manutenção.

Registros 163, 164, 165 e 166

Voltar









Não Conformidade nº 36
Tratamento - CASA DAS BOMBAS: Presença de vazamento.

Registros 164, 165, 166 e 169

Voltar









Não Conformidade nº 37
Tratamento - CASA DAS BOMBAS: Ausência de proteção na junção motor-bomba.

Registros 165 e 169

Voltar





Não Conformidade nº 38
Tratamento - CASA DAS BOMBAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 166

Voltar



Não Conformidade nº 39
Tratamento – SALA DE COMANDO: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 170 e 172

Voltar



Não Conformidade nº 40
Tratamento - SALA DE COMANDO: Necessidade de capina periódica.

Registro 171

Voltar



Não Conformidade nº 41
Tratamento – CASA DO OPERADOR: Instalações físicas em estado precário.

Registros 177, 178, 179 e 180

Voltar







Não Conformidade nº 42
Tratamento - CASA DO OPERADOR: Mobiliário antigo e degradado.

Registro 179

Voltar



Não Conformidade nº 43
Tratamento - CASA DO OPERADOR: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Indícios de infiltração.

Registro 180

Voltar



Não Conformidade nº 44
Tratamento - CASA DO OPERADOR: Suporte inadequado para a tubulação. Presença de vazamento.

Registro 181

Voltar



Não Conformidade nº 45
Tratamento – CENTRAL DE CLORO GÁS: Instalação física da central de cloro degradada. Presença de colméia.

Registros 70, 71 e 72

Voltar







Não Conformidade nº 46

Tratamento - LABORATÓRIO: Base do suporte do phmetro oxidado. Necessidade de limpeza e manutenção dos eletrodos e troca da solução tampão, onde se encontra com presença de insetos.

Registros 101 e 102

Voltar





Não Conformidade nº 47
Tratamento – LABORATÓRIO: Necessidade de instalação de ar condicionado.

Registro 107

Voltar



Não Conformidade nº 48
Tratamento - LABORATÓRIO: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 107 e 109

Voltar





Não Conformidade nº 49
Distribuição – R 1 – IMBUÍ: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 4249, 4262, 4265 e 4283

Voltar









Não Conformidade nº 50
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Ausência de tela de proteção na entrada de ar para o reservatório.

Registro 4252

Voltar



Não Conformidade nº 51
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Necessidade de reparo nas estruturas físicas.

Registros 4253, 4255, 4256 e 4261

Voltar









Não Conformidade nº 52
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.

Registro 4257

Voltar



Não Conformidade nº 53
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Ausência de guarda-corpo na laje de cobertura.

Registros 4259 e 4260

Voltar





Não Conformidade nº 54
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Necessidade de limpeza e capina periódica.

Registros 4263 e 4264

Voltar





Não Conformidade nº 55
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Tampa danificada.

Registros 4269 e 4275

Voltar





Não Conformidade nº 56
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Falha no sistema de drenagem.

Registro 4270

Voltar



Não Conformidade nº 57
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Armazenamento inadequado de materiais.

Registros 4272 e 4273

Voltar





Não Conformidade nº 58
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Presença de vazamento.

Registro 4277

Voltar



Não Conformidade nº 59
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Instalações físicas degradadas. Necessidade de substituição do mobiliário.

Registros 4279, 4280 e 4281

Voltar







Não Conformidade nº 60
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Armazenamento inadequado de materiais. Instalações físicas degradadas.

Registro 4282

Voltar



Não Conformidade nº 61
Distribuição – R1 – IMBUÍ: Caixa de passagem obstruída.

Registro 4284

Voltar



Não Conformidade nº 62
Distribuição – R3 – CAIXA D'ÁGUA: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 420, 437 e 438

Voltar







Não Conformidade nº 63
Distribuição – R3 – CAIXA D'ÁGUA: Tampa com corrosão acentuada.

Registros 374, 423 e 435

Voltar







Não Conformidade nº 64
Distribuição – R3 – CAIXA D'ÁGUA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 376, 407, 408 e 411

Voltar







Não Conformidade nº 65
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 412, 414 e 422

Voltar







Não Conformidade nº 66
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Estrutura física degradada.

Registros 377, 409, 410 e 415

Voltar









Não Conformidade nº 67
Distribuição– R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras. Necessidade de manutenção em toda a estrutura.

Registros 429, 430, 431 e 432

Voltar









Não Conformidade nº 68
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Armazenamento inadequado de materiais. Necessidade de adequação e sinalização do extintor de incêndios.

Registros 379, 418, 420 e 421

Voltar









Não Conformidade nº 69
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Suporte inadequado.

Registro 403

Voltar



Não Conformidade nº 70
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Ausência de isolamento, tampa ou grade de proteção.

Registro 413

Voltar



Não Conformidade nº 71
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Ausência de telas de proteção no sistema de ventilação do reservatório.

Registros 416 e 417

Voltar





Não Conformidade nº 72
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Veículos armazenados na área externa, sem devida proteção, acumulando água em seu interior. Necessidade de capina periódica.

Registros 419

Voltar



Não Conformidade nº 73
Distribuição – R 3 – CAIXA D'ÁGUA: Lona proporcionando acúmulo de água parada.

Registros 427 e 428

Voltar





Não Conformidade nº 74
Distribuição – R 5 – GARCIA: Existência de pessoa residindo na área.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 75
Distribuição – R 5 – GARCIA: Armazenamento inadequado de materiais.

Registros 287, 288, 295 e 296

Voltar







Não Conformidade nº 76
Distribuição – R 5 – GARCIA: Instalações físicas degradadas.

Registros 289, 290, 293 e 302

Voltar









Não Conformidade nº 77
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de manutenção na tubulação e limpeza da área.

Registros 298 e 299

Voltar





Não Conformidade nº 78
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 300

Voltar



Não Conformidade nº 79
Distribuição – R 5 – GARCIA: Instalações físicas degradadas. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 304, 305, 308 e 309

Voltar









Não Conformidade nº 80
Distribuição – R 5 – GARCIA: Mobiliário danificado e inadequado.

Registros 307 e 310

Voltar





Não Conformidade nº 81
Distribuição – R 5 – GARCIA: Estrutura física degradada. Necessidade de manutenção na tubulação, limpeza e instalação de guarda-corpo na escada de acesso.

Registros 311, 312, 314 e 318

Voltar









Não Conformidade nº 82
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de manutenção nas tubulações. Presença de vazamentos.

Registros 315, 316 e 317

Voltar







Não Conformidade nº 83
Distribuição – R 5 – GARCIA: Armazenamento inadequado de materiais.

Registros 319 e 320

Voltar





Não Conformidade nº 84
Distribuição – R 5 – GARCIA: Extintores de incêndio dispostos irregularmente, sem devida fixação ou sinalização.

Registros 319, 324, 329 e 333

Voltar







Não Conformidade nº 85
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 321, 322, 323 e 324

Voltar









Não Conformidade nº 86
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 325, 326, 327 e 328

Voltar









Não Conformidade nº 87
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 329, 331, 332 e 333

Voltar





Não Conformidade nº 88
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de manutenção. Instalações físicas internas degradadas.

Registros 336, 337, 340 e 346

Voltar









Não Conformidade nº 89
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de adequação da proteção do acoplamento do conjunto motor-bomba.

Registro 338

Voltar





Não Conformidade nº 90
Distribuição – R 5 – GARCIA: Oxidação acentuada nas estruturas e tubulações.

Registros 339 e 341

Voltar





Não Conformidade nº 91
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de proteção adequada na bomba.

Registro 344

Voltar



Não Conformidade nº 92
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de manutenção nos equipamentos, bomba manômetro e tubulações.

Registro 345

Voltar



Não Conformidade nº 93
Distribuição – R 5 – GARCIA: Suporte inadequado na área externa. Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 354, 355, 357 e 358

Voltar









Não Conformidade nº 94
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de limpeza. Estrutura física degradada.

Registros 359 e 364

Voltar





Não Conformidade nº 95
Distribuição – R 5 – GARCIA: Tampa danificada.

Registro 369

Voltar



Não Conformidade nº 96
Distribuição – R 5 – GARCIA: Presença de vazamento. Necessidade de limpeza.

Registros 366 e 367

Voltar





Não Conformidade nº 97
Distribuição – R 5 – GARCIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 368

Voltar



Não Conformidade nº 98
Distribuição – R 12 – PERIPERI: Instalações físicas em estado precário.

Registros 57 e 67

Voltar





Não Conformidade nº 99
Distribuição – R 12 – PERIPERI: Necessidade de capina periódica.

Registros 58 e 60

Voltar





Não Conformidade nº 100
Distribuição – R 12 – PERIPERI: Ausência de guarda-corpo na laje de cobertura.

Registros 63 e 64

Voltar





Não Conformidade nº 101
Distribuição – R 12 – PERIPERI: Necessidade de manutenção nas tampas.

Registro 65

Voltar



Não Conformidade nº 102
Distribuição – R 12 – PERIPERI: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas. Instalações físicas degradadas.

Registros 66 e 68

Voltar





Não Conformidade nº 103
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Solicitar novamente à Prefeitura, que faça remoção dos comerciantes que estão localizados na calçada indevidamente.

Registros 184 e 185

Voltar





Não Conformidade nº 104
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Portão principal de acesso danificado.

Registro 186

Voltar



Não Conformidade nº 105
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Ausência de proteção, isolamento ou tampa.

Registros 188, 191, 192 e 198

Voltar









Não Conformidade nº 106
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 194, 199, 219 e 222

Voltar









Não Conformidade nº 107
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 227 e 233

Voltar







Não Conformidade nº 108
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Realizar isolamento da área e sua devida proteção.

Registro 197

Voltar



Não Conformidade nº 109
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de capina periódica.

Registros 197, 208, 237 e 239

Voltar









Não Conformidade nº 110
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de limpeza e manutenção na tubulação.

Registro 200

Voltar



Não Conformidade nº 111
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de substituição da tampa.

Registros 202, 228, 231 e 277

Voltar









Não Conformidade nº 112
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Presença de vazamentos.

Registros 209, 210, 211 e 212

Voltar









Não Conformidade nº 113
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Descarte inadequado de materiais e resíduos.

Registros 213 e 215

Voltar





Não Conformidade nº 114
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas assim como limpeza do local.

Registros 218, 219 e 222

Voltar







Não Conformidade nº 115
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.

Registro 223

Voltar



Não Conformidade nº 116
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registros 225, 226 e 234

Voltar







Não Conformidade nº 117
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Falha no sistema de drenagem.

Registro 229

Voltar



Não Conformidade nº 118
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Árvore próxima do reservatório, podendo ocasionar danos à estrutura do mesmo.

Registro 235

Voltar



Não Conformidade nº 119
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Falha na estrutura física entre a parede e a laje do reservatório, podendo servir de abrigo para aves.

Registro 240

Voltar



Não Conformidade nº 120
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Ausência de sinalização identificadora.

Registro 242

Voltar



Não Conformidade nº 121
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Base da tubulação apresentando perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registros 244, 245, 246 e 253

Voltar









Não Conformidade nº 122
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Suporte inadequado para a tubulação. Vedação inadequada.

Registros 247, 248 e 258

Voltar







Não Conformidade nº 123
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas das bombas.

Registros 249, 250, 253 e 254

Voltar









Não Conformidade nº 124
Distribuição– R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas das bombas e do ambiente.

Registros 255, 257 e 261

Voltar







Não Conformidade nº 125
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Mobiliário danificado.

Registro 256

Voltar



Não Conformidade nº 126
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Ausência de bomba reserva.

Registros 251 e 258

Voltar





Não Conformidade nº 127
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras do R14. Corrosão acentuada na tubulação, escada e guarda-corpo.

Registros 263, 265, 266 e 274

Voltar









Não Conformidade nº 128
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas do R14.

Registros 262, 265, 267 e 268

Voltar









Não Conformidade nº 129
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas do R14.

Registros 270, 275, 276 e 278

Voltar









Não Conformidade nº 130
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Escada de acesso inadequada. Necessidade de guarda-corpo.

Registros 277 e 279

Voltar





Não Conformidade nº 131
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Presença de vazamento na válvula. Necessidade de limpeza e manutenção.

Registro 278

Voltar



Não Conformidade nº 132
Distribuição – R 14 – ÁGUAS CLARAS: Necessidade de remoção da vegetação.

Registro 280

Voltar



Não Conformidade nº 133
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Necessidade de limpeza e capina periódica. Armazenamento inadequado de materiais.

Registros 07 e 15

Voltar





Não Conformidade nº 134
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Necessidade de capina periódica.

Registros 10, 11, 23 e 28

Voltar









Não Conformidade nº 135
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Oxidação acentuada no guarda-corpo da escada de acesso ao REL e no suporte de fixação da escada.

Registro 16

Voltar



Não Conformidade nº 136
Distribuição– R 18 – VALÉRIA: Ausência de tela de proteção no sistema de ventilação do reservatório. Ausência de guarda-corpo na laje de cobertura.

Registro 18

Voltar



Não Conformidade nº 137
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas assim como limpeza do local. Necessidade de manutenção na tubulação.

Registros 19 e 20

Voltar





Não Conformidade nº 138
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Presença de vazamentos.

Registros 21, 24 e 33

Voltar







Não Conformidade nº 139
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 29

Voltar



Não Conformidade nº 140
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Necessidade de manutenção na tubulação.

Registro 31

Voltar



Não Conformidade nº 141
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Armazenamento inadequado de materiais. Necessidade de remoção da vegetação. Remover instalações hidráulicas fora de uso e evitar acumulo de água parada.

Registros 35, 37, 38 e 39

Voltar









Não Conformidade nº 142
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 40, 50 e 51

Voltar







Não Conformidade nº 143
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Ausência de corrimão na escada. Necessidade de limpeza e capina periódica.

Registros 42

Voltar



Não Conformidade nº 144
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Descarte inadequado de resíduos.

Registro 45

Voltar



Não Conformidade nº 145
Distribuição – R 18 – VALÉRIA: Instalações físicas degradadas. Mobiliário inadequado.

Registros 46, 47, 48 e 49

Voltar









Não Conformidade nº 146
Elevatória - ILHA DE SÃO JOÃO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1163 e 1164

Voltar





Não Conformidade nº 147
Elevatória - ILHA DE SÃO JOÃO: Necessidade de capina periódica.

Registros 1165, 1166 e 1167

Voltar







Não Conformidade nº 148
Elevatória - ILHA DE SÃO JOÃO: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registro 1168

Voltar



Não Conformidade nº 149
Elevatória - ILHA DE SÃO JOÃO: Ausência de corrimão na escada, necessidade de guarda-corpo e limpeza na área de circulação.

Registros 1170, 1174 e 1176

Voltar







Não Conformidade nº 150
Elevatória - ILHA DE SÃO JOÃO: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 151
Elevatória - ARATU MACACO: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 152
Elevatória - ARATU MACACO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1178

Voltar



Não Conformidade nº 153
Elevatória - ARATU MACACO: Necessidade de capina periódica.

Registros 1179, 1180 e 1185

Voltar







Não Conformidade nº 154
Elevatória - ARATU MACACO: Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registros 1184 e 1195

Voltar





Não Conformidade nº 155
Elevatória - ARATU MACACO: Necessidade de substituição ou manutenção nas tampas.

Registros 1186 e 1187

Voltar





Não Conformidade nº 156
Elevatória - ARATU MACACO: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 1194

Voltar



Não Conformidade nº 157

Elevatória - PREMOL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área. Necessidade de capina periódica.

Registros 1203 e 1204

Voltar





Não Conformidade nº 158
Elevatória - PREMOL: Grade principal apresentando falhas.

Registro 1208

Voltar



Não Conformidade nº 159
Elevatória - PREMOL: Necessidade de manutenção nas tubulações.

Registros 1211 e 1212

Voltar





Não Conformidade nº 160
Elevatória - PONTO DE ÔNIBUS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1219

Voltar



Não Conformidade nº 161
Elevatória - PONTO DE ÔNIBUS: Necessidade de capina periódica.

Registros 1220, 1221 e 1236

Voltar







Não Conformidade nº 162
Elevatória - PONTO DE ÔNIBUS: Necessidade de substituição ou manutenção das tampas.

Registros 1222 e 1224

Voltar





Não Conformidade nº 163
Elevatória - PONTO DE ÔNIBUS: Necessidade de manutenção nas instalações hidráulicas.

Registros 1227, 1228, 1229 e 1230

Voltar









Não Conformidade nº 164
Elevatória - PONTO DE ÔNIBUS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registro 1235

Voltar



Não Conformidade nº 165
Elevatória - TERMINAL RODOVIÁRIO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 1237

Voltar



Não Conformidade nº 166
Elevatória - TERMINAL RODOVIÁRIO: Acúmulo de resíduos na área da elevatória.

Registro 1243

Voltar



Não Conformidade nº 167
Elevatória - TERMINAL RODOVIÁRIO: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 1245

Voltar



Não Conformidade nº 168
Elevatória - PRAÇA SÃO TOMÉ: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 1246

Voltar



Não Conformidade nº 169
Elevatória - PRAÇA SÃO TOMÉ: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 170
Elevatória - PRAÇA SÃO TOMÉ: Necessidade de substituição ou manutenção das tampas.

Registro 1250

Voltar



Não Conformidade nº 171
Elevatória - PRAÇA SÃO TOMÉ: Corrosão acentuada no barrilete e verificação de vazamento.

Registros 1251 e 1252

Voltar





Não Conformidade nº 172
Elevatória - PRAÇA SÃO TOMÉ: Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento com exposição parcial de armaduras.

Registro 1253

Voltar



Não Conformidade nº 173
Elevatória - PRAÇA SÃO TOMÉ: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 1259

Voltar



Não Conformidade nº 174
Elevatória - PRAÇA COUTOS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1260

Voltar



Não Conformidade nº 175
Elevatória - PRAÇA COUTOS: Necessidade de capina periódica. Falha no isolamento da área.

Registros 1261 e 1263

Voltar





Não Conformidade nº 176
Elevatória - PRAÇA COUTOS: Falta de gradeamento horizontal.

Registros 1265, 1268 e 1275

Voltar







Não Conformidade nº 177
Elevatória - PRAÇA COUTOS: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 178
Elevatória - PRAÇA COUTOS: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registros 1270 e 1273

Voltar





Não Conformidade nº 179
Elevatória - PRAÇA COUTOS: Necessidade de limpeza e manutenção do barrilete.

Registro 1271

Voltar



Não Conformidade nº 180
Elevatória - PRAÇA COUTOS: Instalações físicas degradadas. Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registro 1284

Voltar



Não Conformidade nº 181
Elevatória - FELICIDADE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1285 e 1287

Voltar





Não Conformidade nº 182
Elevatória - FELICIDADE: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 183
Elevatória - FELICIDADE: Falta de gradeamento horizontal.

Registro 1290

Voltar



Não Conformidade nº 184
Elevatória - PEDRINHAS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 1293

Voltar



Não Conformidade nº 185
Elevatória - PEDRINHAS: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 1294

Voltar



Não Conformidade nº 186
Elevatória - PEDRINHAS: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 1295 e 1296

Voltar





Não Conformidade nº 187
Elevatória - PEDRINHAS: Falha no gradeamento.

Registro 1297

Voltar



Não Conformidade nº 188
Elevatória - PEDRINHAS: Instalações físicas degradadas.

Registros 1300 e 1301

Voltar





Não Conformidade nº 189
Elevatória - BACIA DO COBRE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1303

Voltar



Não Conformidade nº 190
Elevatória - BACIA DO COBRE: Necessidade de capina periódica. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registros 1305, 1306, 1307 e 1308

Voltar









Não Conformidade nº 191
Elevatória - BACIA DO COBRE: Bombas fora de operação.

Registros 1310, 1311, 1312 e 1313

Voltar









Não Conformidade nº 192
Elevatória - BACIA DO COBRE: Ninho de cobras.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 193
Elevatória - ILHÉUS: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 194
Elevatória - ILHÉUS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de isolamento da área.

Registro 1321

Voltar



Não Conformidade nº 195
Elevatória - ILHÉUS: Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.

Registro 1322

Voltar



Não Conformidade nº 196
Elevatória - ILHÉUS: Parafuso da escada de acesso danificado. Necessidade de substituição e manutenção nas tampas. Instalações físicas degradadas.

Registros 1323 e 1326

Voltar





Não Conformidade nº 197
Elevatória - ILHÉUS: Falha no gradeamento.

Registro 1324

Voltar



Não Conformidade nº 198
Elevatória - ILHÉUS: Necessidade de manutenção do barrilete.

Registros 1325 e 1328

Voltar





Não Conformidade nº 199
Elevatória - ILHÉUS: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 1329


Voltar



Não Conformidade nº 200
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área. Necessidade de capina periódica.

Registro 1332

Voltar



Não Conformidade nº 201
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 202
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Infiltração na parede da elevatória.

Registros 1335 e 1336

Voltar





Não Conformidade nº 203
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registro 1337

Voltar



Não Conformidade nº 204
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 205
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Tampas danificadas e semiabertas.

Registros 1338 e 1339

Voltar





Não Conformidade nº 206
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Falha no gradeamento.

Registros 1341, 1347 e 1350

Voltar







Não Conformidade nº 207
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI II: Necessidade de limpeza e manutenção do barrilete.

Registros 1347, 1351, 1353

Voltar







Não Conformidade nº 208
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 209
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1355

Voltar



Não Conformidade nº 210
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI: Ausência de gradeamento de proteção ou tampa. Necessidade de limpeza.

Registros 1357, 1359, 1361 e 1364

Voltar









Não Conformidade nº 211
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI: Falha no gradeamento.

Registros 1358 e 1367

Voltar





Não Conformidade nº 212
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI: Necessidade de organização e limpeza do ambiente.

Registro 1363

Voltar



Não Conformidade nº 213
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI: Necessidade de adequação e proteção das instalações elétricas.

Registros 1365 e 1372

Voltar





Não Conformidade nº 214
Elevatória - COLINAS DE PERIPERI: Instalações físicas degradadas.

Registro 1371

Voltar



Não Conformidade nº 215
Elevatória - DOM EUGÊNIO SALES: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de isolamento da área.

Registro 1374

Voltar



Não Conformidade nº 216
Elevatória - DOM EUGÊNIO SALES: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1383 e 1385

Voltar





Não Conformidade nº 217
Elevatória - DOM EUGÊNIO SALES: Tampas danificadas.

Registros 1377 e 1388

Voltar





Não Conformidade nº 218
Elevatória - DOM EUGÊNIO SALES: Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registro 1386

Voltar



Não Conformidade nº 219
Elevatória - DOM EUGÊNIO SALES: Necessidade de capina periódica.

Registros 1389 e 1391

Voltar





Não Conformidade nº 220
Elevatória - DOM EUGÊNIO SALES: Falha no sistema de drenagem do barrilete.

Registros 1392 e 1397

Voltar





Não Conformidade nº 221

Elevatória - RUA DA GLÓRIA/ PRAÇA DO SOL: Falta de cadeado nas tampas. Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de sinalização no quadro de comando.

Registros 1398 e 1399

Voltar





Não Conformidade nº 222
Elevatória - RUA DA GLÓRIA/ PRAÇA DO SOL: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 223
Elevatória - BRAHMA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1412

Voltar



Não Conformidade nº 224
Elevatória - BRAHMA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1416, 1417, 1420 e 1421

Voltar









Não Conformidade nº 225
Elevatória - BRAHMA: Falha na drenagem e necessidade de limpeza.

Registros 1422, 1423 e 1426

Voltar







Não Conformidade nº 226
Elevatória - BRAHMA: Bomba reserva inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 227
Elevatória - BRAHMA: Estrutura física danificada.

Registros 1428 e 1429

Voltar





Não Conformidade nº 228
Elevatória - BRAHMA: Ausência de escada, quando necessário o operador utiliza uma corda.

Registro 1414

Voltar



Não Conformidade nº 229
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1430

Voltar



Não Conformidade nº 230
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Necessidade de capina periódica.

Registros 1431, 1433, 1434 e 1436

Voltar









Não Conformidade nº 231
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Ausência de corrimão na escada.

Registro 1438

Voltar



Não Conformidade nº 232
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Necessidade de recuperação das estruturas físicas.

Registro 1432

Voltar



Não Conformidade nº 233
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1447, 1448, 1449, 1453 e 1456

Voltar











Não Conformidade nº 234
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Acondicionamento inadequado de materiais.

Registros 1458 e 1459

Voltar





Não Conformidade nº 235
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Falha no isolamento da área.

Registro 1436

Voltar



Não Conformidade nº 236
Elevatória - PP6 VISTA ALEGRE: Necessidade de substituição das grades.

Registro 1466

Voltar



Não Conformidade nº 237

Elevatória - HOSPITAL DO SUBÚRBIO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 1468

Voltar



Não Conformidade nº 238
Elevatória - HOSPITAL DO SUBÚRBIO: Escada mau fixada na parede.

Registro 1473

Voltar



Não Conformidade nº 239
Elevatória - HOSPITAL DO SUBÚRBIO: Estrutura do tanque pulmão apresentando rachaduras. Perda de recobrimento.

Registros 1478, 1480, 1483 e 1484

Voltar









Não Conformidade nº 240
Elevatória - HOSPITAL DO SUBÚRBIO: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1477

Voltar



Não Conformidade nº 241
Elevatória - HOSPITAL DO SUBÚRBIO: Base de apoio da bomba desgastada.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 242
Elevatória - HOSPITAL DO SUBÚRBIO: Ausência de gradeamento horizontal.

Registros 1472 e 1475

Voltar





Não Conformidade nº 243

Elevatória - HOSPITAL DO SUBÚRBIO: Foi identificado na remoção dos resíduos do gradeamento materiais de uso interno do hospital.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 244

Elevatória - RUA SETUBAL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1485 e 1486

Voltar





Não Conformidade nº 245
Elevatória - RUA SETUBAL: Necessidade de limpeza na área.

Registros 1487, 1489, 1491, 1492 e 1493

Voltar











Não Conformidade nº 246
Elevatória - RUA SETUBAL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 1494

Voltar



Não Conformidade nº 247
Elevatória - RUA SETUBAL: Ausência de sinalização no quadro de comando.

Registro 1505

Voltar



Não Conformidade nº 248
Elevatória - RUA SETUBAL: Necessidade de recuperação das estruturas físicas.

Registro 1490

Voltar



Não Conformidade nº 249
Elevatória - RUA SETUBAL: Excesso de materiais grosseiros suspensos na elevatória. Provável falha no gradeamento.

Registro 1496

Voltar



Não Conformidade nº 250
Elevatória - RUA SETUBAL: Necessidade de limpeza na caixa de areia.

Registro 1499

Voltar



Não Conformidade nº 251

Elevatória - PRAIA GRANDE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 1510

Voltar



Não Conformidade nº 252
Elevatória - PRAIA GRANDE: Ausência de bomba reserva.

Registro 1519

Voltar



Não Conformidade nº 253
Elevatória - PRAIA GRANDE: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1511

Voltar



Não Conformidade nº 254
Elevatória - PP2: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1523


Voltar



Não Conformidade nº 255
Elevatória - PP2: Bomba reserva fora de operação.

Registro 1535

Voltar



Não Conformidade nº 256
Elevatória - PP2: Acondicionamento de materiais. Necessidade de capina periódica.

Registro 1529

Voltar



Não Conformidade nº 257
Elevatória - PP2: Verificação de vazamento na bomba.

Registros 1540 e 1536

Voltar





Não Conformidade nº 258
Elevatória - PP2: Manômetro inoperante.

Registro 1532

Voltar



Não Conformidade nº 259
Elevatória - PP2: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1539, 1549 e 1552

Voltar







Não Conformidade nº 260
Elevatória - PP2: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1550

Voltar



Não Conformidade nº 261
Elevatória - PP2: Necessidade de limpeza no banheiro.

Registro 1551

Voltar



Não Conformidade nº 262
Elevatória - PP2: Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.

Registro 1544

Voltar



Não Conformidade nº 263

Elevatória - PA/PP SESI: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de cadeado nas tampas.

Registro 1554

Voltar



Não Conformidade nº 264
Elevatória - PA/PP SESI: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registros 1555, 1556 e 1558

Voltar







Não Conformidade nº 265
Elevatória - PA/PP SESI: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1559

Voltar



Não Conformidade nº 266
Elevatória - PA/PP SESI: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1561, 1562 e 1566

Voltar








Não Conformidade nº 267
Elevatória - TUBARÃO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1569

Voltar



Não Conformidade nº 268
Elevatória - TUBARÃO: Falha no isolamento da área, portão danificado.

Registros 1570, 1571 e 1572

Voltar







Não Conformidade nº 269
Elevatória - TUBARÃO: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registros 1573, 1575, 1579 e 1580

Voltar









Não Conformidade nº 270
Elevatória - TUBARÃO: Estruturas físicas danificadas.

Registro 1578

Voltar



Não Conformidade nº 271
Elevatória - CEASA PARIPE: Ausência de sinalização de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1589

Voltar



Não Conformidade nº 272
Elevatória - CEASA PARIPE: Falha no isolamento da área.

Registro 1591

Voltar



Não Conformidade nº 273
Elevatória - CEASA PARIPE: Ausência de cadeado ou sistema que impeça a entrada de pessoas não autorizadas.

Registro 1592

Voltar



Não Conformidade nº 274
Elevatória - CEASA PARIPE: Acondicionamento inadequado de materiais.

Registro 1603

Voltar



Não Conformidade nº 275
Elevatória - CEASA PARIPE: Bomba reserva inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 276
Elevatória - CEASA PARIPE: Extintor de incêndio inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 277
Elevatória - RUA DA AUSTRÁLIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de cadeado nas tampas.

Registro 1612

Voltar



Não Conformidade nº 278
Elevatória - RUA DA AUSTRÁLIA: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 279
Elevatória - RUA DA AUSTRÁLIA: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1622

Voltar



Não Conformidade nº 280
Elevatória - PRAIA DE PERIPERI: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 1630

Voltar



Não Conformidade nº 281
Elevatória - PRAIA DE PERIPERI: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registros 1631, 1633 e 1634

Voltar







Não Conformidade nº 282
Elevatória - PRAIA DE PERIPERI: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 1637

Voltar



Não Conformidade nº 283
Elevatória - PRAIA DE PERIPERI: Necessidade de substituição ou manutenção da corrente e suporte do tubo guia.

Registro 1635

Voltar



Não Conformidade nº 284
Elevatória - PP-7/ RUA PEDRA AZUL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1639

Voltar



Não Conformidade nº 285
Elevatória - PP-7/ RUA PEDRA AZUL: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 286
Elevatória - PP-7/ RUA PEDRA AZUL: Bomba reserva inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 287
Elevatória - PP-7/ RUA PEDRA AZUL: Inexistência do gradeamento superior.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 288
Elevatória - PP-7/ RUA PEDRA AZUL: Muro danificado.

Registro 1641

Voltar



Não Conformidade nº 289
Elevatória - PP-7/ RUA PEDRA AZUL: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registro 1643

Voltar



Não Conformidade nº 290
Elevatória - PP-7/ RUA PEDRA AZUL: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1650

Voltar



Não Conformidade nº 291
Elevatória - CAPTAÇÃO ESCADA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de cadeado nas tampas.

Registro 1651

Voltar



Não Conformidade nº 292
Elevatória - CAPTAÇÃO ESCADA: Ausência de bomba reserva.

Registro 1653

Voltar



Não Conformidade nº 293
Elevatória - CAPTAÇÃO ESCADA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 294
Elevatória - CAPTAÇÃO ESCADA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1652, 1653 e 1655

Voltar







Não Conformidade nº 295
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1666

Voltar



Não Conformidade nº 296
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 297
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Necessidade de limpeza.

Registro 1669

Voltar



Não Conformidade nº 298
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Instalações físicas degradadas.

Registros 1675, 1720 e 1721

Voltar







Não Conformidade nº 299
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Necessidade de capina periódica na área externa.

Registros 1685, 1686, 1687, 1716, 1718 e 1719

Voltar








Não Conformidade nº 300
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.

Registro 1690

Voltar



Não Conformidade nº 301
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1692, 1697, 1698, 1710 e 1713

Voltar











Não Conformidade nº 302
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Necessidade de limpeza no banheiro.

Registros 1695, 1696 e 1699

Voltar







Não Conformidade nº 303
Elevatória - PP3 ITACARANHA: Ausência de bomba reserva.

Registro 1700

Voltar



Não Conformidade nº 304

Elevatória - PP3 ITACARANHA: Falha na segurança. A Estação Elevatória sofre com furtos constantes (talha e transformador).

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 305
Elevatória - PP4 PLATAFORMA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1723

Voltar



Não Conformidade nº 306
Elevatória - PP4 PLATAFORMA: Necessidade de capina periódica na área externa.

Registros 1724, 1725, 1726, 1734 e 1757

Voltar











Não Conformidade nº 307
Elevatória - PP4 PLATAFORMA: Necessidade de manutenção ou substituição das grades.

Registros 1729 e 1733

Voltar





Não Conformidade nº 308
Elevatória - PP4 PLATAFORMA: Instalações físicas degradadas.

Registros 1732 e 1749

Voltar



Não Conformidade nº 309
Elevatória - PP4 PLATAFORMA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1741 e 1747

Voltar





Não Conformidade nº 310
Elevatória - PP4 PLATAFORMA: Tampas degradadas.

Registro 1756

Voltar



Não Conformidade nº 311
Elevatória - PP4 PLATAFORMA: Caixa elétrica com água.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 312
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1764

Voltar



Não Conformidade nº 313
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Necessidade de capina periódica na área externa.

Registros 1765, 1766, 1767, 1770, 1773 e 1814

Voltar








Não Conformidade nº 314
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Disposição inadequada de materiais.

Registros 1782 e 1791

Voltar





Não Conformidade nº 315
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Necessidade de manutenção das instalações físicas.

Registros 1780 e 1786

Voltar





Não Conformidade nº 316
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Banheiro necessitando de reforma.

Registros 1793, 1794, 1795 e 1797

Voltar









Não Conformidade nº 317
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.

Registro 1799

Voltar



Não Conformidade nº 318
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1800, 1801, 1803 e 1805

Voltar









Não Conformidade nº 319
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Necessidade de manutenção nos equipamentos. Limpeza e organização da área. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1806 e 1807

Voltar





Não Conformidade nº 320
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Vazamento na bomba.

Registro 1810

Voltar



Não Conformidade nº 321
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Bomba reserva fora de operação.

Registros 1806 e 1804

Voltar





Não Conformidade nº 322
Elevatória - PP5 SÃO JOÃO DO CABRITO: Gradeamento necessitando de substituição/manutenção.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 323
Elevatória – NOVOS ALAGADOS I: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1815

Voltar



Não Conformidade nº 324
Elevatória – NOVOS ALAGADOS I: Tampas insuficientes para cobrir a caixa.

Registro 1817

Voltar



Não Conformidade nº 325
Elevatória – NOVOS ALAGADOS I: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1822, 1829 e 1830

Voltar







Não Conformidade nº 326
Elevatória – NOVOS ALAGADOS I: Ausência de bomba reserva.

Registro 1828

Voltar



Não Conformidade nº 327
Elevatória – NOVOS ALAGADOS III: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1833, 1842 e 1847

Voltar







Não Conformidade nº 328
Elevatória – NOVOS ALAGADOS III: Tampas insuficientes para fechar a caixa.

Registro 1837

Voltar



Não Conformidade nº 329
Elevatória – NOVOS ALAGADOS III: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 1844

Voltar



Não Conformidade nº 330
Elevatória – NOVOS ALAGADOS III: Ausência de bomba reserva.

Registro 1840

Voltar



Não Conformidade nº 331
Elevatória – NOVOS ALAGADOS III: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 332
Elevatória –NOVOS ALAGADOS II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1849, 1850 e 1851

Voltar







Não Conformidade nº 333
Elevatória – NOVOS ALAGADOS II: Necessidade de limpeza no local.

Registros 1852, 1854 e 1866

Voltar







Não Conformidade nº 334
Elevatória – NOVOS ALAGADOS II: Tampas necessitando de manutenção ou insuficientes para fechar a caixa.

Registros 1853, 1856 e 1860

Voltar







Não Conformidade nº 335
Elevatória – NOVOS ALAGADOS II: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 1859

Voltar



Não Conformidade nº 336
Elevatória – NOVOS ALAGADOS II: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 1861 e 1865

Voltar





Não Conformidade nº 337
Elevatória – NOVOS ALAGADOS II: Instalações físicas degradadas.

Registro 1868

Voltar



Não Conformidade nº 338

Elevatória – BOIADEIRO I: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1869 e 1871

Voltar





Não Conformidade nº 339
Elevatória – BOIADEIRO I: Necessidade de manutenção no muro e portão.

Registro 1870

Voltar



Não Conformidade nº 340
Elevatória – BOIADEIRO I: Ausência de tampas.

Registro 1873

Voltar



Não Conformidade nº 341
Elevatória – BOIADEIRO I: Necessidade de capina periódica.

Registros 1875, 1876 e 1878

Voltar







Não Conformidade nº 342
Elevatória – BOIADEIRO I: Área da EMBASA sendo utilizada por moradores.

Registro 1877

Voltar



Não Conformidade nº 343
Elevatória – BOIADEIRO I: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1887 e 1888

Voltar





Não Conformidade nº 344
Elevatória – BOIADEIRO I: Gradeamento superior incompleto.

Registro 1879

Voltar



Não Conformidade nº 345
Elevatória – BOIADEIRO I: Ausência de parafusos no suporte do tubo guia.

Registro 1881

Voltar



Não Conformidade nº 346
Elevatória – BOIADEIRO I: Tampa degradada.

Registro 1883

Voltar



Não Conformidade nº 347
Elevatória – BOIADEIRO I: Instalação elétrica mau fixada.

Registro 1884

Voltar



Não Conformidade nº 348
Elevatória – BOIADEIRO I: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1889

Voltar



Não Conformidade nº 349
Elevatória – BOIADEIRO II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no dispositivo de bloqueio do portão.

Registro 1891

Voltar



Não Conformidade nº 350
Elevatória – BOIADEIRO II: Ocupação irregular de área da EMBASA por moradores.

Registros 1893, 1900, 1905, 1909 e 1911

Voltar











Não Conformidade nº 351
Elevatória – BOIADEIRO II: Ausência de tampa.

Registro 1894

Voltar



Não Conformidade nº 352
Elevatória – BOIADEIRO II: Falha na fixação da corrente e dos tubos guias. Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 1896 e 1897

Voltar





Não Conformidade nº 353
Elevatória – BOIADEIRO II: Necessidade de manutenção na escada.

Registro 1898

Voltar



Não Conformidade nº 354
Elevatória – BOIADEIRO II: Necessidade de substituição do tubo guia.

Registro 1899

Voltar



Não Conformidade nº 355
Elevatória – BOIADEIRO II: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registro 1902

Voltar



Não Conformidade nº 356
Elevatória – BOIADEIRO II: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 1903

Voltar



Não Conformidade nº 357
Elevatória – BOIADEIRO II: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1913

Voltar



Não Conformidade nº 358
Elevatória – BOIADEIRO II: Instalações físicas degradadas.

Registro 1914

Voltar



Não Conformidade nº 359
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO III: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1915

Voltar



Não Conformidade nº 360
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO III: Necessidade de capina periódica.

Registros 1918, 1919, 1924, 1927 e 1936

Voltar











Não Conformidade nº 361
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO III: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registros 1923 e 1925

Voltar





Não Conformidade nº 362
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO III: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1931

Voltar



Não Conformidade nº 363
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO I: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1938

Voltar

3 

Não Conformidade nº 364
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO I: Necessidade de capina periódica. Presença de animais peçonhentos.

Registros 1939, 1940, 1944 e 1952

Voltar









Não Conformidade nº 365
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO I: Necessidade de substituição da tampa danificada.

Registro 1941

Voltar



Não Conformidade nº 366
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO I: Instalações físicas degradadas. Falha na proteção da bomba. Utilização indevida de saco plástico para proteção da bomba. Instalação elétrica da bomba desprotegida. Ausência de cobertura no vão da elevatória.

Registros 1942, 1947 e 1948

Voltar







Não Conformidade nº 367
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO I: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1943

Voltar



Não Conformidade nº 368
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO I: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 1946

Voltar



Não Conformidade nº 369
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO I: Ausência de tampa.

Registro 1951

Voltar



Não Conformidade nº 370
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1954

Voltar



Não Conformidade nº 371
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Necessidade de capina periódica.

Registro 1955

Voltar



Não Conformidade nº 372
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Quantidade de tampas insuficiente para fechar o poço.

Registro 1956

Voltar



Não Conformidade nº 373
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 1957

Voltar




Não Conformidade nº 374
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1958, 1966 e 1967

Voltar







Não Conformidade nº 375
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Local inadequado para o armazenamento de equipamentos.

Registro 1959

Voltar



Não Conformidade nº 376
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Ausência de tampa.

Registro 1960

Voltar



Não Conformidade nº 377
Elevatória – LAGOA DA PAIXÃO II: Ancoragem irregular da tubulação de recalque.

Registro 1963

Voltar



Não Conformidade nº 378

Elevatória – CURIÓS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1968 e 1973

Voltar





Não Conformidade nº 379
Elevatória – CURIÓS: Necessidade de capina periódica.

Registro 1970

Voltar



Não Conformidade nº 380
Elevatória – CURIÓS: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 381
Elevatória – CURIÓS: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 1974 e 1975

Voltar





Não Conformidade nº 382
Elevatória – CURIÓS: Ausência de gradeamento superior.

Registro 1971

Voltar



Não Conformidade nº 383
Elevatória – CURIÓS: Falta de cadeado nas tampas.

Registro 1976

Voltar



Não Conformidade nº 384
Elevatória – CURIÓS: Necessidade de limpeza da calha.

Registros 1978, 1979 e 1980

Voltar







Não Conformidade nº 385
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR A: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 1981 e 1982

Voltar





Não Conformidade nº 386
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR A: Necessidade de capina periódica.

Registros 1990 e 1992

Voltar





Não Conformidade nº 387
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR A: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 1989, 1993 e 1994

Voltar







Não Conformidade nº 388
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR A: Falha no sistema de drenagem do barrilete.

Registros 1998 e 1999

Voltar





Não Conformidade nº 389
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR A: Instalações físicas degradadas.

Registro 1995

Voltar



Não Conformidade nº 390
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR A: Ausência de tampas.

Registros 1994 e 1996

Voltar





Não Conformidade nº 391
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 2000 e 2001

Voltar





Não Conformidade nº 392
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 e 2015

Voltar















Não Conformidade nº 393
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Necessidade de manutenção na bomba.

Registros 2011 e 2012

Voltar





Não Conformidade nº 394
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2013 e 2018

Voltar





Não Conformidade nº 395
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 396
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2017

Voltar



Não Conformidade nº 397
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Necessidade de capina periódica.

Registro 2019

Voltar



Não Conformidade nº 398
Elevatória – VILA VALÉRIA – SETOR B: Foi identificada alta vibração na bomba.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 399
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 2043

Voltar



Não Conformidade nº 400
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 401
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Necessidade de substituição da escada.

Registro 2031

Voltar



Não Conformidade nº 402
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Gradeamento superior aberto.

Registro 2032

Voltar



Não Conformidade nº 403
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registros 2033, 2038 e 2042

Voltar







Não Conformidade nº 404
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2035 e 2036

Voltar





Não Conformidade nº 405
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2041

Voltar



Não Conformidade nº 406
Elevatória – ASC – 3A CAMPINAS - HOTEL MALIBU – VILA CORREIA: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registro 2040

Voltar



Não Conformidade nº 407
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2044

Voltar



Não Conformidade nº 408
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Ocupação irregular de veículos na área da EMBASA.

Registros 2045 e 2046 e 2056

Voltar







Não Conformidade nº 409
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Necessidade de capina periódica.

Registros 2048, 2049, 2054, 2055 e 2058

Voltar











Não Conformidade nº 410
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Necessidade de substituição da escada.

Registro 2050

Voltar



Não Conformidade nº 411
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Necessidade de manutenção nas tubulações de recalque.

Registro 2051


Voltar



Não Conformidade nº 412
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2053

Voltar



Não Conformidade nº 413
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registro 2059

Voltar



Não Conformidade nº 414
Elevatória – ASC – 4 – BOM JUÁ: Instalações físicas degradadas.

Registro 2054

Voltar



Não Conformidade nº 415
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registros 2065 e 2073

Voltar





Não Conformidade nº 416
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 2066, 2075, 2076, 2079, 2081 e 2084

Voltar








Não Conformidade nº 417
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Falha na fixação da escada.

Registro 2067

Voltar



Não Conformidade nº 418
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Ausência de sinalização do quadro de comando. Necessidade de substituição do portão.

Registros 2069, 2072 e 2088

Voltar







Não Conformidade nº 419
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Necessidade de substituição da grade de proteção da caixa de medição de consumo. Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2070 e 2071

Voltar





Não Conformidade nº 420
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 421
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2023

Voltar



Não Conformidade nº 422
Elevatória – BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO: Bomba funcionando somente por acionamento manual.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 423
Elevatória – MC - 1 MARTINIANO BONFIM: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registros 2097, 2098 e 2099

Voltar







Não Conformidade nº 424
Elevatória – MC - 1 MARTINIANO BONFIM: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro


Voltar

Não Conformidade nº 425
Elevatória – MC - 1 MARTINIANO BONFIM: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2106, 2107, 2109 e 2110

Voltar









Não Conformidade nº 426

Elevatória – MC -1 MARTINIANO BONFIM: Elevatória localizada em local de transito de veículos pesados, oferecendo alto risco para os operadores.

Registro 2111

Voltar



Não Conformidade nº 427
Elevatória – CO/LO – COBRE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 2113

Voltar



Não Conformidade nº 428
Elevatória – CO/LO – COBRE: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 429
Elevatória – CO/LO – COBRE: Ausência de tampa.

Registros 2118 e 2119

Voltar





Não Conformidade nº 430
Elevatória – CO/LO – COBRE: Falha na grade de proteção.

Registros 2120, 2121 e 2122

Voltar







Não Conformidade nº 431
Elevatória – CO/LO – COBRE: Instalações físicas degradadas.

Registros 2131 e 2145

Voltar





Não Conformidade nº 432
Elevatória – CO/LO – COBRE: Armazenamento inadequado de materiais.

Registros 2132 e 2146

Voltar





Não Conformidade nº 433
Elevatória – CO/LO – COBRE: Local inadequado para posicionamento do extintor de incêndio.

Registro 2133

Voltar



Não Conformidade nº 434
Elevatória – CO/LO – COBRE: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Ausência de tampas.

Registros 2134, 2135, 2137, 2138, 2139 e 2142

Voltar













Não Conformidade nº 435
Elevatória – CO/LO – COBRE: Necessidade de manutenção na bomba dreno.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 436
Elevatória – CO/LO – COBRE: Necessidade de manutenção no manômetro.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 437
Elevatória – CO/LO – COBRE: Necessidade de proteção do vão de passagem das instalações elétricas.

Registro 2135

Voltar



Não Conformidade nº 438
Elevatória – CO/LO – COBRE: Não há água para consumo dos operadores.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 439
Elevatória – CO/LO – COBRE: Não há materiais de limpeza.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 440
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 2167

Voltar



Não Conformidade nº 441
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2169

Voltar



Não Conformidade nº 442
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Ausência de tampa.

Registro 2170

Voltar



Não Conformidade nº 443
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Instalações físicas degradadas.

Registros 2171, 2179 e 2180

Voltar







Não Conformidade nº 444
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 2172, 2173, 2181, 2187 e 2191

Voltar











Não Conformidade nº 445
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Falha no gradeamento.

Registro 2175

Voltar



Não Conformidade nº 446
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Necessidade de capina periódica.

Registro 2178

Voltar



Não Conformidade nº 447
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Perda de recobrimento com exposição parcial de armaduras.

Registros 2182 e 2184

Voltar





Não Conformidade nº 448
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 3: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2183 e 2195

Voltar





Não Conformidade nº 449
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 4: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 2197

Voltar



Não Conformidade nº 450
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 4: Necessidade de capina periódica.

Registros 2198, 2199, 2200 e 2201

Voltar









Não Conformidade nº 451
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 4: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2204, 2223 e 2224

Voltar







Não Conformidade nº 452
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 4: Necessidade de substituição da corrente.

Registros 2206 e 2218

Voltar





Não Conformidade nº 453
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 4: Ausência de tampa na caixa de passagem. Necessidade de limpeza.

Registro 2210

Voltar



Não Conformidade nº 454
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 4: Necessidade de substituição das tampas.

Registro 2212

Voltar



Não Conformidade nº 455
Elevatória – SÃO BARTOLOMEU 4: Ausência de guarda-corpo na escada.

Registro 2216

Voltar



Não Conformidade nº 456
Elevatória – SÃO CAETANO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2225

Voltar



Não Conformidade nº 457
Elevatória – SÃO CAETANO: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 458
Elevatória – SÃO CAETANO: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 2230, 2231, 2234, 2237 e 2245

Voltar











Não Conformidade nº 459
Elevatória – SÃO CAETANO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2238, 2246, 2247, 2273 e 2274

Voltar











Não Conformidade nº 460
Elevatória – SÃO CAETANO: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2243


Voltar



Não Conformidade nº 461
Elevatória – LO/CE LOBATO: Ausência de bomba reserva.

Registro 2258

Voltar



Não Conformidade nº 462
Elevatória – LO/CE LOBATO: Necessidade de manutenção nas estruturas apresentando corrosão acentuada.

Registros 2255, 2257 e 2275

Voltar







Não Conformidade nº 463
Elevatória – LO/CE LOBATO: Armazenamento inadequado de materiais.

Registros 2257, 2271 e 2272

Voltar







Não Conformidade nº 464
Elevatória – LO/CE LOBATO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2259, 2260, 2262 e 2268

Voltar









Não Conformidade nº 465
Elevatória – LO/CE LOBATO: Ausência de corrimão.

Registro 2266

Voltar



Não Conformidade nº 466
Elevatória – PN/CM ROMA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 2276

Voltar



Não Conformidade nº 467
Elevatória – PN/CM ROMA: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registros 2278, 2279, 2280, 2281, 2282 e 2297

Voltar








Não Conformidade nº 468
Elevatória – PN/CM ROMA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 469
Elevatória – PN/CM ROMA: Ausência de corrimão na escada.

Registro 2291

Voltar



Não Conformidade nº 470
Elevatória – PN/CM ROMA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2303, 2304 e 2305

Voltar







Não Conformidade nº 471
Elevatória – PN/CM ROMA: Sinalização do quadro de comando ilegível.

Registro 2301

Voltar



Não Conformidade nº 472

Elevatória – SORVETERIA/ PENÍSULA I: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2318

Voltar



Não Conformidade nº 473
Elevatória – SORVETERIA/ PENÍSULA I: Falha no gradeamento.

Registro 2309

Voltar



Não Conformidade nº 474
Elevatória – SORVETERIA/ PENÍSULA I: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2312

Voltar



Não Conformidade nº 475
Elevatória – SORVETERIA/ PENÍSULA I: Necessidade de manutenção no barrilete.

Registros 2314 e 2315

Voltar





Não Conformidade nº 476
Elevatória – BOGARÍ / PENÍSULA II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 2321

Voltar



Não Conformidade nº 477
Elevatória – BOGARÍ / PENÍSULA II: Necessidade de manutenção nos equipamentos: corrosão acentuada.

Registro 2327

Voltar



Não Conformidade nº 478
Elevatória – BOGARÍ / PENÍSULA II: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 479
Elevatória – BOGARÍ / PENÍSULA II: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 2322 e 2323

Voltar





Não Conformidade nº 480
Elevatória – BOGARÍ / PENÍSULA II: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2336

Voltar




Não Conformidade nº 481

Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 2339

Voltar



Não Conformidade nº 482
Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Ausência de bomba reserva.

Registro

Voltar

Não Conformidade nº 483
Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registros 2345 e 2346

Voltar





Não Conformidade nº 484
Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Necessidade de manutenção e limpeza no barrilete.

Registros 2348 e 2349

Voltar





Não Conformidade nº 485
Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2350, 2351 e 2358

Voltar







Não Conformidade nº 486
Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Falha no gradeamento.

Registro 2352

Voltar



Não Conformidade nº 487
Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2354

Voltar



Não Conformidade nº 488
Elevatória – ESPANHOL / PENÍSULA III: Necessidade de reparo na porta do quadro de comando.

Registros 2356 e 2357

Voltar





Não Conformidade nº 489
Elevatória – MARINA PORTO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2360

Voltar



Não Conformidade nº 490
Elevatória – MARINA PORTO: Necessidade de limpeza no barrilete e ausência de volante.

Registro 2363

Voltar



Não Conformidade nº 491
Elevatória – MARINA PORTO: Falha no gradeamento.

Registros 2364 e 2365

Voltar





Não Conformidade nº 492
Elevatória – MARINA PORTO: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 2366

Voltar



Não Conformidade nº 493
Elevatória – MARINA PORTO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2367 e 2371

Voltar





Não Conformidade nº 494
Elevatória – MARINA PORTO: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registro 2368

Voltar



Não Conformidade nº 495
Elevatória – MARINA PORTO: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2370

Voltar



Não Conformidade nº 496
Elevatória – PEDRA FURADA: Falha no gradeamento.

Registros 2378 e 2383

Voltar





Não Conformidade nº 497
Elevatória – PEDRA FURADA: Necessidade de substituição das bases de sustentação dos tubos guia.

Registro 2379

Voltar



Não Conformidade nº 498
Elevatória – PEDRA FURADA: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registro 2384

Voltar



Não Conformidade nº 499
Elevatória – PEDRA FURADA: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2386

Voltar



Não Conformidade nº 500
Elevatória – PEDRA FURADA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Instalações físicas degradadas.

Registros 2387 e 2389

Voltar





Não Conformidade nº 501
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas.

Registro 2396

Voltar



Não Conformidade nº 502
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2397

Voltar



Não Conformidade nº 503
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2400

Voltar



Não Conformidade nº 504
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Falha no gradeamento.

Registro 2410

Voltar



Não Conformidade nº 505
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registro 2415

Voltar



Não Conformidade nº 506
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Em momentos de maré alta, há passagem de água para a EEE.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 507
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 508
Elevatória – PONTA DE HUMAITÁ: Estruturas físicas danificadas.

Registro 2408

Voltar



Não Conformidade nº 509
Elevatória – BOA VIAGEM / MONT SERRAT: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falta de cadeado nas tampas. Ocupação irregular.

Registro 2423

Voltar



Não Conformidade nº 510
Elevatória – BOA VIAGEM / MONT SERRAT: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2421

Voltar



Não Conformidade nº 511
Elevatória – BOA VIAGEM / MONT SERRAT: Nível elevado da elevatória, falha de operação ou dimensionamento.

Registro 2425

Voltar



Não Conformidade nº 512
Elevatória – BOA VIAGEM / MONT SERRAT: Haste de sustentação do cabo elétrico apresentando corrosão acentuada.

Registro 2427

Voltar



Não Conformidade nº 513
Elevatória – BOA VIAGEM / MONT SERRAT: Tampas com grandes orifícios nas extremidades. Há relatos de um acidente envolvendo uma criança, causando uma fratura no pé.

Registros 2430, 2431, 2432, 2433 e 2444

Voltar












Não Conformidade nº 514
Elevatória – BOA VIAGEM / MONT SERRAT: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2438

Voltar



Não Conformidade nº 515
Elevatória – MANGUEIRA I: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2445

Voltar



Não Conformidade nº 516
Elevatória – MANGUEIRA I: Vazamento na tubulação de saída da bomba. Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 2446, 2447 e 2452

Voltar







Não Conformidade nº 517
Elevatória – MANGUEIRA I: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 518
Elevatória – MANGUEIRA I: Quadro de comando alojado em meio de material combustível (madeira). Ausência de sinalização.

Registros 2454 e 2455

Voltar






Não Conformidade nº 519
Elevatória – MANGUEIRA I: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2456 e 2457

Voltar





Não Conformidade nº 520

Elevatória – COREMA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2459

Voltar



Não Conformidade nº 521
Elevatória – COREMA: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registro 2461

Voltar



Não Conformidade nº 522
Elevatória – COREMA: Suporte do sensor de nível inadequado.

Registros 2465 e 2467

Voltar





Não Conformidade nº 523
Elevatória – COREMA: Gradeamento superior incompleto.

Registro 2469

Voltar



Não Conformidade nº 524
Elevatória – COREMA: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 2470

Voltar



Não Conformidade nº 525
Elevatória – COREMA: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2471

Voltar



Não Conformidade nº 526
Elevatória – COREMA: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registros 2474, 2475 e 2476

Voltar







Não Conformidade nº 527
Elevatória – COREMA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2476, 2477 e 2478

Voltar







Não Conformidade nº 528

Elevatória – COREMA: Registro de chegada danificado. Utiliza-se de sacos de areia ou bexigas quando é necessário fazer manutenção na elevatória.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 529
Elevatória – RAFAEL UCHOA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2479

Voltar



Não Conformidade nº 530
Elevatória – RAFAEL UCHOA: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registro 2481

Voltar



Não Conformidade nº 531
Elevatória – RAFAEL UCHOA: Necessidade de manutenção nos equipamentos. Tubulações apresentando corrosão acentuada.

Registro 2483


Voltar



Não Conformidade nº 532
Elevatória – RAFAEL UCHOA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2489

Voltar



Não Conformidade nº 533
Elevatória – RAFAEL UCHOA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 534
Elevatória – MODULO POLICIAL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2490

Voltar



Não Conformidade nº 535
Elevatória – MODULO POLICIAL: Tubulações apresentando corrosão acentuada e má fixação do tubo guia.

Registros 2492 e 2495

Voltar





Não Conformidade nº 536
Elevatória – MODULO POLICIAL: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registro 2496

Voltar



Não Conformidade nº 537
Elevatória – MODULO POLICIAL: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 2498

Voltar



Não Conformidade nº 538
Elevatória – MODULO POLICIAL: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2501

Voltar



Não Conformidade nº 539
Elevatória – MODULO POLICIAL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2503 e 2504

Voltar





Não Conformidade nº 540
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2505

Voltar



Não Conformidade nº 541
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 542
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Nível elevado da elevatória, falha de operação ou dimensionamento.

Registros 2508 e 2511

Voltar





Não Conformidade nº 543
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Instalações físicas degradadas.

Registros 2512, 2513, 2514, 2516 e 2526

Voltar











Não Conformidade nº 544
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registros 2509, 2510 e 2517

Voltar







Não Conformidade nº 545
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Indícios de incêndio.

Registro 2515

Voltar



Não Conformidade nº 546
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Necessidade de recuperar ou substituir tampas danificadas.

Registros 2519 e 2520

Voltar





Não Conformidade nº 547
Elevatória – CAMPO DE FUTEBOL: Necessidade de limpeza.

Registro 2523

Voltar



Não Conformidade nº 548
Elevatória – NOVOS ALAGADOS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de substituição dos mourões da cerca.

Registros 2527 e 2528

Voltar





Não Conformidade nº 549
Elevatória – NOVOS ALAGADOS: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 2531, 2532, 2533 e 2538

Voltar









Não Conformidade nº 550
Elevatória – NOVOS ALAGADOS: Necessidade de capina periódica.

Registros 2534 e 2535

Voltar





Não Conformidade nº 551
Elevatória – NOVOS ALAGADOS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2536, 2542, 2543 e 2544

Voltar









Não Conformidade nº 552
Elevatória – NOVOS ALAGADOS: Má fixação do tubo guia.

Registro 2548

Voltar



Não Conformidade nº 553

Elevatória – NOVOS ALAGADOS: O disjuntor está desprotegido, está alocado na parte externa da EEE. Há relatos de que moradores já desligaram o disjuntor.

Registros 2549 e 2550

Voltar





Não Conformidade nº 554
Elevatória – LOPES TROVÃO 3: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2554

Voltar



Não Conformidade nº 555
Elevatória – LOPES TROVÃO 3: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 556
Elevatória – LOPES TROVÃO 3: Base de ancoragem das bombas com corrosão acentuada e má fixação do tubo guia.

Registro 2556

Voltar



Não Conformidade nº 557
Elevatória – LOPES TROVÃO 3: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 2557

Voltar



Não Conformidade nº 558
Elevatória – LOPES TROVÃO 3: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2558, 2560 e 2561

Voltar







Não Conformidade nº 559
Elevatória – LOPES TROVÃO 2: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2562

Voltar



Não Conformidade nº 560
Elevatória – LOPES TROVÃO 2: Má fixação do tubo guia.

Registro 2563

Voltar



Não Conformidade nº 561
Elevatória – LOPES TROVÃO 2: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 562
Elevatória – LOPES TROVÃO 2: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 2564

Voltar



Não Conformidade nº 563
Elevatória – LOPES TROVÃO 2: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registros 2567 e 2568

Voltar





Não Conformidade nº 564
Elevatória – LOPES TROVÃO 2: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2570 e 2571

Voltar





Não Conformidade nº 565
Elevatória – LOPES TROVÃO 1: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2572

Voltar



Não Conformidade nº 566
Elevatória – LOPES TROVÃO 1: Necessidade de substituição da corrente e má fixação do tubo guia.

Registros 2574 e 2575

Voltar





Não Conformidade nº 567
Elevatória – LOPES TROVÃO 1: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 568
Elevatória – LOPES TROVÃO 1: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registros 2576 e 2577

Voltar





Não Conformidade nº 569

Elevatória – COPACABANA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2581

Voltar



Não Conformidade nº 570
Elevatória – COPACABANA: Má fixação do tubo guia.

Registro 2584

Voltar



Não Conformidade nº 571
Elevatória – COPACABANA: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 2585 e 2586

Voltar





Não Conformidade nº 572
Elevatória – COPACABANA: Necessidade de substituição e manutenção nas tampas.

Registro 2583

Voltar




Não Conformidade nº 573
Elevatória – COPACABANA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2591 e 2592

Voltar





Não Conformidade nº 574
Elevatória – QUADRA DE FUTEBOL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2594

Voltar



Não Conformidade nº 575
Elevatória – QUADRA DE FUTEBOL: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 2595

Voltar



Não Conformidade nº 576
Elevatória – QUADRA DE FUTEBOL: Instalações físicas degradadas.

Registros 2596, 2597, 2607 e 2608

Voltar









Não Conformidade nº 577
Elevatória – QUADRA DE FUTEBOL: Má fixação do tubo guia.

Registro 2599

Voltar



Não Conformidade nº 578
Elevatória – QUADRA DE FUTEBOL: Falha no gradeamento.

Registro 2601

Voltar




Não Conformidade nº 579
Elevatória – QUADRA DE FUTEBOL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2604, 2605 e 2606

Voltar







Não Conformidade nº 580

Elevatória – URUGUAI: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2611

Voltar



Não Conformidade nº 581
Elevatória – URUGUAI: Má fixação dos tubos guia.

Registros 2613 e 2617

Voltar





Não Conformidade nº 582
Elevatória – URUGUAI: Ausência de bomba reserva.


Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 583
Elevatória – URUGUAI: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2622 e 2624

Voltar





Não Conformidade nº 584
Elevatória – URUGUAI: Instalações físicas degradadas.

Registro 2623

Voltar



Não Conformidade nº 585
Elevatória – URUGUAI: Necessidade de substituição do cadeado.

Registro2625

Voltar



Não Conformidade nº 586
Elevatória – URUGUAI: Necessidade de substituição das tampas.

Registro 2626

Voltar



Não Conformidade nº 587
Elevatória – URUGUAI: Ausência de guarda-corpo.

Registros 2627, 2628 e 2629

Voltar







Não Conformidade nº 588

Elevatória – BATE ESTACA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2633

Voltar



Não Conformidade nº 589
Elevatória – BATE ESTACA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2635 e 2638

Voltar





Não Conformidade nº 590
Elevatória – BATE ESTACA: Má fixação do tubo guia.

Registro 2642

Voltar



Não Conformidade nº 591
Elevatória – BATE ESTACA: Falha no gradeamento.

Registros 2644 e 2645

Voltar





Não Conformidade nº 592
Elevatória – BATE ESTACA: Ausência de guarda-corpo.

Registro 2649

Voltar



Não Conformidade nº 593
Elevatória – OUTLET CENTER: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 2652

Voltar



Não Conformidade nº 594
Elevatória – OUTLET CENTER: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registro 2653

Voltar



Não Conformidade nº 595
Elevatória – OUTLET CENTER: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2656, 2657, 2658, 2661, 2662, 2670, 2671, 2672 e 2675

Voltar




















Não Conformidade nº 596
Elevatória – OUTLET CENTER: Ausência de guarda-corpo.

Registro 2660

Voltar



Não Conformidade nº 597
Elevatória – OUTLET CENTER: Má fixação do tubo guia.

Registros 2663 e 2664

Voltar





Não Conformidade nº 598
Elevatória – OUTLET CENTER: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registros 2667, 2669 e 2674

Voltar







Não Conformidade nº 599
Elevatória – OUTLET CENTER: Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registro 2676

Voltar



Não Conformidade nº 600
Elevatória – MANGUEIRAS II / LEBLON: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 2677

Voltar



Não Conformidade nº 601
Elevatória – MANGUEIRAS II / LEBLON: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 602
Elevatória – MANGUEIRAS II / LEBLON: Instalações físicas degradadas.

Registros 2680, 2683 e 2684

Voltar







Não Conformidade nº 603
Elevatória – MANGUEIRAS II / LEBLON: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 2685

Voltar



Não Conformidade nº 604
Elevatória – MANGUEIRAS II / LEBLON: Má fixação do tubo guia.

Registro 2687


Voltar



Não Conformidade nº 605
Elevatória – MANGUEIRAS II / LEBLON: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2690 e 2691

Voltar





Não Conformidade nº 606
Elevatória – MANGUEIRAS II / LEBLON: Necessidade de limpeza.

Registro 2693

Voltar



Não Conformidade nº 607
Elevatória – NILO PEÇANHA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 2695 e 2696

Voltar





Não Conformidade nº 608
Elevatória – NILO PEÇANHA: Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registros 2697 e 2701

Voltar





Não Conformidade nº 609
Elevatória – NILO PEÇANHA: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registros 2700 e 2701

Voltar





Não Conformidade nº 610
Elevatória – NILO PEÇANHA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2701, 2705, 2706 e 2707

Voltar









Não Conformidade nº 611
Elevatória – NILO PEÇANHA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 612
Elevatória – NILO PEÇANHA: Falha no gradeamento.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 613
Elevatória – NILO PEÇANHA: Ausência de guarda-corpo.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 614
Elevatória – BARÃO DE COTEGIPE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2709

Voltar



Não Conformidade nº 615
Elevatória – BARÃO DE COTEGIPE: Portão do quadro de comando danificado.

Registro 2710

Voltar



Não Conformidade nº 616
Elevatória – BARÃO DE COTEGIPE: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2712 e 2713

Voltar





Não Conformidade nº 617
Elevatória – BARÃO DE COTEGIPE: Necessidade de manutenção ou substituição das tampas.

Registro 2714

Voltar



Não Conformidade nº 618
Elevatória – BARÃO DE COTEGIPE: Má fixação do tubo guia, corrente e instalações elétricas.

Registros 2715, 2719 e 2720

Voltar







Não Conformidade nº 619
Elevatória – BARÃO DE COTEGIPE: Falha no gradeamento. Ausência de gradeamento superior. Ausência de guarda-corpo.

Registro 2716

Voltar



Não Conformidade nº 620
Elevatória – BARÃO DE COTEGIPE: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registros 2721 e 2722

Voltar





Não Conformidade nº 621

Elevatória – ÁGUA DE MENINO: EEE fora de funcionamento, pois todas as bombas estavam em manutenção simultaneamente. A mesma estava extravasando para a baía de todos os santos.

Registro 2757

Voltar



Não Conformidade nº 622
Elevatória – ÁGUA DE MENINO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 2727, 2737 e 2743

Voltar







Não Conformidade nº 623
Elevatória – ÁGUA DE MENINO: Necessidade de substituição e manutenção das tampas.

Registros 2728, 2729 e 2733

Voltar







Não Conformidade nº 624
Elevatória – ÁGUA DE MENINO: Ausência de gradeamento superior.

Registro 2732

Voltar



Não Conformidade nº 625
Elevatória – ÁGUA DE MENINO: Necessidade de limpeza e manutenção no barrilete.

Registros 2738, 2739, 2740 e 2741

Voltar









Não Conformidade nº 626
Elevatória – ÁGUA DE MENINO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750 e 2751

Voltar















Não Conformidade nº 627

Elevatória – ÁGUA DE MENINO: A tubulação de recalque apresenta falhas frequentes, rompendo no meio da rua.

Registro 2752

Voltar



Não Conformidade nº 628
Elevatória – HOSPITAL NAVAL / HOSPITAL DA MARINHA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2760

Voltar



Não Conformidade nº 629
Elevatória – HOSPITAL NAVAL / HOSPITAL DA MARINHA: Ausência de gradeamento superior.

Registro 2764

Voltar



Não Conformidade nº 630
Elevatória – HOSPITAL NAVAL / HOSPITAL DA MARINHA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 631
Elevatória – HOSPITAL NAVAL / HOSPITAL DA MARINHA: Corrente apresentando corrosão acentuada.

Registros 2766 e 2769

Voltar





Não Conformidade nº 632
Elevatória – HOSPITAL NAVAL / HOSPITAL DA MARINHA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2767 e 2771

Voltar



Não Conformidade nº 633
Elevatória – HOSPITAL NAVAL / HOSPITAL DA MARINHA: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 2770

Voltar



Não Conformidade nº 634
Elevatória – COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2772

Voltar



Não Conformidade nº 635
Elevatória – COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL: Corrente com alto índice de corrosão. Perda de recobrimento, com exposição parcial das armaduras.

Registro 2774

Voltar



Não Conformidade nº 636
Elevatória – COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 637
Elevatória – COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL: Necessidade de limpeza no barrilete, falha no sistema de drenagem.

Registro 2775

Voltar



Não Conformidade nº 638
Elevatória – 2º DISTRITO NAVAL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2780

Voltar



Não Conformidade nº 639
Elevatória – 2º DISTRITO NAVAL: Ausência de guarda-corpo.

Registro 2784

Voltar



Não Conformidade nº 640
Elevatória – 2º DISTRITO NAVAL: Necessidade de substituição da escada.

Registro 2792

Voltar



Não Conformidade nº 641
Elevatória – 2º DISTRITO NAVAL: Equipamentos apresentando corrosão acentuada.

Registro 2785

Voltar



Não Conformidade nº 642
Elevatória – 2º DISTRITO NAVAL: Necessidade de substituição das correntes.

Registro 2787

Voltar



Não Conformidade nº 643
Elevatória – 2º DISTRITO NAVAL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2795 e 2796

Voltar





Não Conformidade nº 644

Elevatória – PRAÇA CAIRU: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2797

Voltar



Não Conformidade nº 645

Elevatória – PRAÇA CAIRU: No momento da fiscalização, a EEE encontrava-se parada, pois a EEE receptora (Moinho da Bahia) estava passando por manutenção.

Registro 2799

Voltar



Não Conformidade nº 646
Elevatória – PRAÇA CAIRU: Tampas degradadas apresentando corrosão acentuada.

Registro 2800

Voltar



Não Conformidade nº 647
Elevatória – PRAÇA CAIRU: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registro 2803

Voltar



Não Conformidade nº 648
Elevatória – PRAÇA CAIRU: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2802, 2805, 2806 e 2807

Voltar









Não Conformidade nº 649
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2808

Voltar



Não Conformidade nº 650
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: As duas bombas apresentavam falhas elétricas.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 651
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Tampas degradadas apresentando corrosão acentuada.

Registro 2809

Voltar



Não Conformidade nº 652
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Escada inadequada.

Registro 2814

Voltar



Não Conformidade nº 653
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Ausência de gradeamento superior.

Registro 2820

Voltar



Não Conformidade nº 654
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2821 e 2823

Voltar





Não Conformidade nº 655
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Ausência de guarda-corpo.

Registros 2811 e 2817

Voltar





Não Conformidade nº 656
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Equipe em execução de manutenção sem EPI's adequados.

Registros 2812 e 2813

Voltar





Não Conformidade nº 657
Elevatória – MOINHO DA BAHIA: Ausência de exaustor.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 658
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2827

Voltar



Não Conformidade nº 659
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Necessidade de substituição da escada.

Registro 2829

Voltar



Não Conformidade nº 660
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Gradeamento superior incompleto.

Registro 2830

Voltar



Não Conformidade nº 661
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Base do tubo guia apresentando corrosão acentuada.

Registros 2831 e 2837

Voltar





Não Conformidade nº 662
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Ausência de guarda-corpo.

Registros 2832 e 2838

Voltar





Não Conformidade nº 663
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Necessidade de recuperação das estruturas físicas.

Registro 2833

Voltar



Não Conformidade nº 664
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2834, 2836 e 2839

Voltar







Não Conformidade nº 665
Elevatória – ENSEADA DO CABRITO: Ao lado da EEE corre uma vala de esgoto. Canalizar o esgoto para a EEE.

Registro 2840

Voltar



Não Conformidade nº 666
Elevatória – MONTEIRO LOBATO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2842

Voltar



Não Conformidade nº 667
Elevatória – MONTEIRO LOBATO: Falha no gradeamento superior.

Registro 2844

Voltar



Não Conformidade nº 668
Elevatória – MONTEIRO LOBATO: Substituir base fixação dos tubos guia.

Registro 2845


Voltar




Não Conformidade nº 669
Elevatória – MONTEIRO LOBATO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2846, 2847, 2855 e 2857

Voltar









Não Conformidade nº 670
Elevatória – MONTEIRO LOBATO: Ausência de guarda-corpo.

Registro 2848

Voltar



Não Conformidade nº 671
Elevatória – MONTEIRO LOBATO: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 672
Elevatória – MONTEIRO LOBATO: Tampas degradadas, com alto índice de corrosão.

Registro 2850

Voltar



Não Conformidade nº 673
Elevatória – ATERRO DO JOANES: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 2858

Voltar



Não Conformidade nº 674
Elevatória – ATERRO DO JOANES: Tampas degradadas, com alto índice de corrosão.

Registro 2859


Voltar



Não Conformidade nº 675
Elevatória – ATERRO DO JOANES: No momento da fiscalização a EEE encontrava-se cheia, pois passava por manutenção.

Registros 2860 e 2861

Voltar





Não Conformidade nº 676
Elevatória – ATERRO DO JOANES: Necessidade de substituição da base de ancoragem do tubo guia.

Registro 2865

Voltar



Não Conformidade nº 677
Elevatória – ATERRO DO JOANES: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2866, 2867 e 2868

Voltar







Não Conformidade nº 678
Elevatória – SOLAR DO UNHÃO: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registros 2871 e 2872

Voltar





Não Conformidade nº 679
Elevatória – SOLAR DO UNHÃO: Instalação elétrica em desconformidade com a NR 10.

Registro 2873

Voltar



Não Conformidade nº 680
Elevatória – SOLAR DO UNHÃO: Instalações físicas: presença de rachadura e exposição de ferragens.

Registros 2876 e 2877

Voltar





Não Conformidade nº 681
Elevatória – SOLAR DO UNHÃO: Ausência de bomba reserva.

Registro 2879

Voltar



Não Conformidade nº 682
Elevatória – SOLAR DO UNHÃO: Ausência de manutenção de equipamentos: corrosão na corrente da bomba e nas tampas.

Registros 2881 e 2882

Voltar





Não Conformidade nº 683
Elevatória – GAMBOA DE CIMA: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.

Registros2892 e 2895

Voltar





Não Conformidade nº 684
Elevatória – GAMBOA DE CIMA: Presença de vazamentos.

Registros 2894 e 2898

Voltar





Não Conformidade nº 685
Elevatória – GAMBOA DE CIMA: Instalação elétrica em desconformidade com a NR 10.

Registro 2905

Voltar



Não Conformidade nº 686

Elevatória – GAMBOA DE CIMA: Ausência de manutenção de equipamentos: corrosão na corrente da bomba, na base do corrimão e nas tampas.

Registros 2901, 2908, 2900 e 2909

Voltar









Não Conformidade nº 687
Elevatória – GAMBOA DE CIMA: Necessidade de limpeza e manutenção.

Registros 2906, 2907 e 2910

Voltar







Não Conformidade nº 688
Elevatória – GAMBOA DE BAIXO: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registros 2914 e 2934

Voltar





Não Conformidade nº 689
Elevatória – GAMBOA DE BAIXO: Ausência de bomba reserva.

Registro 2920

Voltar



Não Conformidade nº 690
Elevatória – GAMBOA DE BAIXO: Presença de vazamentos ao longo da rede de chegada.

Registros 2915, 2918 e 2919

Voltar







Não Conformidade nº 691
Elevatória – GAMBOA DE BAIXO: Ausência de manutenção de equipamentos: corrosão acentuada nas tubulações, tampas, grade e registro.

Registros 2917, 2922, 2923 e 2926

Voltar









Não Conformidade nº 692
Elevatória – GAMBOA DE BAIXO: Necessidade de limpeza e correção de obstrução da rede.

Registros2921, 2923 e 2932

Voltar







Não Conformidade nº 693
Elevatória – GAMBOA DE BAIXO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2928, 2935 e 2939

Voltar







Não Conformidade nº 694
Elevatória – VILA BRANDÃO: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.

Registros2945 e 2946

Voltar





Não Conformidade nº 695
Elevatória – VILA BRANDÃO: Ausência de bomba reserva.

Registro 2951


Voltar



Não Conformidade nº 696
Elevatória – VILA BRANDÃO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2949 e 2959

Voltar





Não Conformidade nº 697
Elevatória – TRAVESSA HUGO WILSON: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo.

Registros 2960 e 2971

Voltar





Não Conformidade nº 698
Elevatória – TRAVESSA HUGO WILSON: Ausência de bomba reserva.

Registro 2970

Voltar



Não Conformidade nº 699
Elevatória – TRAVESSA HUGO WILSON: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 2964 e 2972

Voltar





Não Conformidade nº 700
Elevatória – TRAVESSA HUGO WILSON: Corrosão acentuada nos parafusos da base de sustentação do tubo guia. Uso de tarugo na tubulação.

Registros 2965 e 2969

Voltar





Não Conformidade nº 701
Elevatória – TRAVESSA HUGO WILSON: Instalações físicas: presença de rachaduras.

Registros 2967 e 2968

Voltar





Não Conformidade nº 702

Elevatória – ALOÍSIO DE CARVALHO: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registro 2974

Voltar



Não Conformidade nº 703
Elevatória – ALOÍSIO DE CARVALHO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2975

Voltar



Não Conformidade nº 704
Elevatória – ALOÍSIO DE CARVALHO: Instalações físicas: necessidade de limpeza no poço da EEE.

Registros 2981 e 2982

Voltar





Não Conformidade nº 705
Elevatória – ALOÍSIO DE CARVALHO: Ausência de voltímetro e amperímetro.

Registro 2978

Voltar



Não Conformidade nº 706
Elevatória – ALOÍSIO DE CARVALHO: Ausência de manutenção de equipamentos: corrosão acentuada em tampas e corrente.

Registros 2976, 2980 e 2984

Voltar







Não Conformidade nº 707

Elevatória – SANTA MARIA: Ausência de sinalização identificadora da EEE, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registro 2987

Voltar



Não Conformidade nº 708
Elevatória – SANTA MARIA: Presença de rachaduras e exposição de ferragens.

Registros 2989 e 2991

Voltar





Não Conformidade nº 709
Elevatória – SANTA MARIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 2995

Voltar



Não Conformidade nº 710
Elevatória – SANTA MARIA: Necessidade de substituição na base de sustentação do tubo guia.

Registro 2994

Voltar



Não Conformidade nº 711
Elevatória – BARRA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3025, 3028, 3029, 3030, 3032 e 3037

Voltar













Não Conformidade nº 712
Elevatória – BARRA: Portão apresentando corrosão acentuada.

Registro 3003

Voltar



Não Conformidade nº 713
Elevatória – BARRA: Cabos elétricos desprotegidos.

Registros 3007, 3014, 3023, 3024, 3026, 3027 e 3036

Voltar















Não Conformidade nº 714
Elevatória – BARRA: Painéis elétricos apresentando falha operacional.

Registros 3008, 3009 e 3010

Voltar







Não Conformidade nº 715
Elevatória – BARRA: Indícios de fogo no gerador.

Registro 3035

Voltar



Não Conformidade nº 716
Elevatória – BARRA: Ausência de cooler no quadro de comando do gerador.

Registros 3043 e 3044

Voltar





Não Conformidade nº 717
Elevatória – MORRO DO CRISTO: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3046 e 3068

Voltar





Não Conformidade nº 718
Elevatória – MORRO DO CRISTO: Instalações físicas: paredes quebradas, exposição de ferragens.

Registros 3048, 3061, 3063 e 3065

Voltar









Não Conformidade nº 719
Elevatória – MORRO DO CRISTO: Ausência de bomba reserva.

Registro 3062

Voltar



Não Conformidade nº 720
Elevatória – MORRO DO CRISTO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3071 e 3073

Voltar





Não Conformidade nº 721
Elevatória – MORRO DO CRISTO: Quadro de comando alojado em meio de material combustível (madeira).

Registro 3068

Voltar



Não Conformidade nº 722
Elevatória – MORRO DO CRISTO: Ausência de manutenção nos equipamentos equipamentos, comporta e válvula.

Registros 3051 e 3067

Voltar





Não Conformidade nº 723
Elevatória – MORRO DO CRISTO: Derramamento de esgoto.

Registros 3057 e 3058

Voltar





Não Conformidade nº 724
Elevatória – BARRA CENTER: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registro 3075


Voltar



Não Conformidade nº 725
Elevatória – BARRA CENTER: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3082 e 3083

Voltar



Não Conformidade nº 726
Elevatória – BARRA CENTER: As tampas não foram abertas para a inspeção ao poço da EEE.

Registros 3077 e 3078

Voltar



Não Conformidade nº 727
Elevatória – BARRA CENTER: Falha no isolamento do acesso a galeria, mantido aberto e sem proteção.

Registro 3084

Voltar



Não Conformidade nº 728
Elevatória – ONDINA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registros 3085 e 3141

Voltar





Não Conformidade nº 729
Elevatória – ONDINA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3091, 3092, 3094, 3118, 3126, 3127, 3129 e 3132

Voltar










Não Conformidade nº 730
Elevatória – ONDINA: Necessidade de proteção da área.

Registros 3098 e 3102

Voltar





Não Conformidade nº 731
Elevatória – ONDINA: Necessidade de limpeza no banheiro.

Registros 3113 e 3114

Voltar





Não Conformidade nº 732
Elevatória – ONDINA: Necessidade de substituição dos parafusos.

Registros 3107, 3147 e 3148

Voltar







Não Conformidade nº 733
Elevatória – ONDINA: Extintores de incêndio dispostos de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registros 3123 e 3136

Voltar





Não Conformidade nº 734
Elevatória – ONDINA: Instalações físicas degradadas.

Registros 3137, 3144, 3145, 3149 e 3157

Voltar











Não Conformidade nº 735
Elevatória – ONDINA: Ausência de corrente para retirada da bomba.

Registro 3100

Voltar



Não Conformidade nº 736
Elevatória – ONDINA: Alta temperatura na sala do painel de controle.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 737
Elevatória – ONDINA: Amperímetro fora de operação.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 738
Elevatória – ONDINA: Falha no gradeamento.

Registros 3089 e 3090

Voltar





Não Conformidade nº 739
Elevatória – POSTO SHEL: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo.

Registros 3160 e 3180

Voltar





Não Conformidade nº 740
Elevatória – POSTO SHEL: Ausência de isolamento da área e consequente utilização como moradia.

Registros 3161, 3180 e 3183

Voltar







Não Conformidade nº 741
Elevatória – POSTO SHEL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3178, 3179 e 3181

Voltar







Não Conformidade nº 742
Elevatória – POSTO SHEL: Ausência de gradeamento horizontal.

Registro 3167

Voltar



Não Conformidade nº 743
Elevatória – POSTO SHEL: Instalações físicas: necessidade de limpeza e organização do barrilete.

Registro 3177

Voltar



Não Conformidade nº 744
Elevatória – POSTO SHEL: Necessidade de manutenção das instalações físicas.

Registros 3163, 3169, 3172, 3176 e 3184

Voltar











Não Conformidade nº 745
Elevatória – ALTO DA SEREIA: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registros 3185 e 3196

Voltar





Não Conformidade nº 746
Elevatória – ALTO DA SEREIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3187, 3190 e 3191

Voltar







Não Conformidade nº 747
Elevatória – ALTO DA SEREIA: Ausência de manutenção em equipamentos: corrosão elevada no quadro de comando, correntes e suporte de fixação do tubo guia.

Registros 3192, 3197, 3198 e 3206

Voltar









Não Conformidade nº 748
Elevatória – ALTO DA SEREIA: Ausência de gradeamento superior.

Registro 3205

Voltar



Não Conformidade nº 749
Elevatória – ALTO DA SEREIA: Necessidade de limpeza do poço.

Registro 3207

Voltar



Não Conformidade nº 750
Elevatória – PACIÊNCIA: Ausência de sinalização identificadora da EEE e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.

Registros3211 e 3212

Voltar





Não Conformidade nº 751
Elevatória – PACIÊNCIA: Necessidade de substituição dos portões.

Registros 3213, 3214 e 3215

Voltar







Não Conformidade nº 752
Elevatória – PACIÊNCIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3218, 3224, 3226 e 3229

Voltar









Não Conformidade nº 753
Elevatória – PACIÊNCIA: Necessidade de limpeza do poço e do barrilete.

Registros 3237 e 3239

Voltar





Não Conformidade nº 754
Elevatória – PACIÊNCIA: Ausência de bomba reserva.

Registro 3235

Voltar



Não Conformidade nº 755
Elevatória – PACIÊNCIA: Acondicionamento de materiais em local indevido.

Registro 3221

Voltar



Não Conformidade nº 756
Elevatória – PACIÊNCIA: Instalações físicas: ausência de tampa ou grade de proteção.

Registro 3242

Voltar



Não Conformidade nº 757
Elevatória – PACIÊNCIA: Necessidade de substituição da caixa de proteção do painel elétrico.

Registros 3232 e 3233

Voltar





Não Conformidade nº 758
Elevatória – FONTE DO BOI: Ausência de sinalização identificadora do local e do quadro de comando, da restrição de acesso e perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3246 e 3250

Voltar





Não Conformidade nº 759
Elevatória – FONTE DO BOI: Necessidade de limpeza do poço.

Registro 3253

Voltar



Não Conformidade nº 760
Elevatória – FONTE DO BOI: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 3256

Voltar



Não Conformidade nº 761
Elevatória – FONTE DO BOI: Fixação irregular do sensor de nível.

Registro 3252

Voltar



Não Conformidade nº 762
Elevatória – PITUBA: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registros 3258 e 3316

Voltar





Não Conformidade nº 763
Elevatória – PITUBA: Instalações físicas degradadas.

Registros 3259, 3287, 3290, 3291 e 3321

Voltar











Não Conformidade nº 764
Elevatória – PITUBA: Extintores de incêndio dispostos de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registros 3262, 3293 e 3298

Voltar







Não Conformidade nº 765
Elevatória – PITUBA: Escadas com degraus degradados. Corrimão danificado e ausência do mesmo.

Registros 3260, 3281, 3295, 3306 e 3308

Voltar











Não Conformidade nº 766
Elevatória – PITUBA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3263, 3265, 3279, 3299 e 3305

Voltar











Não Conformidade nº 767
Elevatória – PITUBA: Amperímetro danificado.

Registro 3268

Voltar



Não Conformidade nº 768
Elevatória – PITUBA: Necessidade de limpeza no banheiro.

Registro 3269

Voltar



Não Conformidade nº 769
Elevatória – PITUBA: Comporta de entrada fora de operação.

Registro 3312

Voltar



Não Conformidade nº 770
Elevatória – FABAC: Ausência de sinalização identificadora do local e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo.

Registros 3319 e 3322

Voltar





Não Conformidade nº 771
Elevatória – FABAC: Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registro 3329

Voltar



Não Conformidade nº 772
Elevatória – FABAC: Necessidade de limpeza do poço e substituição do corrimão e guarda-corpo.

Registros 3348, 3355, 3357 e 3367

Voltar









Não Conformidade nº 773
Elevatória – FABAC: Ausência de tampa, tampas oxidadas e quebradas.

Registros 3324, 3333, 3334 e 3340

Voltar










Não Conformidade nº 774
Elevatória – FABAC: Instalações físicas: degraus da escada mau dimensionados e danificados.

Registros 3345 e 3369

Voltar





Não Conformidade nº 775
Elevatória – FABAC: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 776
Elevatória – FABAC: Ausência de manutenção: oxidação acentuada no portão e válvula.

Registros 3320, 3321 e 3332

Voltar







Não Conformidade nº 777
Elevatória – FABAC: Ausência de gradeamento superior.

Registros 3354 e 3347

Voltar





Não Conformidade nº 778
Elevatória – PRAIA DO AEROCLUBE: Ausência de sinalização identificadora do local e do quadro de comando, da restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registros 3371 e 3384

Voltar





Não Conformidade nº 779
Elevatória – PRAIA DO AEROCLUBE: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3376, 3377, 3380, 3382 e 3399

Voltar











Não Conformidade nº 780
Elevatória – PRAIA DO AEROCLUBE: Acesso a galeria e ao gradeamento mantido aberto e sem proteção.

Registros 3385 e 3387

Voltar





Não Conformidade nº 781
Elevatória – PRAIA DO AEROCLUBE: Ausência de manutenção: registro inoperante e equipamentos apresentando corrosão acentuada.

Registros 3378 e 3373

Voltar





Não Conformidade nº 782
Elevatória – PRAIA DO AEROCLUBE: Necessidade de recuperação das instalações físicas.

Registros 3388, 3390 e 3391

Voltar







Não Conformidade nº 783
Elevatória – ARMAÇÃO 2004 DEL REY: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de isolamento da área.

Registro 3409

Voltar



Não Conformidade nº 784
Elevatória – ARMAÇÃO 2004 DEL REY: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3433, 3442, 3449 e 3453

Voltar









Não Conformidade nº 785
Elevatória – ARMAÇÃO 2004 DEL REY: Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registros 3435 e 3462

Voltar





Não Conformidade nº 786
Elevatória – ARMAÇÃO 2004 DEL REY: Instalações físicas: ausência de tampa, tampas oxidadas e quebradas.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 787
Elevatória – ALPHAVILE A: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 3682

Voltar



Não Conformidade nº 788
Elevatória – ALPHAVILE A: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 789
Elevatória – ALPHAVILE A: Necessidade de manutenção no barrilete.

Registros 3688 e 3689

Voltar





Não Conformidade nº 790
Elevatória – ALPHAVILE A: Ausência de bomba reserva.

Registro 3692

Voltar



Não Conformidade nº 791
Elevatória – ALPHAVILE A: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 792
Elevatória – ALPHAVILE A: Ausência de iluminação elétrica.

Registro 3699

Voltar




Não Conformidade nº 793
Elevatória – ALPHAVILE A: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3701 e 3702

Voltar





Não Conformidade nº 794
Elevatória – ALPHAVILE A: Necessidade de recuperação das instalações físicas.

Registros 3683 e 3703

Voltar





Não Conformidade nº 795
Elevatória – ALPHAVILE F: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 796
Elevatória – ALPHAVILE F: Necessidade de recuperação das instalações físicas.

Registros 3706, 3708, 3709 e 3730

Voltar









Não Conformidade nº 797
Elevatória – ALPHAVILE F: Ausência de sinalização no quadro de comando.

Registro 3712

Voltar



Não Conformidade nº 798
Elevatória – ALPHAVILE F: Necessidade de reparo na porta do quadro de comando.

Registro 3717

Voltar



Não Conformidade nº 799
Elevatória – ALPHAVILE F: Necessidade de substituição das bases dos tubos guia.

Registro 3715

Voltar



Não Conformidade nº 800
Elevatória – ALPHAVILE F: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 801
Elevatória – ALPHAVILE G: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 3732

Voltar



Não Conformidade nº 802
Elevatória – ALPHAVILE G: Instalações físicas degradadas.

Registros 3734, 3737, 3739, 3749, 3750 e 3758

Voltar













Não Conformidade nº 803
Elevatória – ALPHAVILE G: Necessidade de substituição das correntes das bombas.

Registros 3741 e 3743

Voltar






Não Conformidade nº 804
Elevatória – ALPHAVILE G: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3741, 3754 e 3755

Voltar







Não Conformidade nº 805
Elevatória – ALPHAVILE G: Falha no sistema de drenagem.

Registro 3744

Voltar



Não Conformidade nº 806
Elevatória – ALPHAVILE G: Ausência de iluminação elétrica.

Registro 3753

Voltar



Não Conformidade nº 807
Elevatória – ALPHAVILE G: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 808
Elevatória – ALPHAVILE G: Necessidade de manutenção nas comportas.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 809
Elevatória – ALPHAVILE G: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 810
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 3760

Voltar



Não Conformidade nº 811
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 812
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 813
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Ausência de sinalização no quadro de comando.

Registro 3763

Voltar



Não Conformidade nº 814
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Instalações físicas degradadas.

Registro 3765

Voltar



Não Conformidade nº 815
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Falha na proteção das instalações elétricas.

Registro 3762

Voltar



Não Conformidade nº 816
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Ausência de gradeamento superior.

Registro 3772

Voltar



Não Conformidade nº 817
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Elevatória fora de operação por falha.

Registro 3774

Voltar



Não Conformidade nº 818
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3780 e 3781

Voltar





Não Conformidade nº 819
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Verificar vazamento.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 820
Elevatória – PARQUE TECNOLÓGICO: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 821

Elevatória – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 3783

Voltar



Não Conformidade nº 822
Elevatória – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3784, 3785, 3786, 3789, 3792, 3797 e 3798

Voltar















Não Conformidade nº 823
Elevatória – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 824
Elevatória – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 825
Elevatória – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 826
Elevatória – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Necessidade de substituição do portão. Instalações físicas degradadas.

Registro 3787

Voltar



Não Conformidade nº 827
Elevatória – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Ausência de gradeamento superior.

Registros 3794 e 3799

Voltar





Não Conformidade nº 828
Elevatória – GOVERNADORIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3803 e 3804

Voltar





Não Conformidade nº 829
Elevatória – GOVERNADORIA: Ausência de gradeamento superior.

Registro 3806

Voltar



Não Conformidade nº 830
Elevatória – GOVERNADORIA: Tampas danificadas.

Registro 3810


Voltar



Não Conformidade nº 831
Elevatória – GOVERNADORIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3812, 3813, 3814, 3418 e 3421

Voltar







Não Conformidade nº 832
Elevatória – GOVERNADORIA: Necessidade de substituição da corrente da bomba.

Registro 3819

Voltar



Não Conformidade nº 833
Elevatória – GOVERNADORIA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 834
Elevatória – GOVERNADORIA: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 835
Elevatória – GOVERNADORIA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 836
Elevatória – SEPLANTEC: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 3829

Voltar



Não Conformidade nº 837
Elevatória – SEPLANTEC: Necessidade de substituir dos postes de iluminação.

Registros 3830, 3831 e 3833

Voltar







Não Conformidade nº 838
Elevatória – SEPLANTEC: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3834, 3848, 3849 e 3851

Voltar









Não Conformidade nº 839
Elevatória – SEPLANTEC: Necessidade de substituição das grades e ausência de gradeamento superior.

Registro 3835

Voltar



Não Conformidade nº 840
Elevatória – SEPLANTEC: Ausência de guarda-corpo na escada de acesso.

Registro 3838

Voltar



Não Conformidade nº 841
Elevatória – SEPLANTEC: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 842
Elevatória – SEPLANTEC: Ausência de instrumentos de medição no painel de controle.

Registro 3850

Voltar



Não Conformidade nº 843
Elevatória – SEPLANTEC: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 844
Elevatória – PRODEB: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 3854

Voltar



Não Conformidade nº 845
Elevatória – PRODEB: Ausência de gradeamento superior.

Registro 3855

Voltar



Não Conformidade nº 846
Elevatória – PRODEB: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3859, 3864, 3867, 3869, 3872, 3873 e 3874

Voltar














Não Conformidade nº 847
Elevatória – PRODEB: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 3856 e 3866

Voltar





Não Conformidade nº 848
Elevatória – PRODEB: Ausência de instrumentos de medição no painel de comando.

Registro 3876

Voltar



Não Conformidade nº 849
Elevatória – PRODEB: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 850
Elevatória – PRODEB: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 851
Elevatória – PRODEB: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 852

Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3877 e 3878

Voltar





Não Conformidade nº 853
Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 854
Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Ausência de instrumentos de medição no painel de comando.

Registros 3879 e 3871

Voltar





Não Conformidade nº 855
Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3880, 3882, 3892 e 3899

Voltar









Não Conformidade nº 856
Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Ausência de gradeamento superior.

Registro 3884

Voltar



Não Conformidade nº 857
Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Necessidade de limpeza da caixa de areia.

Registros 3888 e 3889

Voltar





Não Conformidade nº 858
Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 3890, 3893, 3894, 3895 e 3896

Voltar











Não Conformidade nº 859
Elevatória – INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Tampas com alto grau de corrosão.

Registro 3900

Voltar



Não Conformidade nº 860
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3902 e 3903

Voltar





Não Conformidade nº 861
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 3904

Voltar



Não Conformidade nº 862
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Ausência de gradeamento superior.

Registro 3906

Voltar



Não Conformidade nº 863
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES:
Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 3909 e 3916

Voltar





Não Conformidade nº 864
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Perda de recobrimento, com exposição de armaduras.

Registro 3910

Voltar



Não Conformidade nº 865
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3917, 3918, 3919 e 3920

Voltar









Não Conformidade nº 866
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Ausência de instrumentos de medição no painel de comando.

Registro 3921

Voltar



Não Conformidade nº 867
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Necessidade de manutenção nas tampas.

Registro 3924

Voltar



Não Conformidade nº 868
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 869
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 870
Elevatória – FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 871
Elevatória – BORA BORA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 3925

Voltar



Não Conformidade nº 872
Elevatória – BORA BORA: Ausência de dispositivo de bloqueio.

Registro 3932

Voltar



Não Conformidade nº 873
Elevatória – BORA BORA: Necessidade de substituição das bases dos tubos guia.

Registros 3933 e 3934

Voltar





Não Conformidade nº 874
Elevatória – BORA BORA: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 3942

Voltar



Não Conformidade nº 875
Elevatória – BORA BORA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 876
Elevatória – BORA BORA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 877
Elevatória – BELA VISTA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 3950

Voltar



Não Conformidade nº 878
Elevatória – BELA VISTA: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 3955, 3958 e 3959

Voltar







Não Conformidade nº 879
Elevatória – BELA VISTA: Falha no sistema de drenagem.

Registro 3954

Voltar



Não Conformidade nº 880
Elevatória – BELA VISTA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 881
Elevatória – BELA VISTA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 882
Elevatória – JARDIM BRASÍLIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3969 e 3970

Voltar





Não Conformidade nº 883
Elevatória – JARDIM BRASÍLIA: Base de fixação dos tubos guia apresentando corrosão acentuada.

Registros 3975 e 3979

Voltar





Não Conformidade nº 884
Elevatória – JARDIM BRASÍLIA: Amperímetros danificados. Necessidade de manutenção no exaustor.

Registro 3981

Voltar



Não Conformidade nº 885
Elevatória – JARDIM BRASÍLIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3982, 3984 e 3985

Voltar







Não Conformidade nº 886
Elevatória – JARDIM BRASÍLIA: Instalações físicas degradadas.

Registros 3987 e 3988

Voltar





Não Conformidade nº 887
Elevatória – JARDIM BRASÍLIA: Falha no sistema de drenagem.

Registro 3991

Voltar



Não Conformidade nº 888
Elevatória – JARDIM BRASÍLIA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 889
Elevatória – BOTAFOGO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3995 e 3996

Voltar





Não Conformidade nº 890
Elevatória – BOTAFOGO: Tampas apresentando flambagem acentuada e alto grau de corrosão.

Registros 3998, 3999, 4002 e 4012

Voltar









Não Conformidade nº 891
Elevatória – BOTAFOGO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4004, 4005 e 4006

Voltar







Não Conformidade nº 892
Elevatória – BOTAFOGO: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 4003 e 4007

Voltar





Não Conformidade nº 893
Elevatória – BOTAFOGO: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 894
Elevatória – RUA DO FUTURO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4019

Voltar



Não Conformidade nº 895
Elevatória – RUA DO FUTURO: Tampas apresentando alto grau de corrosão.

Registro 4020

Voltar



Não Conformidade nº 896
Elevatória – RUA DO FUTURO: Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE.

Registros 4021 e 4023

Voltar





Não Conformidade nº 897
Elevatória – RUA DO FUTURO: Necessidade de substituição da corrente de ancoragem da bomba.

Registro 4025

Voltar



Não Conformidade nº 898
Elevatória – RUA DO FUTURO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4026, 4027, 4034, 4035 e 4036

Voltar











Não Conformidade nº 899
Elevatória – RUA DO FUTURO: Amperímetro fora de operação.

Registro 4031

Voltar



Não Conformidade nº 900
Elevatória – RUA DO FUTURO: Instalações físicas degradadas.

Registro 4033

Voltar



Não Conformidade nº 901
Elevatória – RUA DO FUTURO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 902

Elevatória – CAMINHO DAS ÁRVORES: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4045

Voltar



Não Conformidade nº 903
Elevatória – CAMINHO DAS ÁRVORES: Tampas apresentando alto grau de corrosão.

Registros 4046 e 4047

Voltar





Não Conformidade nº 904
Elevatória – CAMINHO DAS ÁRVORES: Falha no gradeamento superior. Ausência de guarda-corpo na área interna da EEE.

Registro 4052

Voltar



Não Conformidade nº 905
Elevatória – CAMINHO DAS ÁRVORES: Base de ancoragem dos tubos guia apresentando corrosão acentuada. Necessidade de substituição da corrente.

Registros 4047 e 4048

Voltar



Não Conformidade nº 906
Elevatória – CAMINHO DAS ÁRVORES: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4061, 4062 e 4065

Voltar







Não Conformidade nº 907
Elevatória – CAMINHO DAS ÁRVORES: Falha no sistema elétrico ocasionando paradas no sistema.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 908
Elevatória – CAMINHO DAS ÁRVORES: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 909
Elevatória – DISMEL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 4073

Voltar



Não Conformidade nº 910
Elevatória – DISMEL: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 911
Elevatória – DISMEL: Falha no gradeamento superior.

Registros 4079 e 4081

Voltar





Não Conformidade nº 912
Elevatória – DISMEL: Ausência de guarda-corpo na área interna da elevatória.

Registro 4084

Voltar



Não Conformidade nº 913
Elevatória – DISMEL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4087, 4091, 4092, 4093 e 4094

Voltar











Não Conformidade nº 914
Elevatória – DISMEL: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 915
Elevatória – DISMEL: Corrente amarrada de forma inadequada.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 916
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4096

Voltar



Não Conformidade nº 917
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Má fixação da escada.

Registro 4099


Voltar



Não Conformidade nº 918
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.

Registro 4100

Voltar



Não Conformidade nº 919
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE.

Registro 4101

Voltar



Não Conformidade nº 920
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Ausência de gradeamento superior.

Registro 4104

Voltar



Não Conformidade nº 921
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Tampas apresentando alto grau de corrosão.

Registro 4107

Voltar



Não Conformidade nº 922
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4117, 4118 e 4119

Voltar







Não Conformidade nº 923
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Ausência de sensor de nível.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 924
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 925
Elevatória – RIO DAS PEDRAS: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 926

Elevatória – BAIXA FRIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4120

Voltar



Não Conformidade nº 927
Elevatória – BAIXA FRIA: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 4122

Voltar



Não Conformidade nº 928

Elevatória – BAIXA FRIA: Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE. Necessidade de manutenção dos equipamentos.

Registros 4124 e 4126

Voltar





Não Conformidade nº 929

Elevatória – BAIXA FRIA: Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia. Tubos guia apresentando corrosão acentuada.

Registros 4129 e 4130

Voltar





Não Conformidade nº 930
Elevatória – BAIXA FRIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4139, 4140 e 4141

Voltar







Não Conformidade nº 931
Elevatória – BAIXA FRIA: Estrutura física do quadro de comando degradada.

Registros 4145, 4146 e 4147

Voltar







Não Conformidade nº 932
Elevatória – BAIXA FRIA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 933
Elevatória – BAIXA FRIA: Necessidade de manutenção nas conexões do barrilete.

Registro 4140

Voltar



Não Conformidade nº 934
Elevatória – BAIXA FRIA: Escada instalada em local inadequado gerando risco ao operador.

Registro 4138

Voltar



Não Conformidade nº 935
Elevatória – BAIXA FRIA: Portão apresentando alto grau de corrosão.

Registro 4132

Voltar



Não Conformidade nº 936
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4149

Voltar



Não Conformidade nº 937
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Escada apresentando alto grau de corrosão. Necessidade de substituição.

Registro 4153


Voltar



Não Conformidade nº 938
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: No momento da fiscalização, o poço de sucção encontrava-se cheio.

Registros 4154 e 4155

Voltar






Não Conformidade nº 939
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 4157

Voltar



Não Conformidade nº 940
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Dobradiça danificada.

Registro 4158

Voltar



Não Conformidade nº 941
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 4166

Voltar



Não Conformidade nº 942
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 943
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Bomba reserva inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 944
Elevatória – JARDIM IMPERIAL – MAXIM'S: Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da elevatória.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 945
Elevatória – SÍTIO DO POMBAL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4172

Voltar



Não Conformidade nº 946
Elevatória – SÍTIO DO POMBAL: Ausência de guarda-corpo na escada da elevatória.

Registro 4178

Voltar



Não Conformidade nº 947
Elevatória – SÍTIO DO POMBAL: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 948

Elevatória – PASSA VACA: A EMBASA está impedida de acessar a EEE, pois o proprietário da área que compreende a EEE está bloqueando o acesso da equipe ao local.

Registros 4185 e 4186

Voltar





Não Conformidade nº 949
Elevatória –CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 5207

Voltar



Não Conformidade nº 950
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Limpadores mecânicos fora de operação por falta de manutenção.

Registros 5211, 5216 e 5224

Voltar







Não Conformidade nº 951
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Necessidade de limpeza no gradeamento.

Registro 5215

Voltar



Não Conformidade nº 952
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Apenas uma linha de gradeamento está em operação.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 953
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Falha na proteção da área.

Registro 5220

Voltar



Não Conformidade nº 954
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Necessidade de substituição da escada por uma escada fixa e com guarda-corpo.

Registro 5221


Voltar



Não Conformidade nº 955
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Ausência de gradeamento superior.

Registro 5222

Voltar



Não Conformidade nº 956
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Ausência de guarda-corpo na escada.

Registro 5226

Voltar



Não Conformidade nº 957
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Extintor sem data de validade.

Registro 5232

Voltar



Não Conformidade nº 958
Elevatória – CAPTAÇÃO REVERSÃO IGUATEMI: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 5235, 5238 e 5239

Voltar







Não Conformidade nº 959
Elevatória – CAPTAÇÃO LUCAIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 5256

Voltar



Não Conformidade nº 960
Elevatória – CAPTAÇÃO LUCAIA: Falha no gradeamento.

Registro 5251

Voltar



Não Conformidade nº 961
Elevatória – CAPTAÇÃO LUCAIA: Ausência de guarda-corpo na escada.

Registro 5253

Voltar



Não Conformidade nº 962
Elevatória – CAPTAÇÃO LUCAIA: Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.

Registros 5258 e 5260

Voltar





Não Conformidade nº 963
Elevatória – CAPTAÇÃO LUCAIA: Necessidade de manutenção nas tubulações.

Registro 5261

Voltar



Não Conformidade nº 964
Elevatória – CAPTAÇÃO LUCAIA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 965
Elevatória – CAPTAÇÃO LUCAIA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 966
Elevatória – SABOEIRO: Verificação de vazamento.

Registro 5163

Voltar



Não Conformidade nº 967

Elevatória – MALVINAS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4667

Voltar



Não Conformidade nº 968
Elevatória – MALVINAS: Necessidade de substituição da escada.

Registros 4670 e 4672

Voltar





Não Conformidade nº 969

Elevatória – MALVINAS: Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia. Tubo guia apresentando corrosão acentuada.

Registro 4673

Voltar



Não Conformidade nº 970
Elevatória – MALVINAS: Necessidade de substituição do guarda-corpo na área interna da EEE.

Registros 4675, 4677 e 4678

Voltar







Não Conformidade nº 971
Elevatória – MALVINAS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 4681

Voltar



Não Conformidade nº 972
Elevatória – MALVINAS: Verificação de vazamento.

Registros 4683 e 4684

Voltar





Não Conformidade nº 973
Elevatória – MALVINAS: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 974
Elevatória – MALVINAS: Tampas com alto grau de corrosão.

Registro 4668

Voltar



Não Conformidade nº 975

Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4690

Voltar



Não Conformidade nº 976
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 4692

Voltar



Não Conformidade nº 977
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Tampa danificada.

Registro 4693

Voltar



Não Conformidade nº 978
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Necessidade de substituição da escada.

Registro 4694

Voltar



Não Conformidade nº 979
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Falha no gradeamento superior.

Registro 4696

Voltar



Não Conformidade nº 980
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.

Registro 4698

Voltar



Não Conformidade nº 981
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4699, 4706 e 4707

Voltar







Não Conformidade nº 982
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 4700

Voltar



Não Conformidade nº 983
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Necessidade de substituição do guarda-corpo.

Registro 4702

Voltar



Não Conformidade nº 984
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 985
Elevatória – PLANETA DOS MACACOS: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 986
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 4713 e 4714

Voltar





Não Conformidade nº 987
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4718, 4733 e 4734

Voltar







Não Conformidade nº 988
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Tampas com alto grau de corrosão.

Registros 4726, 4727 e 4731

Voltar







Não Conformidade nº 989
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da elevatória.

Registros 4732 e 4738

Voltar





Não Conformidade nº 990
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Necessidade de substituição da escada de acesso ao gradeamento.

Registros 4739 e 4740

Voltar





Não Conformidade nº 991
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Falha no gradeamento superior.

Registro 4743

Voltar



Não Conformidade nº 992
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: EPI (máscara) não utilizado pelo operador durante a manutenção da elevatória.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 993
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 994
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Falha na proteção da chave geral elétrica.

Registro 4725

Voltar



Não Conformidade nº 995
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 996
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4748

Voltar



Não Conformidade nº 997
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4750 e 4753

Voltar





Não Conformidade nº 998
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Tampas com alto grau de corrosão e dobradiça danificada.

Registro 4759

Voltar



Não Conformidade nº 999
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Necessidade de substituição das bases de sustentação dos tubos guia.

Registros 4760 e 4762

Voltar





Não Conformidade nº 1000
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Necessidade de substituição da escada.

Registros 4766 e 4767

Voltar





Não Conformidade nº 1001
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Necessidade de substituição do guarda-corpo.

Registro 4770

Voltar



Não Conformidade nº 1002
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Ausência de gradeamento superior.

Registro 4776

Voltar



Não Conformidade nº 1003
Elevatória – SÃO CRISTÓVÃO II: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1004
Elevatória – ACALANTO: Falha no isolamento da área.

Registro 4780

Voltar



Não Conformidade nº 1005
Elevatória – ACALANTO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 4782

Voltar



Não Conformidade nº 1006
Elevatória – ACALANTO: Tampas com alto grau de corrosão. Necessidade de substituição.

Registro 4789

Voltar



Não Conformidade nº 1007
Elevatória – ACALANTO: Necessidade de manutenção no corrimão da escada.

Registros 4795 e 4805

Voltar





Não Conformidade nº 1008
Elevatória – ACALANTO: Necessidade de substituição da base do tubo guia.

Registro 4793

Voltar



Não Conformidade nº 1009
Elevatória – ACALANTO: Ausência de guarda-corpo na área interna da EEE.

Registro 4802

Voltar



Não Conformidade nº 1010
Elevatória – ACALANTO: Verificação de vazamento no barrilete.

Registros 4815 e 4816

Voltar





Não Conformidade nº 1011
Elevatória – ACALANTO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1012
Elevatória – ACALANTO: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1013
Elevatória – ACALANTO: Forte odor devido aos vazamentos.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1014

Elevatória – JAGUARÁ: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 4817 e 4832

Voltar





Não Conformidade nº 1015
Elevatória – JAGUARÁ: Tampas danificadas.

Registros 4818, 4827 e 4831

Voltar







Não Conformidade nº 1016
Elevatória – JAGUARÁ: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4820 e 4825

Voltar





Não Conformidade nº 1017
Elevatória – JAGUARÁ: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1018
Elevatória – JAGUARÁ: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1019
Elevatória – HORTO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 4833

Voltar



Não Conformidade nº 1020
Elevatória – HORTO: Necessidade de capina periódica.

Registro 4834

Voltar



Não Conformidade nº 1021
Elevatória – HORTO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4840, 4842 e 4844

Voltar







Não Conformidade nº 1022
Elevatória – HORTO: Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registro 4841

Voltar



Não Conformidade nº 1023
Elevatória – HORTO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1024
Elevatória – HORTO: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1025
Elevatória – HORTO: Ausência de proteção do acoplamento da bomba.

Registro 4846

Voltar



Não Conformidade nº 1026
Elevatória – HORTO: Ausência de proteção no sistema de ventilação do motor.

Registro 4847

Voltar



Não Conformidade nº 1027
Elevatória – HORTO: Indícios de queima na área da EEE.

Registro 4835

Voltar



Não Conformidade nº 1028
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4854

Voltar



Não Conformidade nº 1029
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Necessidade de restauração do muro.

Registros 4856 e 4880

Voltar





Não Conformidade nº 1030
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Falha na proteção da chave geral elétrica.

Registro 4858

Voltar



Não Conformidade nº 1031
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Necessidade de capina periódica.

Registros 4860, 4861 e 4874

Voltar







Não Conformidade nº 1032
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Tampas inadequadas.

Registros 4862 e 4875

Voltar





Não Conformidade nº 1033
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Ausência de proteção do acoplamento da bomba.

Registro 4866

Voltar



Não Conformidade nº 1034
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Extintor de incêndio disposto de forma irregular.

Registro 4865

Voltar



Não Conformidade nº 1035
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 4867

Voltar



Não Conformidade nº 1036
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Estrutura física degradada.

Registro 4863

Voltar



Não Conformidade nº 1037
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 4871

Voltar



Não Conformidade nº 1038
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1039
Elevatória – INDEPENDÊNCIA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1040

Elevatória – FAZENDÃO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Ausência de dispositivo de bloqueio no portão.

Registro 4883

Voltar



Não Conformidade nº 1041
Elevatória – FAZENDÃO: Corrosão acentuada na tampa.

Registro 4884

Voltar



Não Conformidade nº 1042
Elevatória – FAZENDÃO: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 4885, 4893 e 4914

Voltar







Não Conformidade nº 1043
Elevatória – FAZENDÃO: Ausência de sinalização identificadora e de perigo do quadro de comando.

Registro 4886

Voltar



Não Conformidade nº 1044
Elevatória – FAZENDÃO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4889 e 4891

Voltar





Não Conformidade nº 1045
Elevatória – FAZENDÃO: Ausência de gradeamento superior.

Registro 4898

Voltar



Não Conformidade nº 1046
Elevatória – FAZENDÃO: Necessidade de substituição da escada.

Registro 4902

Voltar



Não Conformidade nº 1047
Elevatória – FAZENDÃO: Base de ancoragem das correntes com corrosão acentuada. Ausência de tubo guia. Necessidade de substituição da corrente.

Registros 4906, 4907 e 4908

Voltar







Não Conformidade nº 1048
Elevatória – FAZENDÃO: Estruturas físicas degradadas.

Registro 4915

Voltar



Não Conformidade nº 1049
Elevatória – FAZENDÃO: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1050
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 4916

Voltar



Não Conformidade nº 1051
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Tampas apresentando alto grau de corrosão.

Registro 4918

Voltar



Não Conformidade nº 1052
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4922, 4924 e 4925

Voltar







Não Conformidade nº 1053
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registro 4927

Voltar



Não Conformidade nº 1054
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Necessidade de substituição da escada.

Registros 4931 e 4932

Voltar





Não Conformidade nº 1055
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Necessidade de substituição do guarda-corpo na área interna da elevatória.

Registros 4934 e 4943

Voltar





Não Conformidade nº 1056
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Ausência de gradeamento superior.

Registro 4935

Voltar



Não Conformidade nº 1057
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Necessidade de substituição das correntes.

Registros 4940 e 4944

Voltar





Não Conformidade nº 1058
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Necessidade de capina periódica.

Registro 4946 e 4947

Voltar





Não Conformidade nº 1059
Elevatória – QUINTA DA GLÓRIA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1060
Elevatória – RUA BAHIA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 4953

Voltar



Não Conformidade nº 1061
Elevatória – RUA BAHIA: Tampas apresentando corrosão.

Registro 4955

Voltar



Não Conformidade nº 1062
Elevatória – RUA BAHIA: Necessidade de manutenção do guarda-corpo.

Registro 4957

Voltar



Não Conformidade nº 1063
Elevatória – RUA BAHIA: Falha no gradeamento superior.

Registro 4956

Voltar



Não Conformidade nº 1064
Elevatória – RUA BAHIA: Perda de recobrimento, com exposição parcial de armaduras.

Registro 4965

Voltar



Não Conformidade nº 1065
Elevatória – RUA BAHIA: Ausência de sinalização identificadora e de perigo do quadro de comando.

Registro 4967

Voltar



Não Conformidade nº 1066
Elevatória – RUA BAHIA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1067
Elevatória – RUA BAHIA: Ausência de dispositivo de bloqueio.

Registro 4967

Voltar



Não Conformidade nº 1068
Elevatória – RUA BAHIA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1069

Elevatória – IPIAU: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 4968 e 4969

Voltar





Não Conformidade nº 1070
Elevatória – IPIAU: Instalações físicas degradadas.

Registros 4971, 4973 e 4975

Voltar







Não Conformidade nº 1071
Elevatória – IPIAU: Tampas apresentando alto grau de corrosão.

Registro 4972

Voltar



Não Conformidade nº 1072
Elevatória – IPIAU: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4976 e 4977

Voltar





Não Conformidade nº 1073
Elevatória – IPIAU: Ausência de gradeamento superior.

Registro 4981

Voltar



Não Conformidade nº 1074
Elevatória – IPIAU: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 4982, 4989 e 4991

Voltar







Não Conformidade nº 1075
Elevatória – IPIAU: Base de sustentação da corrente e tubo guia precisando ser substituída.

Registros 4986 e 4987

Voltar





Não Conformidade nº 1076
Elevatória – IPIAU: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1077

Elevatória – VILA VERDE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 4994, 4997 e 4998

Voltar







Não Conformidade nº 1078
Elevatória – VILA VERDE: Necessidade de substituição da escada e dos guarda-corpos.

Registro 5001

Voltar



Não Conformidade nº 1079
Elevatória – VILA VERDE: Base de sustentação da corrente e tubo guia precisando ser substituída.

Registros 5003 e 5004

Voltar





Não Conformidade nº 1080
Elevatória – VILA VERDE: Ausência de sinalização e dispositivo de bloqueio.

Registro 5005

Voltar



Não Conformidade nº 1081
Elevatória – VILA VERDE: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 5008 e 5009

Voltar





Não Conformidade nº 1082
Elevatória – VILA VERDE: Ausência de gradeamento superior.

Registro 5001

Voltar



Não Conformidade nº 1083
Elevatória – VILA VERDE: Necessidade de capina periódica.

Registro 4997

Voltar



Não Conformidade nº 1084
Elevatória – VILA VERDE: A elevatória estava com a rede obstruída no momento da inspeção.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1085
Elevatória – VILA VERDE: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1086
Elevatória – VILA VERDE: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1087

Elevatória – CASSANGE: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 5010

Voltar



Não Conformidade nº 1088
Elevatória – CASSANGE: Tampas danificadas e apresentando alto grau de corrosão.

Registros 5011 e 5030

Voltar





Não Conformidade nº 1089
Elevatória – CASSANGE: Ausência de gradeamento superior.

Registro 5017

Voltar



Não Conformidade nº 1090
Elevatória – CASSANGE: Necessidade de substituição do guarda-corpo.

Registros 5019 e 5021

Voltar





Não Conformidade nº 1091
Elevatória – CASSANGE: Base de sustentação do tubo guia e correntes necessitando de ser substituída e tubo guia solto.

Registro 5020

Voltar



Não Conformidade nº 1092
Elevatória – CASSANGE: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 5022, 5023 e 5028

Voltar







Não Conformidade nº 1093
Elevatória – CASSANGE: Instalações físicas degradadas.

Registro 5024

Voltar




Não Conformidade nº 1094
Elevatória – CASSANGE: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 5026 e 5027

Voltar





Não Conformidade nº 1095
Elevatória – CASSANGE: Necessidade de substituição da escada.

Registro 5014

Voltar



Não Conformidade nº 1096
Elevatória – CASSANGE: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1097
Elevatória – CASSANGE: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1098
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 5031 e 5034

Voltar





Não Conformidade nº 1099
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Necessidade de capina periódica.

Registro 5033

Voltar



Não Conformidade nº 1100
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registro 5037

Voltar



Não Conformidade nº 1101
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Ausência de gradeamento superior.

Registro 5040

Voltar



Não Conformidade nº 1102
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Necessidade de substituição da base de sustentação da corrente.

Registro 5038

Voltar



Não Conformidade nº 1103
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Ausência de guarda-corpo na escada e na área interna da EEE.

Registro 5042

Voltar



Não Conformidade nº 1104
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Necessidade de substituição da corrente e manutenção nos equipamentos.

Registro 5044

Voltar



Não Conformidade nº 1105
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 5048 e 5049

Voltar





Não Conformidade nº 1106
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Extintor de incêndio disposto de forma irregular.

Registro 5055

Voltar



Não Conformidade nº 1107
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1108
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1109
Elevatória – BAIRRO NOVO/ BOSQUE DAS BROMÉLIAS: Gerador inoperante. A equipe de fiscalização não teve acesso ao local onde o gerador está armazenado devido à falta de chave.

Registro 5052

Voltar



Não Conformidade nº 1110
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 5058 e 5059

Voltar





Não Conformidade nº 1111
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 5062 e 5081

Voltar





Não Conformidade nº 1112
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Ausência de gradeamento superior.

Registro 5067

Voltar



Não Conformidade nº 1113
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Má fixação da corrente e tubo guia.

Registro 5072

Voltar



Não Conformidade nº 1114
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1115
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Necessidade de manutenção no barrilete.

Registro 5080

Voltar



Não Conformidade nº 1116
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Necessidade de substituição da corrente.

Registro 5078

Voltar



Não Conformidade nº 1117
Elevatória – RECANTO DAS MARGARIDAS: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1118

Elevatória –MANGABEIRA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 5082

Voltar



Não Conformidade nº 1119
Elevatória – MANGABEIRA: Tampas danificadas e apresentando alto grau de corrosão.

Registros 5084 e 5087

Voltar





Não Conformidade nº 1120
Elevatória – MANGABEIRA: Necessidade de substituição da base de sustentação dos tubos guia.

Registro 5088

Voltar



Não Conformidade nº 1121
Elevatória – MANGABEIRA: Necessidade de substituição da corrente e do tubo guia.

Registro 5089

Voltar



Não Conformidade nº 1122
Elevatória – MANGABEIRA: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1123
Elevatória – MANGABEIRA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1124
Elevatória – MANGABEIRA: A única bomba presente estáva fora de operação.

Registro 5090

Voltar



Não Conformidade nº 1125
Elevatória – MORADA DO SOL: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 5103 e 5104

Voltar






Não Conformidade nº 1126
Elevatória – MORADA DO SOL: Nenhuma das duas bombas presentes estáva funcionando.

Registro 5113

Voltar



Não Conformidade nº 1127
Elevatória – MORADA DO SOL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 5119 e 5120

Voltar





Não Conformidade nº 1128
Elevatória – MORADA DO SOL: Mau estado de conservação das tampas. Necessidade de manutenção.

Registro 5105

Voltar



Não Conformidade nº 1129
Elevatória – MORADA DO SOL: Sistema fora de operação por obstrução da rede.

Registros 5107, 5109 e 5110

Voltar







Não Conformidade nº 1130
Elevatória – MORADA DO SOL: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1131
Elevatória – MORADA DO SOL: Ausência de sinalização identificadora e de perigo no quadro de comando.

Registro 5103

Voltar



Não Conformidade nº 1132
Elevatória – MORADA DO SOL: Necessidade de remoção de escuma.

Registros 5114 e 5115

Voltar





Não Conformidade nº 1133
Elevatória – MORADA DO SOL: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. Ausência de exaustor no painel elétrico. Estruturas físicas degradadas.

Registros 5119, 5120, 5126 e 5128

Voltar









Não Conformidade nº 1134
Elevatória – MORADA DO SOL: Dificuldade de acesso com veículos (caminhão).

Registro 5122

Voltar



Não Conformidade nº 1135
Elevatória – MORADA DO SOL: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1136
Elevatória – DESCARTE BONOCÔ: Gerador provisório.

Registro 5245

Voltar



Não Conformidade nº 1137
Elevatória – DESCARTE BONOCÔ: Verificação de vazamento.

Registro 5248

Voltar



Não Conformidade nº 1138
Elevatória – DESCARTE BONOCÔ: Ausência de bebedouro para o operador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1139
Elevatória – DESCARTE BONOCÔ: Ausência de jato para limpeza.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1140
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4563

Voltar



Não Conformidade nº 1141
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1142
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Tampas danificadas e apresentando alto grau de corrosão.

Registro 4566

Voltar



Não Conformidade nº 1143
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Necessidade de limpeza no barrilete.

Registro 4568

Voltar




Não Conformidade nº 1144
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Verificação de rachaduras.

Registros 4570 e 4580

Voltar





Não Conformidade nº 1145
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Necessidade de substituição dos parafusos da base de sustentação dos tubos guia.

Registros 4571 e 4576

Voltar





Não Conformidade nº 1146
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Necessidade de substituição da corrente.

Registro 4574

Voltar



Não Conformidade nº 1147
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Ausência de gradeamento superior.

Registro 4577

Voltar



Não Conformidade nº 1148
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4579 e 4584

Voltar





Não Conformidade nº 1149
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Ausência de instrumentos de medição no painel elétrico.

Registro 4583

Voltar



Não Conformidade nº 1150
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Necessidade de capina periódica.

Registro 4586

Voltar



Não Conformidade nº 1151
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1152
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Ausência de guarda-corpo na área interna da elevatória.

Registro 4573

Voltar



Não Conformidade nº 1153
Elevatória – ESTÁDIO DE PITUAÇÚ: Ausência de escada na elevatória.

Registro 4572

Voltar



Não Conformidade nº 1154
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Necessidade de recuperação da sinalização de identificação.

Registro 4587

Voltar



Não Conformidade nº 1155
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registros 4597, 4603 e 4660

Voltar







Não Conformidade nº 1156
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Exaustor danificado.

Registro 4601

Voltar



Não Conformidade nº 1157
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4607, 4608, 4610, 4616, 4619 e 4650

Voltar













Não Conformidade nº 1158
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Necessidade de limpeza e capina periódica.

Registros 4595, 4596 e 4653

Voltar







Não Conformidade nº 1159

Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Necessidade de reparo nas instalações físicas e adequação das instalações elétricas.

Registro 4594

Voltar



Não Conformidade nº 1160
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Falha no isolamento da área.

Registro 4592

Voltar



Não Conformidade nº 1161
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Sistema de iluminação danificado.

Registro 4626

Voltar



Não Conformidade nº 1162
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Grade mecânica danificada e fora de operação.

Registros 4627, 4628, 4629 e 4630

Voltar









Não Conformidade nº 1163
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Coluna de sustentação da torneira danificada.

Registro 4631

Voltar



Não Conformidade nº 1164
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Necessidade de manutenção do equipamento e proteção das partes rotativas.

Registro 4639

Voltar



Não Conformidade nº 1165
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Necessidade de manutenção e substituição das tampas.

Registros 4643, 4644 e 4654

Voltar







Não Conformidade nº 1166
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Necessidade de instalação de guarda-corpo na escada e na área interna.

Registros 4646 e 4647

Voltar





Não Conformidade nº 1167
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Necessidade de melhorias da área do operador, das instalações elétricas e substituição dos mobiliários.

Registros 4657, 4659, 4660, 4661 e 4666

Voltar











Não Conformidade nº 1168
Elevatória – PRINCIPAL (ALTO DE PITUAÇÚ): Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1169
Elevatória – SANTA RITA: Ausência de sinalização e isolamento na área da elevatória.

Registro 02

Voltar



Não Conformidade nº 1170
Elevatória – SANTA RITA: Ausência de cadeado das tampas que abrigam as bombas.

Registro 03

Voltar



Não Conformidade nº 1171
Elevatória – SANTA RITA: Falha do gradeamento na parte horizontal.

Registro 11

Voltar



Não Conformidade nº 1172
Elevatória – SANTA RITA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 12

Voltar



Não Conformidade nº 1173
Elevatória – SANTA RITA: Necessidade de manutenção nas válvulas de chegada.

Registros 04 e 05

Voltar





Não Conformidade nº 1174
Elevatória – SANTA RITA: Necessidade de substituição de tampas do painel de controle que se encontram deterioradas e ausência de exaustor no painel de controle.

Registros 20 e 21

Voltar





Não Conformidade nº 1175
Elevatória – SANTA RITA: Necessidade de substituição das tampas.

Registro 08

Voltar



Não Conformidade nº 1176
Elevatória – SANTA RITA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1177
Elevatória – RUA DO GOLFO: Ausência de sinalização e cadeado nas tampas que abrigam as bombas.

Registro 24

Voltar



Não Conformidade nº 1178
Elevatória – RUA DO GOLFO: Falha do gradeamento horizontal.

Registro 25

Voltar



Não Conformidade nº 1179
Elevatória – RUA DO GOLFO: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1180
Elevatória – RUA DO GOLFO: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 36

Voltar



Não Conformidade nº 1181
Elevatória – RUA DO GOLFO: Bomba reserva inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1182
Elevatória – RUA DO GOLFO: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1183
Elevatória – RUA DO GOLFO: Ausência de manutenção na escada de acesso, bem como necessidade de substituição de bóias.

Registros 25 e 28

Voltar





Não Conformidade nº 1184
Elevatória – RUA DO GOLFO: Instalações elétricas inadequada com os padrões de segurança.

Registro 27

Voltar



Não Conformidade nº 1185
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Ausência de sinalização e isolamento.

Registro 38

Voltar



Não Conformidade nº 1186
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Ausência de cadeado nas tampas das elevatórias.

Registro 42

Voltar



Não Conformidade nº 1187
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Falha no gradeamento horizontal.

Registros 52 e 57

Voltar






Não Conformidade nº 1188
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Ausência de exaustor do painel de controle.

Registro 54

Voltar



Não Conformidade nº 1189
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1190
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Inexistência de bomba reserva, bem como necessidade limpeza (retirada da escuma) e instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 45

Voltar



Não Conformidade nº 1191

Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Ausência de manutenção dos equipamentos de conexões, válvulas (Barrilete), tubulações e ausência de volante nas válvulas de chegada.

Registros 40 e 41

Voltar





Não Conformidade nº 1192
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Necessidade de substituição de guarda-corpo.

Registro 49

Voltar



Não Conformidade nº 1193
Elevatória – ESTRADA DA RAINHA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1194

Elevatória – AVENIDA PEIXE: Ausência de sinalização da elevatória, isolamento da área e ausência de cadeado nas tampas que comportam as bombas.

Registros 56 e 69

Voltar





Não Conformidade nº 1195
Elevatória – AVENIDA PEIXE: Falha do gradeamento na parte horizontal.

Registro 66

Voltar



Não Conformidade nº 1196
Elevatória – AVENIDA PEIXE: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1197
Elevatória – AVENIDA PEIXE: Ausência de sinalização dos painéis elétricos.

Registro 74

Voltar



Não Conformidade nº 1198
Elevatória – AVENIDA PEIXE: Ausência de bomba reserva.

Registro 60

Voltar



Não Conformidade nº 1199
Elevatória – AVENIDA PEIXE: EPI´s (Máscaras) não disponibilizados para os funcionários.

Registro 57

Voltar



Não Conformidade nº 1200
Elevatória – AVENIDA PEIXE: instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 78 e 80

Voltar





Não Conformidade nº 1201
Elevatória – AVENIDA PEIXE: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1202
Elevatória – CIDADE NOVA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição ao acesso e de perigo.

Registro 84

Voltar



Não Conformidade nº 1203
Elevatória – CIDADE NOVA: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1204
Elevatória – CIDADE NOVA: Ausência de cadeado nas tampas e as necessitando de manutenção.

Registro 87


Voltar



Não Conformidade nº 1205
Elevatória – CIDADE NOVA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10 e necessidade de substituição da base de sustentação do tubo guia.

Registros 94 e 95

Voltar





Não Conformidade nº 1206
Elevatória – CIDADE NOVA: Falha no gradeamento horizontal.

Registro 97

Voltar



Não Conformidade nº 1207
Elevatória – CIDADE NOVA: Necessidade de substituição dos parafusos da base da escada, assim como instalação de guarda corpo na escada e laje interna.

Registro 96

Voltar



Não Conformidade nº 1208
Elevatória – CIDADE NOVA: Ausência de manutenção de nas conexões (Barrilete).

Registros 89 e 90

Voltar





Não Conformidade nº 1209
Elevatória – CIDADE NOVA: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 105

Voltar



Não Conformidade nº 1210
Elevatória – CIDADE NOVA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1211
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição ao acesso e de perigo.

Registro 116

Voltar



Não Conformidade nº 1212
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Necessidade de reparos e pintura das estruturas.

Registro 131

Voltar



Não Conformidade nº 1213
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Ausência de cadeado nas tampas da elevatória.

Registro 119

Voltar



Não Conformidade nº 1214
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Inexistência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1215
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Ausência de manutenção nos equipamentos do barrilete.

Registro 121

Voltar



Não Conformidade nº 1216
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Bomba reserva inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1217
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Falha no gradeamento horizontal, assim como ausência de guarda-corpo na escada e na área interna.

Registros 123 e 129

Voltar





Não Conformidade nº 1218
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Necessidade de manutenção no portão de acesso.

Registro 118

Voltar



Não Conformidade nº 1219
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 128

Voltar



Não Conformidade nº 1220
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Ausência de cooler no painel elétrico.

Registro 134

Voltar



Não Conformidade nº 1221
Elevatória – SANTA BÁRBARA: Necessidade de substituição da base do tubo guia.

Registro 127

Voltar



Não Conformidade nº 1222
Elevatória – RUA DO TUBO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição ao acesso e de perigo.

Registro 142

Voltar



Não Conformidade nº 1223
Elevatória – RUA DO TUBO: Precariedade das instalações físicas.

Registros 143, 144, 145 e 146

Voltar









Não Conformidade nº 1224
Elevatória – RUA DO TUBO: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 147, 150 e 154

Voltar







Não Conformidade nº 1225
Elevatória – RUA DO TUBO: Falha no gradeamento horizontal.

Registro 158

Voltar



Não Conformidade nº 1226
Elevatória – RUA DO TUBO: Bomba reserva inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1227
Elevatória – RUA DO TUBO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1228
Elevatória – RUA DO TUBO: Necessidade de limpeza e adequação das instalações elétricas.

Registro 175

Voltar



Não Conformidade nº 1229
Elevatória – RUA DO TUBO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 169 e 172

Voltar





Não Conformidade nº 1230

Elevatória – RUA DO TUBO: Ausência de manutenção de equipamentos, tais como escada, tubo de apoio, barrilete, bem como ausência de guarda-corpo na escada e área interna.

Registros 160, 163 e 165

Voltar







Não Conformidade nº 1231
Elevatória – GRANDE BAHIA: Ausência de sinalização da elevatória e isolamento da área.

Registro 178

Voltar



Não Conformidade nº 1232
Elevatória – GRANDE BAHIA: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1233

Elevatória – GRANDE BAHIA: Falha no gradeamento horizontal. No momento da fiscalização foi informado que o esgoto não está passando pelo gradeamento.

Registro 193

Voltar



Não Conformidade nº 1234
Elevatória – GRANDE BAHIA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 197

Voltar



Não Conformidade nº 1235
Elevatória – GRANDE BAHIA: Ausência de guarda-corpo na laje e necessidade de manutenção na escada.

Registros 198 e 199

Voltar





Não Conformidade nº 1236
Elevatória – GRANDE BAHIA: Necessidade de manutenção e conservação do barrilete, assim como constatação de presença de vazamentos no local.

Registros 207, 208 e 212

Voltar







Não Conformidade nº 1237
Elevatória – GRANDE BAHIA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1238

Elevatória – RUA DIRETA: Ausência de sinalização da elevatória, fachada precária com falha nas cercas de isolamento, necessidade de reparos e pintura.

Registro 214

Voltar



Não Conformidade nº 1239
Elevatória – RUA DIRETA: Recuperação ou se possível substituição de paredes e portões.

Registros 216 e 217

Voltar





Não Conformidade nº 1240
Elevatória – RUA DIRETA: Tampas enferrujadas e ausência de cadeado.

Registros 219 e 221

Voltar





Não Conformidade nº 1241
Elevatória – RUA DIRETA: Ausência de guarda-corpo e instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 229 e 230

Voltar





Não Conformidade nº 1242
Elevatória – RUA DIRETA: Ausência de gradeamento horizontal.

Registros 234 e 235

Voltar






Não Conformidade nº 1243
Elevatória – RUA DIRETA: instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 238

Voltar



Não Conformidade nº 1244
Elevatória – RUA DIRETA: Necessidade de manutenção na escada.

Registro 227

Voltar



Não Conformidade nº 1245
Elevatória – RUA DIRETA: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 237

Voltar



Não Conformidade nº 1246
Elevatória – RUA DIRETA: Necessidade de manutenção nas tubulações, conexões e substituição dos parafusos.

Registros 224 e 225

Voltar





Não Conformidade nº 1247
Elevatória – RUA DIRETA: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1248
Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Ausência de sinalização identificadora da elevatória.

Registro 242

Voltar



Não Conformidade nº 1249
Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Ausência de portão de acesso para elevatória, bem como placa identificando acesso restrito.

Registro 243

Voltar




Não Conformidade nº 1250

Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Ausência de amperímetro e voltímetro do quadro de comando, além disso, as instalações elétricas estão em desconformidade com a NR 10.

Registro 250

Voltar



Não Conformidade nº 1251
Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Ausência de exaustor no painel elétrico.

Registro 248

Voltar



Não Conformidade nº 1252
Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1253
Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Instalações elétricas estão em desconformidade com a NR 10.

Registros 252, 253 e 261

Voltar







Não Conformidade nº 1254
Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Falha no gradeamento horizontal.

Registro 260

Voltar



Não Conformidade nº 1255
Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Instalações físicas necessitando de reparos em suas estruturas.

Registros 264, 265 e 269

Voltar







Não Conformidade nº 1256

Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Necessidade de manutenção de equipamentos nas correntes e tubulações da elevatória.

Registros 254 e 256

Voltar





Não Conformidade nº 1257

Elevatória – SUSSUARANA – MOISÉS MENDES: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1258

Elevatória – SÃO MARCOS: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. Falha no isolamento.

Registro 270

Voltar



Não Conformidade nº 1259
Elevatória – SÃO MARCOS: Acondicionamento inadequado de materiais e necessidade de limpeza.

Registros 272 e 296

Voltar





Não Conformidade nº 1260
Elevatória – SÃO MARCOS: Ausência de manutenção de equipamentos, tubulações e correntes, bem como Instalações elétricas estão em desconformidade com a NR 10.

Registros 273, 274 e 286

Voltar







Não Conformidade nº 1261
Elevatória – SÃO MARCOS: Constatado presença de vazamentos no barrilete e ausência de manutenção nos equipamentos.

Registros 276, 279 e 283

Voltar







Não Conformidade nº 1262
Elevatória – SÃO MARCOS: Instalações físicas necessitando de reparos.

Registro 285

Voltar



Não Conformidade nº 1263
Elevatória – SÃO MARCOS: Ausência de gerador elétrico.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1264
Elevatória – SÃO MARCOS: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 301

Voltar



Não Conformidade nº 1265
Elevatória – SÃO MARCOS: Ausência de voltímetro e amperímetro no painel de controle.

Registro 300

Voltar



Não Conformidade nº 1266
Elevatória – SÃO MARCOS: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1267
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.

Registro 304

Voltar



Não Conformidade nº 1268
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Tampas em mau estado de conservação.

Registro 305


Voltar



Não Conformidade nº 1269
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Fixação inadequada do tubo guia e mau estado de conservação do tudo e correntes.

Registro 313

Voltar



Não Conformidade nº 1270
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 314 e 320

Voltar





Não Conformidade nº 1271
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1272
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Ausência de exaustor no painel de controle.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1273
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Necessidade de remoção do Lodo (Limpeza).

Registro 317

Voltar



Não Conformidade nº 1274

Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Mau estado de conservação e ausência de manutenção dos equipamentos, presença de vazamentos do barrilete.

Registro 321

Voltar



Não Conformidade nº 1275
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Bomba inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1276
Elevatória – SUSSUARANA VELHA I: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1277

Elevatória – RUA DO OURO: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. E ausência de cadeado nas tampas.

Registro 324

Voltar



Não Conformidade nº 1278
Elevatória – RUA DO OURO: Necessidade de recuperação ou substituição das tampas.

Registro 332

Voltar



Não Conformidade nº 1279
Elevatória – RUA DO OURO: Necessidade de recuperação do portão de acesso da elevatória.

Registro 333

Voltar



Não Conformidade nº 1280
Elevatória – RUA DO OURO: Presença de vazamentos na tubulação de saída das bombas e mau estado de conservação, assim como ausência de manutenção nos equipamentos.

Registro 344

Voltar



Não Conformidade nº 1281
Elevatória – RUA DO OURO: Falha no gradeamento horizontal.

Registro 334

Voltar



Não Conformidade nº 1282
Elevatória – RUA DO OURO: Bomba reserva inoperante.

Registro 328


Voltar



Não Conformidade nº 1283
Elevatória – RUA DO OURO: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 329

Voltar



Não Conformidade nº 1284
Elevatória – RUA DO OURO: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1285
Elevatória – RUA DO OURO: Ausência de guarda-corpo na área interna.

Registro 336

Voltar



Não Conformidade nº 1286
Elevatória – RUA DO OURO: Ausência de manutenção nos equipamentos e presença de rachaduras nas instalações físicas.

Registro 335

Voltar



Não Conformidade nº 1287

Elevatória – IMBASSAY: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. Inexistência de portão de acesso.

Registro 349

Voltar



Não Conformidade nº 1288
Elevatória – IMBASSAY: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1289
Elevatória – IMBASSAY: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 358

Voltar



Não Conformidade nº 1290

Elevatória – IMBASSAY: Presença de vazamentos, mau estado de conservação e ausência de manutenção de equipamentos (Barrilete).

Registros 354, 355 e 356

Voltar







Não Conformidade nº 1291
Elevatória – IMBASSAY: Escada em mau estado de conservação.

Registro 352

Voltar



Não Conformidade nº 1292
Elevatória – IMBASSAY: Não observância do gradeamento por conta do auto nível no poço.

Registro 351

Voltar



Não Conformidade nº 1293
Elevatória – IMBASSAY: Bombas paradas por possível falha no gradeamento com sujeira bloqueando a bomba.

Registro 357

Voltar



Não Conformidade nº 1294
Elevatória – IMBASSAY: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1295
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.

Registro 367

Voltar



Não Conformidade nº 1296
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1297
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Tampas em mau estado de conservação e soltas.

Registro 369

Voltar



Não Conformidade nº 1298
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 371 e 379

Voltar





Não Conformidade nº 1299
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Necessidade de manutenção nos equipamentos, limpeza e reparos na estrutura física.

Registros 374 e 375

Voltar





Não Conformidade nº 1300
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Ausência de exaustor no painel de controle e tampas do painel necessitando de recuperação.

Registros 377 e 378

Voltar





Não Conformidade nº 1301
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Ausência de manutenção nas correntes, tubo guia e tubulações da elevatória.

Registro 380

Voltar



Não Conformidade nº 1302
Elevatória – FLORESTAL VILLE: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1303
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo.

Registro 4189

Voltar



Não Conformidade nº 1304
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Gerador inoperante.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1305
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Necessidade de recuperação do portão.

Registro 4190

Voltar



Não Conformidade nº 1306
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Necessidade de substituição de tampas.

Registros 4191 e 4197

Voltar





Não Conformidade nº 1307
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Ausência de corrimão na escada de acesso da elevatória.

Registros 4193 e 4194

Voltar





Não Conformidade nº 1308
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4196, 4198, 4210, 4212, 4203 e 4207

Voltar













Não Conformidade nº 1309
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Falha no gradeamento horizontal.

Registros 4199 e 4201

Voltar





Não Conformidade nº 1310
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Necessidade de limpeza no interior do barrilete.

Registro 4204

Voltar



Não Conformidade nº 1311
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Gerador inoperante.

Registro 4206

Voltar



Não Conformidade nº 1312
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Ausência de suporte para extintor de incêndio.

Registro 4209

Voltar



Não Conformidade nº 1313
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Ausência de exaustor no quadro de comando.

Registro 4213

Voltar



Não Conformidade nº 1314
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Destinação inadequada de materiais.

Registro 4216

Voltar



Não Conformidade nº 1315
Elevatória – ALPHAVILLE 1: Ausência de manutenção nas conexões do barrilete e tubo guia da elevatória.

Registros 4202 e 4205

Voltar





Não Conformidade nº 1316
Elevatória – TROBOGY: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo.

Registro 4218

Voltar



Não Conformidade nº 1317
Elevatória – TROBOGY: Necessidade de limpeza, capina e pintura do local.

Registros 4221, 4222, 4231 e 4248

Voltar









Não Conformidade nº 1318
Elevatória – TROBOGY: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4238, 4240, 4244 e 4258

Voltar









Não Conformidade nº 1319
Elevatória – TROBOGY: Ausência de manutenção e conservação dos equipamentos.

Registro 4236

Voltar



Não Conformidade nº 1320
Elevatória – TROBOGY: Verificação de vazamentos.

Registro 4243

Voltar



Não Conformidade nº 1321
Elevatória – TROBOGY: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1322
Elevatória – TROBOGY: Ausência de bomba reserva.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1323
Elevatória – TROBOGY: Acondicionamento inadequado de materiais ao entorno da área.

Registros 4249, 4250 e 4253

Voltar







Não Conformidade nº 1324

Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Ausência de sinalização identificadora bem como de restrição ao acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 4259

Voltar



Não Conformidade nº 1325
Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Necessidade de recuperação ou substituição das tampas.

Registros 4260 e 4262

Voltar





Não Conformidade nº 1326

Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Escada de acesso a elevatória necessitando de reparos e necessidade de inserir guarda-corpo.

Registro 4264

Voltar



Não Conformidade nº 1327
Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Ausência de guarda-corpo na área interna da elevatória.

Registro 4266

Voltar



Não Conformidade nº 1328
Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Necessidade de manutenção e conservação dos equipamentos.

Registro 4270

Voltar



Não Conformidade nº 1329

Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Substituição de tampas do painel de controle e necessidade de reparos na estrutura física que está inserida.

Registros 4271 e 4272

Voltar





Não Conformidade nº 1330
Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Necessidade de limpeza, manutenção e conservação do barrilete.

Registros 4275 e 4276

Voltar





Não Conformidade nº 1331
Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4281 e 4282

Voltar





Não Conformidade nº 1332
Elevatória – VILA DOS SARGENTOS: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 4279

Voltar



Não Conformidade nº 1333
Elevatória – CIRA: Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.

Registro 4292

Voltar



Não Conformidade nº 1334
Elevatória – CIRA: Ausência de sinalização do quadro de comando.

Registros 4293 e 4294

Voltar





Não Conformidade nº 1335
Elevatória – CIRA: Ausência de reparos/ precariedade da estrutura física que abriga o painel de controle. Portão do painel de controle encontra-se solto.

Registros 4298

Voltar



Não Conformidade nº 1336
Elevatória – CIRA: Ausência de manutenção, conservação e limpeza do barrilete e válvulas.

Registros 4302, 4303 e 4306

Voltar







Não Conformidade nº 1337
Elevatória – CIRA: Falha do gradeamento horizontal.

Registro 4307

Voltar



Não Conformidade nº 1338
Elevatória – RUA G: Ausência de sinalização e isolamento da estação elevatória.

Registro 4311

Voltar



Não Conformidade nº 1339
Elevatória – RUA G: Ausência de cadeado nas tampas da elevatória.

Registro 4312

Voltar



Não Conformidade nº 1340
Elevatória – RUA G: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 4313, 4315, 4333 e 4334

Voltar









Não Conformidade nº 1341
Elevatória – RUA G: Ausência de gradeamento horizontal.

Registro 4317

Voltar



Não Conformidade nº 1342
Elevatória – RUA G: Ausência de guarda-corpo e corrimão na escada.

Registro 4320

Voltar



Não Conformidade nº 1343
Elevatória – RUA G: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registros 4326 e 4327

Voltar





Não Conformidade nº 1344
Elevatória – RUA G: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1345
Elevatória – RUA G: Material inadequado utilizado no painel elétrico (Portas de madeira), bem como ausência de sinalização.

Registro 4335

Voltar



Não Conformidade nº 1346
Elevatória – RUA G: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4337 e 4339

Voltar





Não Conformidade nº 1347
Elevatória – QUATRO RODAS: Ausência de sinalização da elevatória.

Registro 4341

Voltar



Não Conformidade nº 1348
Elevatória – QUATRO RODAS: Necessidade de substituição das tampas.

Registro 4343

Voltar



Não Conformidade nº 1349
Elevatória – QUATRO RODAS: Ausência de limpeza e capina da área.

Registro 4346

Voltar



Não Conformidade nº 1350
Elevatória – QUATRO RODAS: Necessidade de manutenção e conservação dos equipamentos (barrilete e correntes).

Registros 4347, 4349 e 4351

Voltar







Não Conformidade nº 1351
Elevatória – QUATRO RODAS: Ausência de gradeamento horizontal.

Registro 4350

Voltar



Não Conformidade nº 1352
Elevatória – QUATRO RODAS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 4358

Voltar



Não Conformidade nº 1353
Elevatória – QUATRO RODAS: Ausência de bomba reserva.

Registro 4352

Voltar



Não Conformidade nº 1354
Elevatória – QUATRO RODAS: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 4355

Voltar



Não Conformidade nº 1355
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Ausência de sinalização e isolamento da área.

Registro 4359

Voltar



Não Conformidade nº 1356
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Precariedade das instalações físicas e necessidade de substituição das tampas.

Registros 4362, 4263 e 4370

Voltar







Não Conformidade nº 1357
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Instalações elétricas inadequadas ao que diz respeito às normas técnicas de segurança.

Registros 4364 e 4377

Voltar





Não Conformidade nº 1358
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Necessidade de manutenção nos equipamentos (correntes, tubo guia e válvulas).

Registros 4365 e 4368

Voltar





Não Conformidade nº 1359
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Fixação inadequada do sensor de nível.

Registro 4367

Voltar



Não Conformidade nº 1360
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1361
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Ausência de exaustor no painel de controle.

Registro 4375

Voltar



Não Conformidade nº 1362
Elevatória – SOL ATLÂNTICO: Necessidade de limpeza da caixa de areia.

Registro 4371

Voltar



Não Conformidade nº 1363
Elevatória – STELA MARIS: Ausência de sinalização e isolamento da área.

Registro 4381

Voltar



Não Conformidade nº 1364
Elevatória – STELA MARIS: Necessidade de substituição das tampas e ausência de sinalização do quadro de comando.

Registros 4383 e 4384

Voltar





Não Conformidade nº 1365

Elevatória – STELA MARIS: Precariedade das instalações físicas e necessidade de manutenção nos equipamentos (correntes e tubo guia).

Registro 4387

Voltar



Não Conformidade nº 1366
Elevatória – STELA MARIS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10 e ausência de corrimão.

Registros 4388 e 4389

Voltar





Não Conformidade nº 1367
Elevatória – STELA MARIS: Ausência de guarda- corpo na escada.

Registro 4393

Voltar



Não Conformidade nº 1368
Elevatória – STELA MARIS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4398 e 4399

Voltar





Não Conformidade nº 1369
Elevatória – FLAMENGO 01: Ausência de sinalização e isolamento da área.

Registro 4400

Voltar



Não Conformidade nº 1370
Elevatória – FLAMENGO 01: Necessidade de substituição das tampas e instalação de sistema de bloqueio.

Registro 4402

Voltar



Não Conformidade nº 1371
Elevatória – FLAMENGO 01: Precariedade das instalações físicas e ausência de sinalização do painel elétrico.

Registro 4403

Voltar



Não Conformidade nº 1372
Elevatória – FLAMENGO 01: Necessidade de limpeza e manutenção nos equipamentos.

Registro 4407

Voltar



Não Conformidade nº 1373
Elevatória – FLAMENGO 01: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4409, 4410, 4418 e 4419

Voltar









Não Conformidade nº 1374
Elevatória – FLAMENGO 01: Alto índice de reclamação por parte da população sobre o extravasamento do esgoto.

Registro 4414

Voltar



Não Conformidade nº 1375
Elevatória – FLAMENGO 01: Ausência de sinalização do quadro de comando, bem como ausência de manutenção e conservação das tampas.

Registro 4415

Voltar



Não Conformidade nº 1376
Elevatória – FLAMENGO 01: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1377
Elevatória – FLAMENGO 02: Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória.

Registro 4422

Voltar



Não Conformidade nº 1378
Elevatória – FLAMENGO 02: Necessidade de limpeza e substituição das tampas.

Registro 4423

Voltar



Não Conformidade nº 1379
Elevatória – FLAMENGO 02: Gerador Inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1380
Elevatória – FLAMENGO 02: Necessidade de substituição ou recuperação das tampas do painel elétrico.

Registro 4425

Voltar



Não Conformidade nº 1381
Elevatória – FLAMENGO 02: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4428, 4432 e 4434

Voltar







Não Conformidade nº 1382
Elevatória – FLAMENGO 02: Necessidade de substituição da base dos tubos guia.

Registro 4441

Voltar



Não Conformidade nº 1383
Elevatória – FLAMENGO 02: Precariedade das instalações físicas.

Registros 4444 e 4445

Voltar





Não Conformidade nº 1384
Elevatória – FLAMENGO 02: Falha no gradeamento horizontal.

Registro 4440

Voltar



Não Conformidade nº 1385
Elevatória – FLAMENGO 02: Necessidade de substituição do guarda corpo.

Registro 4438

Voltar



Não Conformidade nº 1386
Elevatória – FLAMENGO 03: Ausência de sinalização e isolamento da área.

Registro 4446

Voltar



Não Conformidade nº 1387
Elevatória – FLAMENGO 03: Gerador inexistente.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1388
Elevatória – FLAMENGO 03: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 4451 e 4468

Voltar





Não Conformidade nº 1389
Elevatória – FLAMENGO 03: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4456 e 4460

Voltar





Não Conformidade nº 1390
Elevatória – FLAMENGO 03: Necessidade de manutenção e conservação dos equipamentos (correntes, parafusos e base do tubo-guia).

Registros 4463 e 4464

Voltar





Não Conformidade nº 1391
Elevatória – FLAMENGO 03: Falha no gradeamento horizontal.

Registro 4466

Voltar



Não Conformidade nº 1392
Elevatória – FLAMENGO 03: Necessidade de substituição ou recuperação do guarda-corpo.

Registro 4467

Voltar



Não Conformidade nº 1393
Elevatória – FLAMENGO 03: Necessidade de limpeza e capina periódica da área.

Registro 4469

Voltar



Não Conformidade nº 1394
Elevatória – FLAMENGO 03: Ausência de corrimão na escada de acesso a elevatória.

Registro 4468

Voltar



Não Conformidade nº 1395
Elevatória – FLAMENGO 03: Bomba reserva inexistente.

Registro 4454

Voltar



Não Conformidade nº 1396
Elevatória – ALTO DO MACACO: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1397

Elevatória – ALTO DO MACACO: A encosta encontra-se desestabilizada e já ocorreu deslizamento que quase soterrou a estação que está a aproximadamente um ano fora de funcionamento.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1398
Elevatória – ALTO DO MACACO: Dificuldade de acesso.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1399
Elevatória – ALTO DO MACACO: Necessidade de limpeza, arrumação e capina.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1400
Elevatória – ALTO DO MACACO: Necessidade de manutenção nas instalações físicas e elétricas.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1401
Elevatória – ALTO DO MACACO: Ausência de sinalização e falha no isolamento da área.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1402

Elevatória – FLAMENGO 04: Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória e necessidade de capina periódica da área.

Registro 4473

Voltar



Não Conformidade nº 1403
Elevatória – FLAMENGO 04: Ausência de exaustor no painel elétrico.

Registro 4476

Voltar



Não Conformidade nº 1404
Elevatória – FLAMENGO 04: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4479 e 4488

Voltar





Não Conformidade nº 1405
Elevatória – FLAMENGO 04: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 4480 e 4481

Voltar





Não Conformidade nº 1406
Elevatória – FLAMENGO 04: Escada em mau estado de conservação.

Registros 4482 e 4483

Voltar





Não Conformidade nº 1407
Elevatória – FLAMENGO 04: Ausência de manutenção da base do tubo guia e barrilete.

Registros 4486 e 4490

Voltar





Não Conformidade nº 1408
Elevatória – FLAMENGO 04: Necessidade de substituição do guarda-corpo.

Registro 4489

Voltar



Não Conformidade nº 1409
Elevatória – IPITANGA: Ausência de sinalização e isolamento da área.

Registro 4493

Voltar



Não Conformidade nº 1410
Elevatória – IPITANGA: Necessidade de substituição das tampas.

Registro 4494

Voltar



Não Conformidade nº 1411
Elevatória – IPITANGA: Ausência de sinalização no painel elétrico.

Registro 4495

Voltar



Não Conformidade nº 1412
Elevatória – IPITANGA: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1413
Elevatória – IPITANGA: Necessidade de recuperação ou substituição da escada de acesso.

Registro 4497

Voltar



Não Conformidade nº 1414
Elevatória – IPITANGA: Necessidade substituição do guarda-corpo.

Registro 4499

Voltar



Não Conformidade nº 1415
Elevatória – IPITANGA: Ausência de manutenção nos equipamentos (correntes, tampas e tubos -guia).

Registros 4503 e 4505

Voltar





Não Conformidade nº 1416
Elevatória – IPITANGA: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 4506 e 4509

Voltar





Não Conformidade nº 1417
Elevatória – IPITANGA: Necessidade de recuperação das tampas do painel elétrico.

Registros 4512 e 4517

Voltar





Não Conformidade nº 1418
Elevatória – IPITANGA: Ausência de exaustor no painel elétrico.

Registro 4515

Voltar



Não Conformidade nº 1419

Elevatória – FLAMENGO 05: Ausência de sinalização e isolamento da área da elevatória, bem como necessidade de capina periódica.

Registro 4519

Voltar



Não Conformidade nº 1420
Elevatória – FLAMENGO 05: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1421
Elevatória – FLAMENGO 05: Tampas do painel elétrico em mau estado de conservação.

Registro 4520

Voltar



Não Conformidade nº 1422
Elevatória – FLAMENGO 05: Ausência de exaustor no painel elétrico.

Registro 4521

Voltar



Não Conformidade nº 1423
Elevatória – FLAMENGO 05: Necessidade de substituição das tampas.

Registro 4528

Voltar



Não Conformidade nº 1424
Elevatória – FLAMENGO 05: Ausência de manutenção de equipamentos (Barrilete, base de sustentação do tubo guia e correntes).

Registros 4530 e 4033

Voltar





Não Conformidade nº 1425
Elevatória – FLAMENGO 05: Escada em mau estado de conservação.

Registro 4535

Voltar



Não Conformidade nº 1426
Elevatória – FLAMENGO 05: Gradeamento horizontal encontra-se soltos.

Registro 4538

Voltar



Não Conformidade nº 1427
Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Necessidade de recuperação ou substituição do guarda-corpo.

Registro 4536

Voltar



Não Conformidade nº 1428
Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Ausência de sinalização e isolamento da elevatória.

Registro 4546

Voltar



Não Conformidade nº 1429
Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1430
Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Necessidade de recuperação ou substituição das tampas.

Registro 4547

Voltar



Não Conformidade nº 1431
Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Falha no gradeamento horizontal.

Registro 4549

Voltar



Não Conformidade nº 1432
Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Necessidade de substituição das tampas.

Registro 4552

Voltar



Não Conformidade nº 1433

Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Ausência de manutenção dos equipamentos (Correntes, tubo - guia e as tampas do painel elétrico).

Registros 4553, 4555, 4556 e 4554

Voltar









Não Conformidade nº 1434
Elevatória – CAMINHO DAS ÁGUAS: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 4562

Voltar



Não Conformidade nº 1435

Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3478, 3481 e 3486

Voltar







Não Conformidade nº 1436
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Tampas apresentando corrosão acentuada.

Registro 3499

Voltar



Não Conformidade nº 1437
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Necessidade de manutenção no portão.

Registro 3501

Voltar



Não Conformidade nº 1438
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registro 3503

Voltar



Não Conformidade nº 1439
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 3506 e 3509

Voltar





Não Conformidade nº 1440
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Falha na grade de proteção e eletroduto expondo fiação elétrica.

Registro 3507

Voltar



Não Conformidade nº 1441
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Armazenamento inadequado de materiais.

Registro 3512

Voltar



Não Conformidade nº 1442
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Acúmulo de esgoto na casa de bombas.

Registro 3513

Voltar



Não Conformidade nº 1443
Elevatória – AEROCLUBE SAN MARCO: Comporta da captação fora de operação.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1444
Elevatória – SALVADOR SHOPPING: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 3552 e 3554

Voltar





Não Conformidade nº 1445
Elevatória – SALVADOR SHOPPING: Verificação de rachaduras.

Registros 3557, 3558, 3564 e 3575

Voltar









Não Conformidade nº 1446
Elevatória – SALVADOR SHOPPING: Necessidade de manutenção nas tampas.

Registros 3571 e 3577

Voltar





Não Conformidade nº 1447
Elevatória – SALVADOR SHOPPING: Necessidade de substituição do suporte da escada e ausência de guarda-corpo.

Registros 3582, 3584 e 3585

Voltar







Não Conformidade nº 1448
Elevatória – SALVADOR SHOPPING: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.


Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1449
Elevatória – SALVADOR SHOPPING: Necessidade de substituição do suporte do tubo guia.

Registro 3586

Voltar



Não Conformidade nº 1450
Elevatória – SALVADOR SHOPPING: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registro 3599

Voltar



Não Conformidade nº 1451

Elevatória – SALVADOR SHOPPING: A EEE opera também com captação em tempo seco, do riacho adjacente a ela, sendo que, em condições chuvosas, a EEE extravasa e o operador é forçado a fechar a comporta.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1452

Elevatória – SALVADOR SHOPPING: A EEE opera com equipe subdimensionada. Não há operador fixo. Nos finais de semana, cerca de 30 EEE não são visitadas.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1453
Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 3518

Voltar



Não Conformidade nº 1454
Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Acúmulo de água favorável a proliferação de mosquitos.

Registro 3525

Voltar



Não Conformidade nº 1455
Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3531, 3533, 3536, 3539 e 3549

Voltar











Não Conformidade nº 1456
Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Necessidade de proteção do acoplamento da bomba.

Registro 3538

Voltar



Não Conformidade nº 1457

Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Extintor de incêndio disposto de forma irregular, sem fixação e sinalização.

Registro 3540

Voltar



Não Conformidade nº 1458
Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Ausência de gradeamento superior.

Registro 3544

Voltar



Não Conformidade nº 1459
Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Falha no guarda-corpo. Necessidade de manutenção.

Registro 3542

Voltar



Não Conformidade nº 1460
Elevatória – CASA DO COMÉRCIO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1461
Elevatória – ALPHAVILE B: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 3606

Voltar



Não Conformidade nº 1462
Elevatória – ALPHAVILE B: Necessidade de manutenção na escada e no guarda-corpo.

Registros 3613, 3614 e 3615

Voltar







Não Conformidade nº 1463
Elevatória – ALPHAVILE B: Ausência de guarda-corpo na escada.

Registro 3612

Voltar



Não Conformidade nº 1464
Elevatória – ALPHAVILE B: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3626 e 3627

Voltar





Não Conformidade nº 1465
Elevatória – ALPHAVILE B: Gradeamento superior danificado.

Registro 3614

Voltar



Não Conformidade nº 1466
Elevatória – ALPHAVILE B: A EEE não conta com equipe para roçagem.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1467
Elevatória – ALPHAVILE B: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1468
Elevatória – ALPHAVILE B: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1469
Elevatória – ALPHAVILE B: Infiltração no solo.

Registro 3619

Voltar



Não Conformidade nº 1470
Elevatória – ALPHAVILE C: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 3634

Voltar



Não Conformidade nº 1471
Elevatória – ALPHAVILE C: Verificação de rachadura.

Registro 3637

Voltar



Não Conformidade nº 1472
Elevatória – ALPHAVILE C: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1473
Elevatória – ALPHAVILE C: Ausência de corrimão.

Registro 3641

Voltar



Não Conformidade nº 1474
Elevatória – ALPHAVILE C: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 3642 e 3649

Voltar





Não Conformidade nº 1475
Elevatória – ALPHAVILE C: Acúmulo de água favorável a proliferação de mosquitos.

Registro 3643

Voltar



Não Conformidade nº 1476
Elevatória – ALPHAVILE C: Necessidade de substituição das correntes.

Registros 3653 e 3654

Voltar





Não Conformidade nº 1477
Elevatória – ALPHAVILE C: Necessidade de manutenção nos equipamentos do barrilete.

Registro 3658

Voltar



Não Conformidade nº 1478
Elevatória – ALPHAVILE C: Necessidade de manutenção na comporta.

Registro 3648

Voltar



Não Conformidade nº 1479
Elevatória – ALPHAVILE E: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 3663

Voltar



Não Conformidade nº 1480
Elevatória – ALPHAVILE E: Acúmulo de água favorável a proliferação de mosquitos.

Registro 3664

Voltar



Não Conformidade nº 1481
Elevatória – ALPHAVILE E: Local impróprio para armazenamento de válvula. Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 3666

Voltar



Não Conformidade nº 1482
Elevatória – ALPHAVILE E: Necessidade de substituição da corrente.

Registro 3669

Voltar



Não Conformidade nº 1483
Elevatória – ALPHAVILE E: Ausência de bomba reserva.

Registro 3671

Voltar



Não Conformidade nº 1484
Elevatória – ALPHAVILE E: Ausência de monitoramento e limpeza do gradeamento nos finais de semana e feriados.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1485
Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 5263

Voltar



Não Conformidade nº 1486
Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: Extintor de incêndio fora do prazo de validade.

Registro 5292

Voltar



Não Conformidade nº 1487

Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: O sistema de monitoramento das EEE está fora de operação. As EEE localizadas na orla deixaram de ser monitoradas há oito meses. As demais EEE deixaram de ser monitoradas em período anterior a este, entretanto, não foi informado o tempo em que se deu a ocorrência.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1488
Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: Ausência de gerador.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1489
Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 5351, 5332 e 5328

Voltar







Não Conformidade nº 1490
Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: Necessidade de recuperação do piso.

Registro 5291

Voltar



Não Conformidade nº 1491
Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: Tampa inadequada.

Registro 5332

Voltar



Não Conformidade nº 1492

Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: As bombas parafuso estão fora de operação desde janeiro. Logo, as etapas de Baixo recalque, Desarenador e Peneiramento deixaram de funcionar. A ECP, no momento, apenas retira os resíduos sólidos acima de 25 mm no Gradeamento e lança o efluente bruto no emissário submarino.

Registros 5306, 5310 e 5318

Voltar







Não Conformidade nº 1493
Tratamento– ESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO PRÉVIO: Falha no gradeamento.

Registros 5324 e 5325

Voltar





Não Conformidade nº 1494

Tratamento - ETE Calabetão de Baixo: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 443

Voltar



Não Conformidade nº 1495
Tratamento - ETE Calabetão de Baixo: Necessidade de limpeza.

Registro 446

Voltar



Não Conformidade nº 1496
Tratamento - ETE Calabetão de Baixo: Necessidade de limpeza e capina da área.

Registro 450

Voltar



Não Conformidade nº 1497

Tratamento - ETE Calabetão de Baixo: Tampas da caixa de passagem degradadas, com perda de recobrimento e exposição de armaduras.

Registros 451 e 453

Voltar





Não Conformidade nº 1498
Tratamento - ETE Calabetão de Baixo: Necessidade de limpeza do gradeamento.

Registro 452

Voltar



Não Conformidade nº 1499
Tratamento - ETE Casas do Metrô: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 455

Voltar



Não Conformidade nº 1500
Tratamento - ETE Casas do Metrô: Tampa degradada.

Registro 456

Voltar



Não Conformidade nº 1501
Tratamento - ETE Alto do Ipiranga: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 465

Voltar



Não Conformidade nº 1502
Tratamento - ETE Alto do Ipiranga: Falha no isolamento da área.

Registros 466, 467 e 470

Voltar







Não Conformidade nº 1503
Tratamento - ETE Alto do Ipiranga: Necessidade de limpeza.

Registro 468

Voltar



Não Conformidade nº 1504
Tratamento - ETE Alto do Ipiranga: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 469 e 474

Voltar





Não Conformidade nº 1505
Tratamento - ETE Alto do Ipiranga: Necessidade de capina periódica e reparos nas estruturas físicas.

Registro 472

Voltar



Não Conformidade nº 1506
Tratamento - ETE Vila dos Coqueiros: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1507
Tratamento - ETE Vila dos Coqueiros: Presença de corrosão acentuada na tampa da elevatória.

Registro 480

Voltar



Não Conformidade nº 1508
Tratamento - ETE Vila dos Coqueiros: Falha no isolamento da área.

Registro 477

Voltar



Não Conformidade nº 1509
Tratamento - ETE Vila das Palmeiras: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de capina periódica.

Registros 485 e 492

Voltar





Não Conformidade nº 1510
Tratamento - ETE Vila das Palmeiras: Tampa degradada.

Registro 488

Voltar



Não Conformidade nº 1511
Tratamento - ETE Novo Horizonte: Falha no isolamento da área.

Registro 487

Voltar



Não Conformidade nº 1512
Tratamento - ETE Novo Horizonte: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 494

Voltar



Não Conformidade nº 1513
Tratamento - ETE Novo Horizonte: Necessidade de capina periódica e limpeza.

Registros 495, 499, 514, 515, 516 e 522

Voltar













Não Conformidade nº 1514
Tratamento - ETE Novo Horizonte: Presença de animais.

Registros 496 e 497

Voltar





Não Conformidade nº 1515
Tratamento - ETE Novo Horizonte: Estrutura física degradada.

Registros 501, 502 e 503

Voltar







Não Conformidade nº 1516
Tratamento - ETE Novo Horizonte: Falha no isolamento da área.

Registros 518 e 519

Voltar





Não Conformidade nº 1517

Tratamento - ETE Novo Horizonte: Tampas degradadas com perda de recobrimento e exposição parcial de armaduras.

Registros 508, 510 e 511

Voltar







Não Conformidade nº 1518

Tratamento - ETE São Francisco/Santa Clara: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 524

Voltar



Não Conformidade nº 1519
Tratamento - ETE São Francisco/Santa Clara: Necessidade de substituição das tampas.

Registros 525, 526 e 530

Voltar







Não Conformidade nº 1520
Tratamento - ETE São Francisco/Santa Clara: Estruturas físicas danificadas.

Registro 528

Voltar



Não Conformidade nº 1521

Tratamento - ETE São Marcos: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 533

Voltar



Não Conformidade nº 1522
Tratamento - ETE São Marcos: Necessidade de limpeza.

Registros 537 e 543

Voltar





Não Conformidade nº 1523
Tratamento - ETE São Marcos: Tampas degradadas.

Registros 540 e 542

Voltar





Não Conformidade nº 1524
Tratamento - ETE Mirante Águas Claras: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 544

Voltar



Não Conformidade nº 1525
Tratamento - ETE Mirante Águas Claras: Rachaduras aparentes no DAFA.

Registros 554, 555 e 560

Voltar







Não Conformidade nº 1526
Tratamento - ETE Águas Claras: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 561

Voltar



Não Conformidade nº 1527
Tratamento - ETE Águas Claras: Estruturas físicas danificadas.

Registro 563

Voltar



Não Conformidade nº 1528
Tratamento - ETE Águas Claras: Presença de corrosão acentuada na tampa.

Registro 575

Voltar



Não Conformidade nº 1529

Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registros 576 e 606

Voltar





Não Conformidade nº 1530

Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Ausência de bomba reserva, necessidade de limpeza e proteção do sistema de ventilação do motor.

Registros 581 e 582

Voltar





Não Conformidade nº 1531
Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.

Registros 584 e 586

Voltar





Não Conformidade nº 1532
Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Adequação do dispositivo de segurança do quadro de comando.

Registro 585

Voltar



Não Conformidade nº 1533
Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Tampas degradadas.

Registros 588, 589, 590, 593 e 596

Voltar











Não Conformidade nº 1534
Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Falha no isolamento da área.

Registros 592 e 597

Voltar





Não Conformidade nº 1535
Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Tampas degradadas.

Registro 594

Voltar



Não Conformidade nº 1536
Tratamento - ETE e EET/ Inema/ Maré/ Itaparica: Rachaduras aparentes no solo.

Registro 591

Voltar



Não Conformidade nº 1537

Tratamento - ETE Cajazeiras VII: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 619 e 620

Voltar





Não Conformidade nº 1538
Tratamento - ETE Cajazeiras VII: Estrutura física degradada.

Registros 628 e 634

Voltar





Não Conformidade nº 1539
Tratamento - ETE Cajazeiras VII: Necessidade de capina periódica.

Registros 629 e 633

Voltar





Não Conformidade nº 1540
Tratamento - ETE Cajazeiras VII: Falta de segurança no local, relato de assaltos constantes aos operadores.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1541
Tratamento - ETE Jardim Girassóis: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 635

Voltar



Não Conformidade nº 1542
Tratamento - ETE Jardim Girassóis: Rachaduras aparentes no piso.

Registros 638, 642 e 644

Voltar







Não Conformidade nº 1543
Tratamento - ETE Walter Baraúna: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 653

Voltar



Não Conformidade nº 1544

Tratamento - ETE Parque Nova Esperança Life: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 666

Voltar



Não Conformidade nº 1545
Tratamento - ETE Parque Nova Esperança Life: Tampas da caixa de passagem degradadas.

Registros 668 e 671

Voltar





Não Conformidade nº 1546
Tratamento - ETE Parque Nova Esperança Life: Isolamento da área danificado.

Registros 672 e 673

Voltar





Não Conformidade nº 1547
Tratamento - ETE Nossa Sr.ª da Vitória: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 683

Voltar



Não Conformidade nº 1548
Tratamento - ETE Nossa Sr.ª da Vitória: Isolamento da área danificado.

Registros 684 e 685

Voltar





Não Conformidade nº 1549
Tratamento - ETE Nossa Sr.ª da Vitória: Tampas da caixa de passagem degradadas.

Registro 691

Voltar



Não Conformidade nº 1550
Tratamento - ETE Bosque do Aeroporto: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 701

Voltar



Não Conformidade nº 1551
Tratamento - ETE Bosque do Aeroporto: Tampas danificadas.

Registros 702, 706, 707 e 708

Voltar









Não Conformidade nº 1552

Tratamento - ETE Bosque das Mangueiras I e II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 713 e 715

Voltar





Não Conformidade nº 1553
Tratamento - ETE Bosque das Mangueiras I e II: Necessidade de limpeza e arrumação.

Registro 716

Voltar



Não Conformidade nº 1554
Tratamento - ETE Bosque das Mangueiras I e II: Tampas degradadas.

Registro 718

Voltar



Não Conformidade nº 1555
Tratamento - ETE Vila Serena: Estrutura física degradada.

Registro 730

Voltar



Não Conformidade nº 1556
Tratamento - ETE Vila Serena: Necessidade de manutenção nos equipamentos.

Registro 732

Voltar



Não Conformidade nº 1557
Tratamento - ETE Vila Serena: Aeração está fora de operação por conta do mau dimensionamento.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1558
Tratamento - ETE Asa: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 744

Voltar



Não Conformidade nº 1559
Tratamento - ETE Asa: Instalações físicas danificadas.

Registro 745

Voltar



Não Conformidade nº 1560
Tratamento - ETE Asa: Tampas degradadas.

Registros 747, 748 e 750

Voltar







Não Conformidade nº 1561
Tratamento - ETE Verde Vida: Esgoto transbordando do tanque de equilíbrio.

Registro 764

Voltar



Não Conformidade nº 1562
Tratamento - ETE Verde Vida: Rachaduras aparentes nas instalações físicas.

Registros 770, 777 e 786

Voltar







Não Conformidade nº 1563
Tratamento - ETE Verde Vida: Extintor de incêndio vencido.

Registros 778 e 779

Voltar

1 



Não Conformidade nº 1564
Tratamento - ETE Vila Mariana: Falha no isolamento da área.

Registros 793 e 794

Voltar





Não Conformidade nº 1565
Tratamento - ETE Vila Mariana: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de capina periódica.

Registro 795

Voltar



Não Conformidade nº 1566
Tratamento - ETE Vivendas do Rio: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Necessidade de capina periódica.

Registros 805, 808 e 819

Voltar







Não Conformidade nº 1567
Tratamento - ETE Vivendas do Rio: Necessidade de substituição das tampas do tanque *Imhoff*.

Registros 810, 812 e 813

Voltar







Não Conformidade nº 1568
Tratamento - ETE Vivendas do Rio: Necessidade de limpeza.

Registro 814

Voltar



Não Conformidade nº 1569
Tratamento - ETE Vivendas do Rio: Necessidade de recuperação das instalações físicas.

Registro 822

Voltar



Não Conformidade nº 1570

Tratamento - ETE Cohajor: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registros 824, 825 e 827

Voltar







Não Conformidade nº 1571
Tratamento - ETE Cohajor: Tampas degradadas.

Registros 831, 841 e 843

Voltar








Não Conformidade nº 1572
Tratamento - ETE Cohajor: Necessidade de limpeza.

Registros 835 e 836

Voltar





Não Conformidade nº 1573
Tratamento - ETE Cohajor: Rachaduras aparentes.

Registros 837 e 838

Voltar





Não Conformidade nº 1574
Tratamento - ETE Cohajor: Necessidade de capina periódica.

Registros 839, 846 e 848

Voltar







Não Conformidade nº 1575
Tratamento - ETE Cajazeiras XI: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registros 863

Voltar



Não Conformidade nº 1576
Tratamento - ETE Cajazeiras XI: Necessidade de capina periódica.

Registros 864, 866, 868, 869 e 870

Voltar











Não Conformidade nº 1577
Tratamento - ETE Cajazeiras XI: Dificuldade no acesso.

Registro 874

Voltar



Não Conformidade nº 1578
Tratamento - ETE Cajazeiras XI – Remanescente (Desativada): Necessidade de capina periódica.

Registros 884 e 886

Voltar





Não Conformidade nº 1579
Tratamento - ETE Cajazeiras XI – Remanescente (Desativada): Necessidade de limpeza.

Registros 880

Voltar



Não Conformidade nº 1580
Tratamento - ETE Cajazeiras XI – Remanescente (Desativada): Estruturas física degradadas.

Registros 881 e 882

Voltar





Não Conformidade nº 1581
Tratamento - ETE Cajazeiras XI – Remanescente (Desativada): Indícios de vazamento do esgoto.

Registros 883 e 891

Voltar





Não Conformidade nº 1582
Tratamento - ETE Boca da Mata: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 892

Voltar



Não Conformidade nº 1583
Tratamento - ETE Boca da Mata: Falha no isolamento da área.

Registro 894

Voltar



Não Conformidade nº 1584
Tratamento - ETE Boca da Mata: Necessidade de limpeza e acondicionamento inadequado de materiais.

Registros 895 e 898

Voltar





Não Conformidade nº 1585
Tratamento - ETE Boca da Mata: Necessidade de capina periódica.

Registros 896 e 903

Voltar





Não Conformidade nº 1586
Tratamento - ETE Boca da Mata: Estrutura física degradada com rachaduras aparentes.

Registro 897

Voltar



Não Conformidade nº 1587
Tratamento - ETE Vivendas do Ipitanga: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registros 904 e 905

Voltar





Não Conformidade nº 1588
Tratamento - ETE Vivendas do Ipitanga: Necessidade de substituição ou manutenção nas tampas.

Registros 907, 908 e 911

Voltar







Não Conformidade nº 1589
Tratamento - ETE UASB 14: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 924

Voltar



Não Conformidade nº 1590
Tratamento - ETE UASB 14: Necessidade de substituição ou manutenção nas tampas.

Registro 932

Voltar



Não Conformidade nº 1591
Tratamento - ETE Lagoa 6: Falha no isolamento da área.

Registro 933

Voltar



Não Conformidade nº 1592
Tratamento - ETE Lagoa 6: Necessidade de capina periódica.

Registros 937 e 941

Voltar





Não Conformidade nº 1593
Tratamento - ETE UASB 9, 10, 10A: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 944

Voltar



Não Conformidade nº 1594
Tratamento - ETE UASB 9, 10, 10A: Falha no isolamento da área.

Registro 945

Voltar



Não Conformidade nº 1595
Tratamento - ETE UASB 9, 10, 10A: Portão com corrosão acentuada.

Registros 958 e 959

Voltar





Não Conformidade nº 1596
Tratamento - ETE Gleba XV: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 960

Voltar



Não Conformidade nº 1597
Tratamento - ETE Gleba XV: Corrosão acentuada na base do tubo guia e na corrente.

Registros 967 e 969

Voltar





Não Conformidade nº 1598
Tratamento - ETE UASB 06: Substituição da sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 979

Voltar



Não Conformidade nº 1599
Tratamento - ETE UASB 06: Necessidade de capina periódica.

Registros 970, 978, 980 e 981

Voltar






Não Conformidade nº 1600
Tratamento - ETE UASB 06: Tampa com corrosão acentuada.

Registro 973

Voltar



Não Conformidade nº 1601

Tratamento - ETE Jaguaripe I: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 994

Voltar



Não Conformidade nº 1602
Tratamento - ETE Jaguaripe I: Necessidade de limpeza e capina.

Registros 995, 999, 1003 e 1018

Voltar









Não Conformidade nº 1603
Tratamento - ETE Jaguaripe I: Estrutura física degradada.

Registros 1000, 1007, 1009, 1013, 1014 e 1016

Voltar








Não Conformidade nº 1604
Tratamento - ETE Jaguaripe I: Verificação de vazamentos de esgoto.

Registro 1022

Voltar



Não Conformidade nº 1605
Tratamento - ETE Cajazeiras X - 1: Falha no isolamento da área. Necessidade de capina periódica.

Registros 1023, 1027, 1030 e 1033

Voltar









Não Conformidade nº 1606
Tratamento - ETE Cajazeiras X - 2: Falha no isolamento da área.

Registro 1036

Voltar



Não Conformidade nº 1607
Tratamento - ETE Cajazeiras X - 2: Necessidade de capina periódica.

Registros 1038, 1039 e 1040

Voltar







Não Conformidade nº 1608
Tratamento - ETE Irmã Dulce: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1044

Voltar



Não Conformidade nº 1609
Tratamento - ETE Irmã Dulce: Falha no isolamento da área.

Registros 1045 e 1046

Voltar





Não Conformidade nº 1610
Tratamento - ETE Irmã Dulce: Necessidade de capina periódica.

Registros 1048, 1049, 1050 e 1051

Voltar









Não Conformidade nº 1611
Tratamento - ETE Cajazeiras VI: Falha no isolamento da área.

Registro 1053

Voltar



Não Conformidade nº 1612
Tratamento - ETE Cajazeiras VI: Necessidade de capina periódica.

Registros 1054, 1055 e 1056

Voltar







Não Conformidade nº 1613
Tratamento - ETE Cajazeiras VI: Necessita retirada de lodo.

Registro 1061

Voltar



Não Conformidade nº 1614

Tratamento - ETE São Cristóvão: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 1065

Voltar



Não Conformidade nº 1615
Tratamento - ETE São Cristóvão: Necessidade de capina periódica.

Registros 1066 e 1067

Voltar





Não Conformidade nº 1616
Tratamento - ETE Jaguaribe II: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo. Falha no isolamento da área.

Registro 1075

Voltar



Não Conformidade nº 1617
Tratamento - ETE Jaguaribe II: Necessidade de limpeza e capina. Tampa da caixa de passagem danificada.

Registros 1077, 1081, 1098 e 1103

Voltar









Não Conformidade nº 1618
Tratamento - ETE Jaguaribe II: Lançamento de esgoto bruto no solo.

Registros 1076 e 1112

Voltar






Não Conformidade nº 1619
Tratamento - ETE Jaguaribe II: Estrutura física degradada.

Registros 1091, 1103, 1085 e 1094

Voltar









Não Conformidade nº 1620
Tratamento - ETE Jardim Mangabeira: Ausência de sinalização identificadora, bem como de restrição de acesso e de perigo.

Registro 1123

Voltar



Não Conformidade nº 1621
Tratamento - ETE Jardim Mangabeira: Tampa da caixa de passagem danificada.

Registro 1135

Voltar



Não Conformidade nº 1622
Tratamento - ETE Mata Atlântica: Ausência de sinalização identificadora. Falha no isolamento da área.

Registro 1141

Voltar



Não Conformidade nº 1623
Tratamento - ETE Mata Atlântica: Estrutura física degradada.

Registro 1146, 1147, 1148, 1150, 1152, 1154, 1155, 1156 e 1161

Voltar



















Não Conformidade nº 1624
Tratamento - ETE Mata Atlântica: Base do guarda-corpo apresentando corrosão acentuada.

Sem Registro

Voltar

Não Conformidade nº 1625
Tratamento - ETE Mata Atlântica: Necessidade de retirada de escuma do DAFA.

Registro 1162

Voltar



ANEXOS

ANEXO I: LEGISLAÇÃO BÁSICA DO SANEAMENTO BÁSICO

Constituição da República Federativa do Brasil

(EXCERTOS)

TÍTULO III
Da Organização do Estado
(..)
CAPÍTULO II
DA UNIÃO

Art. 21. Compete à União:
(..)
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
(..)
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
(..)
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(..)
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
(..)

CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
(..)
§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
(..)

CAPÍTULO IV
Dos Municípios
(..)
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
(..)
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
(..)

TÍTULO VIII
Da Ordem Social
(..)
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
(..)
Seção II
DA SAÚDE
(..)
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
(..)

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

(..)

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

(..)

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

(..)

TÍTULO IX

Das Disposições Constitucionais Gerais

(..)

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

(..)

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

X - controle social;

XI - segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.

(..)

Art. 25 Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.

§ 1º Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o *caput* deste artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos.

§ 2º Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios.

Art. 26. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto.

§ 1º Excluem-se do disposto no *caput* deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.

§ 2º A publicidade a que se refere o *caput* deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores - internet.

Art. 27. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais:

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação;

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

(..)

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário; e

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.

§ 1º As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do *caput* deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

§ 3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010

Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.

Art. 2º (..)

III - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo Poder Público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.

(..)

Seção II

Dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água

Art. 4º Consideram-se serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição mediante ligação predial, incluindo eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade, as seguintes atividades:

I - reservação de água bruta;

II - captação;

III - adução de água bruta;

IV - tratamento de água;

V - adução de água tratada; e

VI - reservação de água tratada.

Art. 5º O Ministério da Saúde definirá os parâmetros e padrões de potabilidade da água, bem como estabelecerá os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

§ 1º A responsabilidade do prestador dos serviços públicos no que se refere ao controle da qualidade da água não prejudica a vigilância da qualidade da água para consumo humano por parte da autoridade de saúde pública.

§ 2º Os prestadores de serviços de abastecimento de água devem informar e orientar a população sobre os procedimentos a serem adotados em caso de situações de emergência que ofereçam risco à saúde pública, atendidas as orientações fixadas pela autoridade competente.

Art. 6º Excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada à rede pública de abastecimento de água disponível.

§ 1º Na ausência de redes públicas de abastecimento de água, serão admitidas soluções individuais, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

§ 2º As normas de regulação dos serviços poderão prever prazo para que o usuário se conecte à rede pública, preferencialmente não superior a noventa dias.

§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 2º, caso fixado nas normas de regulação dos serviços, o usuário estará sujeito às sanções previstas na legislação do titular.

§ 4º Poderão ser adotados subsídios para viabilizar a conexão, inclusive a intradomiciliar, dos usuários de baixa renda.

Art. 7º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.

§ 1º Entende-se como sendo a instalação hidráulica predial mencionada no caput a rede ou tubulação de água que vai da ligação de água da prestadora até o reservatório de água do usuário.

§ 2º A legislação e as normas de regulação poderão prever sanções administrativas a quem infringir o disposto no caput.

§ 3º O disposto no § 2º não exclui a possibilidade da adoção de medidas administrativas para fazer cessar a irregularidade, bem como a responsabilização civil no caso de contaminação de água das redes públicas ou do próprio usuário.

§ 4º Serão admitidas instalações hidráulicas prediais com objetivo de reúso de efluentes ou aproveitamento de água de chuva, desde que devidamente autorizadas pela autoridade competente.

Art. 8º A remuneração pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água pode ser fixada com base no volume consumido de água, podendo ser progressiva, em razão do consumo.

§ 1º O volume de água consumido deve ser aferido, preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma edificação.

§ 2º Ficam excetuadas do disposto no § 1º, entre outras previstas na legislação, as situações em que as infraestruturas das edificações não permitam individualização do consumo ou em que a absorção dos custos para instalação dos medidores individuais seja economicamente inviável para o usuário.

Seção III

Dos Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário

Art. 9º Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços constituídos por uma ou mais das seguintes atividades:

I - coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários;

II - transporte dos esgotos sanitários;

III - tratamento dos esgotos sanitários; e

IV - disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas.

§ 1º Para os fins deste artigo, a legislação e as normas de regulação poderão considerar como esgotos sanitários também os efluentes industriais cujas características sejam semelhantes às do esgoto doméstico.

§ 2º A legislação e as normas de regulação poderão prever penalidades em face de lançamentos de águas pluviais ou de esgotos não compatíveis com a rede de esgotamento sanitário.

Art. 10. A remuneração pela prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser fixada com base no volume de água cobrado pelo serviço de abastecimento de água.

Art. 11. Excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada à rede pública de esgotamento sanitário disponível.

§ 1º Na ausência de rede pública de esgotamento sanitário serão admitidas soluções individuais, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos.

§ 2º As normas de regulação dos serviços poderão prever prazo para que o usuário se conecte a rede pública, preferencialmente não superior a noventa dias.

§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 2º, caso fixado nas normas de regulação dos serviços, o usuário estará sujeito às sanções previstas na legislação do titular.

§ 4º Poderão ser adotados subsídios para viabilizar a conexão, inclusive intradomiciliar, dos usuários de baixa renda.

(..)

Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências.

§ 1º O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.

(..)

Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais.

§ 1º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;

II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e

III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação.

§ 2º Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado.

§ 3º Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor.

(..)

Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.

§ 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.

§ 2º No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

(..)

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1º O contrato de programa deverá:

I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares.

§ 2º No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam:

I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;

II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;

IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado;

VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

§ 3º É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

§ 4º O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.

§ 5º Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

§ 6º O contrato celebrado na forma prevista no § 5º deste artigo será automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§ 7º Excluem-se do previsto no *caput* deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

(..)

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Capítulo III
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:

I - receber serviço adequado;

(..)

Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978

Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 200, da consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, resolve:

Art. 1º - Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NORMAS REGULAMENTADORAS

NR- 1 - Disposições Gerais
NR- 2 - Inspeção Prévia
NR- 3 - Embargo e Interdição
NR- 4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
NR- 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
NR- 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI
NR- 7 - Exames Médicos
NR- 8 - Edificações
NR- 9 - Riscos Ambientais
NR- 10 - Instalações e Serviços de Eletricidade
NR- 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR- 12 - Máquinas e Equipamentos
NR- 13 - Vasos Sob Pressão
NR- 14 - Fornos
NR- 15 - Atividades e Operações Insalubre
NR- 16 - Atividades e Operações Perigosas
NR- 17 - Ergonomia
NR- 18 - Obras de Construção, Demolição e Reparos
NR- 19 - Explosivos
NR- 20 - Combustíveis Líquidos e Inflamáveis
NR- 21 - Trabalhos a Céu Aberto
NR- 22 - Trabalhos Subterrâneos
NR- 23 - Proteção Contra Incêndios
NR- 24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho
NR- 25 - Resíduos Industriais
NR- 26 - Sinalização de Segurança
NR- 27 - Registro de Profissionais
NR- 28 - Fiscalização e Penalidades

Lei Complementar Estadual nº 41, de 13 de junho de 2014

Cria a Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador, dispondo sobre sua estrutura de governança e sobre o sistema de planejamento metropolitano, institui o Fundo de Mobilidade e de Modicidade Tarifária do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Salvador - FMTC-RMS, atende o art. 13 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no âmbito da Região Metropolitana de Salvador, autoriza a instituição do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Salvador - FRMS, e dá outras providências.

(..)

Art. 2º - Fica criada a Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador, autarquia intergovernamental de regime especial, com caráter deliberativo e normativo e personalidade jurídica de direito público.

§ 1º - A Entidade Metropolitana tem por finalidade exercer as competências relativas à integração da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Salvador, dentre elas:

(..)

§ 2º - Sem prejuízo de outras previstas na legislação, são funções públicas de interesse comum, a mobilidade urbana, o transporte público de qualquer natureza, o saneamento básico, o aproveitamento de recursos hídricos, a preservação de meio ambiente, a distribuição de gás canalizado, a habitação popular, manutenção da função social da propriedade imobiliária urbana e, quando houver impacto metropolitano, o ordenamento, a ocupação e uso do solo urbano.

(..)

Art. 20 - Enquanto não houver disposição em contrário do Colegiado Metropolitano, a regulação e a fiscalização dos serviços públicos de titularidade estadual ou municipal vinculados às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana serão exercidas por entidades estaduais.

Lei Estadual nº 12.602, de 29 de novembro de 2012

Dispõe sobre a criação da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, autarquia sob regime especial, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica criada a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, autarquia sob regime especial, (..), com sede e foro na Capital do Estado da Bahia, que se regerá por esta Lei.

Parágrafo único - Para o cumprimento de suas funções e competências, a AGERSA está sujeita ao regime jurídico-administrativo próprio das entidades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB.

(..)

Art. 2º A AGERSA tem como objetivo o exercício da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, dentro dos limites legais.

Parágrafo único - O Estado da Bahia poderá celebrar, com os Municípios do seu território, convênios de cooperação, na forma do art. 241 da Constituição Federal, visando à gestão associada de serviços públicos de saneamento básico e à delegação à AGERSA de competências municipais de regulação e fiscalização desses serviços, conforme disposto no art. 15 da Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 2008.

Resolução CORESAB nº 001, de 16 de março de 2011

Dispõe sobre condições gerais de prestação do serviços de saneamento básico e de esgotamento sanitário.

(..)

Art. 3º Compete à PRESTADORA dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, a análise ou elaboração dos projetos, a fiscalização ou execução das obras e instalações, a operação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamento, reservação e distribuição de água, e coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, a medição dos consumos, o faturamento, a cobrança e arrecadação de valores e monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta Resolução, observados os contratos de concessão e de programa de cada município.

(..)

CAPÍTULO IV
DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 5º Toda construção permanente urbana com condições de habitabilidade situada em via pública, beneficiada com redes públicas de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário deverá, obrigatoriamente, interligarse à rede pública, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 11.445/07 regulamentada pelo Decreto Lei 7.217/2010 e Lei Estadual nº 7.307/98, regulamentada pelo Decreto nº 7.765/00, respeitadas as exigências técnicas da PRESTADORA dos serviços.

(..)

CAPÍTULO V
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 29 A prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário caracterizase como relação de natureza contratual, responsabilizando o usuário dos serviços, pelo pagamento correspondente à sua prestação, pela informação dos dados cadastrais e pelo cumprimento das demais obrigações pertinentes, bem como pelo direito a oferta dos serviços em condições adequadas, visando o pleno e satisfatório atendimento aos usuários.

Art. 30 A PRESTADORA dos serviços deverá encaminhar ao usuário cópia do contrato de adesão, exceto para os casos do artigo 31, até a data da apresentação da primeira fatura.

Parágrafo único. O Ente Regulador deverá aprovar o modelo do contrato de adesão a ser proposto pela PRESTADORA.

(..)

CAPÍTULO VI
DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 33 As solicitações de serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário em rede pública de distribuição e/ou coletora existentes, serão atendidas dentro dos prazos estabelecidos pela PRESTADORA dos serviços em conformidade com o Ente Regulador.

§ 1º Os prazos para a execução dos serviços referidos no *caput* deste artigo deverão constar da Tabela de Preços e Prazos dos Serviços, homologada pelo Ente Regulador e disponibilizada aos interessados.

§ 2º Os serviços, cuja natureza não permita definir prazos na Tabela de Preços e Prazos de Serviços, deverão ser acordados com o interessado quando da solicitação, observando-se as variáveis técnicas e econômicas para sua execução.

(..)

Art. 110 A PRESTADORA deverá dispor de sistema para atendimento aos usuários por telefone durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo a reclamação apresentada ser convenientemente registrada e numerada.

§ 1º Os usuários terão à sua disposição, nos escritórios e locais de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, exemplares desta Resolução, para conhecimento ou consulta.

§ 2º A PRESTADORA deverá manter em todos os postos de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, formulário próprio para possibilitar a manifestação por escrito dos usuários, devendo, para o caso de solicitações ou reclamações, observar os prazos e condições estabelecidas na Tabela de Preços e Prazos de Serviços da PRESTADORA, aprovada pelo Ente Regulador.

(..)

Art. 115 A PRESTADORA é responsável pela prestação de serviços adequada a todos os usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,

modicidade das tarifas, cortesia na prestação do serviço, e informações para a defesa de interesses individuais e coletivos.

Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 2008

Institui princípios e diretrizes da Política Estadual de Saneamento Básico, disciplina o convênio de cooperação entre entes federados para autorizar a gestão associada de serviços públicos de saneamento básico e dá outras providências.

Art. 4º (..)

§1º - Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial.

§2º - É direito de todos receber serviços públicos de saneamento básico adequadamente planejados, regulados, fiscalizados e submetidos ao controle social.

Lei Estadual nº 7.307, de 23 de janeiro de 1998

Dispõe sobre a ligação de efluentes à rede pública de esgotamento sanitário e dá outras providências.

CAPÍTULO I - DA LIGAÇÃO DE EFLUENTES À REDE PÚBLICA

Art. 1º - Os serviços de saneamento básico compreendem, dentre outros, a coleta e disposição adequada dos esgotos, sendo portanto obrigatória a ligação dos efluentes sanitários dos imóveis, de qualquer natureza, à rede de esgotamento sanitário, quando implementada pelo Poder Público.

Art. 2º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, o usuário deverá promover a ligação do seu imóvel à rede coletora, no prazo máximo de 90 dias, a partir da data em que for comunicado de que o equipamento público se encontra disponível.

§ 1º - Havendo necessidade de realização de obras no imóvel para a ligação à rede pública, o prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado na forma definida em regulamento.

§ 2º - Caberá ao usuário do imóvel a execução, operação e manutenção adequadas das instalações internas de esgotamento sanitário.

§ 3º - Nos logradouros, onde houver rede coletora de esgotos implantada, o Poder Público fica autorizado a:

a) exigir do usuário o valor do serviço, observado o prazo do "caput" deste artigo, tão logo seja ele posto à sua disposição;

b) condicionar o atendimento de pedido de ligação de água à ligação do imóvel à rede de esgotamento sanitário.

Art. 3º - É vedada a ligação de esgotos à rede pública de águas pluviais, nos logradouros com rede coletora instalada, devendo a concessionária, quando constatada a irregularidade, promover junto ao órgão municipal competente a necessária desativação.

CAPÍTULO II - DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Art. 4º - O controle e a fiscalização das ligações de que trata esta Lei caberão à concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e ao Centro de Recursos Ambientais.

Art. 5º - Compete à concessionária:

I - notificar o usuário sobre a existência da rede coletora de esgotos e o prazo de ligação;

II - fazer o acompanhamento técnico, nos casos de maior complexidade ou quando solicitado;

III - encaminhar ao Centro de Recursos Ambientais a relação dos imóveis em situação irregular perante os dispositivos desta Lei, para aplicação das penalidades cabíveis e previstas na Legislação Ambiental;

IV - efetuar o corte no abastecimento de água, quando necessário, em articulação com o Centro de Recursos Ambientais;

V - fiscalizar o cumprimento desta Lei.