




Folha														Fundação				Bloco	
Nome	Seção	Carga Mens.	Máximo				F. Máximo				Nome	Lado	Alt. (m)	17/10	18/10	19/10	20/10		
			Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo									
P1	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P2	1910	40,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,2	90	0	0	0	0	0	0		
P3	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P4	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P5	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P6	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P7	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P8	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P9	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P10	1910	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90	0	0	0	0	0	0		
P11	1910	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,2	-0,2	100	0	0	0	0	0	0		
P12	1910	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,2	-0,2	100	0	0	0	0	0	0		
P13	1910	29,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,1	100	0	0	0	0	0	0		
P14	1910	29,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,1	100	0	0	0	0	0	0		
P15	1910	29,1	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,1	-0,2	0,1	-0,2	100	0	0	0	0	0	0		
P16	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0	0	0		
P17	1910	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0		
P18	1910	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P19	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	0	0	0	0	0	0	0		
P20	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P21	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P22	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P23	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P24	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P25	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P26	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P27	1910	30,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0		
P28	1910	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P29	1910	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0		
P30	1910	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P31	1910	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P32	1910	19,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0		
P33	1910	19,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0		
P34	1910	19,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,2	-0,1	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0		
P35	1910	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P36	1910	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P37	1910	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P38	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	0	0	0	0	0	0	0		
P39	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P40	1910	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150	0	0	0	0	0	0		
P41	1910	19,1	0,0	-1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P42	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P43	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P44	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P45	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P46	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P47	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P48	1910	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P49	1910	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P50	1910	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		
P51	1910	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		