RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DO MUNICÍPIO DE Itapicuru

EXTRATO DE NÃO CONFORMIDADES

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Em 2023 o Portal da Água sofreu um ataque de ransonware que provocou danos irrecuperáveis em alguns arquivos, entre eles, alguns Relatórios de Fiscalização, que foram parcial ou totalmente corrompidos.

Para os que não puderam ser nem parcialmente restaurados, houve um esforço para resgatar este extrato de não conformidades, recuperado de repositórios não afetados da Plataforma Integrada de Fiscalização.

Salvador/BA

Dezembro/2022

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Atendimento

Identificação

EL

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 09:06

Localização

Localização

Latitude: -11.31, Longitude: -38.22

Formulário

Escritório

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Outros

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


E ITAPICURU

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Distribuição

Identificação

REL 150M3

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 09:12

Localização

Localização

Latitude: -11.31, Longitude: -38.22

Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?


Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)


Foto










RISCO DE QUEDA

27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto





31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?


Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

69- Sinalização aeronáutica operante?

Não

Observações:

Foto drone

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Tratamento

Identificação

CASA DE QUÍMICA

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 09:20

Localização

Localização

Latitude: -11.31, Longitude: -38.22

Formulário

Casa de Química

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



28- Encaminhamento de linha protegido?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





79- Sistema dosador reserva?

Não

Especificar:

Cloro

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



82- Sistema de contenção contra vazamento de produtos quimicos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Atendimento

Identificação

ALMOXARIFADO

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 09:26

Localização

Localização

Latitude: -11.31, Longitude: -38.22

Formulário

Almoxarifado

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto









148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto


COPOS
R-410A
CCS 18FIR4
AGRATTO

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Captação

Identificação

POÇO II

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 09:53

Localização

Localização

Latitude: -11.3, Longitude: -38.21

Formulário

Captação Subterrânea

Perguntas

131- O diâmetro mínimo da rede é superior (ou igual) a 50mm?

Não

Observações:

Existe alguns pontos

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Tratamento

Identificação

Laboratório

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 09:59

Localização

Localização

Latitude: -11.3, Longitude: -38.21

Formulário

Laboratório

Perguntas

AGERSA

85- Reagentes no prazo de validade e disponíveis na bancada de trabalho?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


DE SÓDIO CON
1012019
2020

87- Certificado de calibração dos equipamentos disponibilizado?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

88- Equipamentos de análise laboratorial em bom estado de conservação e em funcionamento?

Não

Especificar:


Turbidímetro, Clorímetro

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


Colorímetro
DLA-FL
FLUOR
CAL
ENTER
LIGA
LER
DEL LAB
Turbidímetro
DLI - 2500
CAL
ENTER
DEL LAB

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Tratamento

Identificação

CASA DE QUÍMICA

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 10:03

Localização

Localização

Latitude: -11.3, Longitude: -38.21

Formulário

Casa de Química

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

79- Sistema dosador reserva?

Não

Especificar:

Cloro

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Distribuição

Identificação

REL 300M3

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 10:07

Localização

Localização

Latitude: -11.3, Longitude: -38.21

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Deteriorado

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAA

Segmento

Captação

Identificação

Poço 01

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 10:18

Localização

Localização

Latitude: -11.31, Longitude: -38.22

Formulário

Captação Subterrânea

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto







6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Organização


Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto






BOMBA
MOTOR

10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

39- Poço lacrado adequadamente?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



41- Horímetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAMBAÍBA

Segmento

Distribuição

Identificação

RAD 300

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 12:35

Localização

Localização

Latitude: -11.22, Longitude: -38.09

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Restrição do acesso

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Guarda-copo

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto


PERIGO
RISCO DE QUEDA
ESCADA DE DEGRAUS

58- Abertura de inspeção tampada adequadamente?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

66- Dispositivo limitador de nivel máximo operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAMBAÍBA

Segmento

Tratamento

Identificação

CASA QUÍMICA

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 12:42

Localização

Localização

Latitude: -11.23, Longitude: -38.1

Formulário

Casa de Química

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos, Outros

Observações:

Trocar as placas com desgaste.

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto




PRODUTOS
QUÍMICOS
USO OBRIGATÓRIO:
BOTA
MASCARA
LUVA
OCULOS
ACESSO RESTRITO
LABORATÓRIO
embasa

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto











4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





82- Sistema de contenção contra vazamento de produtos quimicos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAMBAÍBA

Segmento

Atendimento

Identificação

SALA DE OPERADOR

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 12:52

Localização

Localização

Latitude: -11.23, Longitude: -38.1

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto











148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

Sambaíba

Segmento

Distribuição

Identificação

Booster

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 12:56

Localização

Localização

Latitude: -11.23, Longitude: -38.1

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

Sambaíba

Segmento

Tratamento

Identificação

Almoxarifado

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 13:00

Localização

Localização

Latitude: -11.23, Longitude: -38.1

Formulário

Almoxarifado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C1 (Imediato)

Foto





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

SAMBAÍBA

Segmento

Captação

Identificação

POÇO 02

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 13:07

Localização

Localização

Latitude: -11.24, Longitude: -38.14

Formulário

Captação Subterrânea

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?


Não

Observações:


Prazo de correção


C3 (60 dias)

Foto


SIEMENS


Q2
Q1





7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Segurança

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

Sambaíba

Segmento

Captação

Identificação

Poço 1

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 13:18

Localização

Localização

Latitude: -11.25, Longitude: -38.15

Formulário

Captação Subterrânea

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

131- O diâmetro mínimo da rede é superior (ou igual) a 50mm?

Não

Observações:

Alguns pontos

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Itapicuru

Sistema

Sambaíba

Segmento

Atendimento

Identificação

Loja Lagoa Redonda

Foto

Data de Levantamento

Data:

14 de dezembro de 2022 às 13:50

Localização

Localização

Latitude: -11.2, Longitude: -38.01

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:


Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



71- Regulamento da prestação de serviços editado pela AGERSA exposto para consulta?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

72- Tabela de preços e prazos dos serviços exposta para consulta?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto