RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DO MUNICÍPIO DE Ituberá

EXTRATO DE NÃO CONFORMIDADES

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Em 2023 o Portal da Água sofreu um ataque de ransonware que provocou danos irrecuperáveis em alguns arquivos, entre eles, alguns Relatórios de Fiscalização, que foram parcial ou totalmente corrompidos.

Para os que não puderam ser nem parcialmente restaurados, houve um esforço para resgatar este extrato de não conformidades, recuperado de repositórios não afetados da Plataforma Integrada de Fiscalização.

Salvador/BA

outubro/2022

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Tratamento

Identificação

ETA Lagoa Santa

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 09:24

Localização

Localização

Latitude: -13.68, Longitude: -39.2

Formulário

Estação de Tratamento de Água

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Pintura

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA

26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Outros

Observações:

Pintura

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



28- Encaminhamento de linha protegido?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA



31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







94- Reaproveitamento de água?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

114- Processo de reaproveitamento de água eficiente?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Distribuição

Identificação

RAD 20m3

Foto



Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 09:36

Localização

Localização

Latitude: -13.68, Longitude: -39.2

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Ausente

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


20.000

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Captação

Identificação

Captação Lagoa Santa

Foto



Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 09:42

Localização

Localização

Latitude: -13.68, Longitude: -39.2

Formulário

Captação Superficial

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Pintura

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Distribuição

Identificação

EEAT 01

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 09:50

Localização

Localização

Latitude: -13.69, Longitude: -39.22

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?


Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



9- Área livre de indícios ou presença de animais?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

30- Ausência de vazamentos infiltraçõe?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



AGERSA

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Ituberá

Segmento

Atendimento

Identificação

EL

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 08:44

Localização

Localização

Latitude: -13.74, Longitude: -39.15

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto




















4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Espaço

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

















74- Instalações adequadas para atendimento ao público?

Não

Especificar:

Conforto térmico

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



140- Há pontos de tomada junto ao reservatório para alimentar carro pipa quando a demanda total inferior a 50l/s ou pontos de combate a incêndio quando superior a 50l/s?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SLA Ituberá

Segmento

Captação

Identificação

Captação Rio das Piabas

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 09:02

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.16

Formulário

Captação Superficial

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Acesso

Observações:

Prazo de correção

C5 (360 dias)

Foto

29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SLA Ituberá

Segmento

Captação

Identificação

Captação Rio do Cágado

Foto



Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 09:28

Localização

Localização

Latitude: -13.74, Longitude: -39.16

Formulário

Captação Superficial

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Acesso

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

43- Facilidade para manutenção e instalação de bombas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SLA Ituberá

Segmento

Distribuição

Identificação

RAD Pedreira 75m3

Foto



Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 13:37

Localização

Localização

Latitude: -13.74, Longitude: -39.16

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Estrutura

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Ausente

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

33- Extravasor adequado?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

38- Ausência de atividades potencialmente poluidoras próximas?

Não

Especificar:

Esgoto doméstico, Resíduos domésticos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SLA Ituberá

Segmento

Tratamento

Identificação

ETA

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 13:50

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Estação de Tratamento de Água

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto




ESCADA
DE GRAUS





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





16- Destinação adequada de resíduos (Lodo)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

17- EPI's fornecidos e em utilização?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



28- Encaminhamento de linha protegido?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto













37- Sala para operador?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto







56- Guarda-corpo nos tanques de processo instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



77- Condições de preparo de produtos químicos adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

105- Cortina de distribuição de água uniforme na entrada do decantador?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





115- Capacidade de armazenamento de lodo para 60 dias?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Itubera

Segmento

Distribuição

Identificação

EEAT 1

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 14:15

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Sem data

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


APA DE RISCO
CIPA
SEGURANÇA
Setor: Casa de Bombas
EMERGÊNCIA
TELEFONE:
75.3631-8100
APROVAÇÃO
Anailton Conceição Souza.
Técnico de Segurança no Trabalho.
Mat. 13277-2
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
. Manter boa iluminação no ambiente de trabalho; manter postura adequada durante as atividades.
Utilizar proteção auricular; manter as bombas enclausuradas com as suas devidas proteções; cumprir o plano de manutenção dos CMB-s; comunicar a manutenção qualquer anormalidade no equipamento.
Sempre utilizar os corrimões ao subir e descer as escadas; não correr no ambiente de trabalho; nunca tentar realizar intervenções no sistema elétrico; não expor partes do corpo as partes rotativas do CMB; manter sempre o CMB com as proteções das partes rotativas; não fumar no local de trabalho; não realizar atividades que possam gerar centelhas; faguihas etc, sem a autorização da segurança do trabalho.

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto




STF 323735
STF 323735

10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

41- Horímetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Itubera

Segmento

Tratamento

Identificação

Casa de Quimica

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 14:22

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Casa de Química

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:


Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto




SEGURANÇA


FORTLEV



AGERSA



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada, Inadequada

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



77- Condições de preparo de produtos químicos adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

82- Sistema de contenção contra vazamento de produtos quimicos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Itubera

Segmento

Distribuição

Identificação

BOOSTER BEIRRO NOVO

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 14:29

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:


Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA

Segmento

Tratamento

Identificação

RAD CONTATO 250m3

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 14:33

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





59- Ventilação adequada e com proteção (Suspiro)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



66- Dispositivo limitador de nivel máximo operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Ituberá

Segmento

Tratamento

Identificação

RAD 160m3 - Reservatório de Contato

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 14:39

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



15- Destinação adequada de resíduos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

AGERSA

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



33- Extravasor adequado?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

38- Ausência de atividades potencialmente poluidoras próximas?

Não

Especificar:

Esgoto doméstico, Resíduos domésticos

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

53- Laje de cobertura livre de dosagem de produtos químicos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



AGERSA

54- Drenagem eficiente na lage de cobertura?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



58- Abertura de inspeção tampada adequadamente?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



59- Ventilação adequada e com proteção (Suspiro)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

66- Dispositivo limitador de nivel máximo operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Ituberá

Segmento

Distribuição

Identificação

RAD 250m3

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 14:48

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Estrutura, Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto













19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto









27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Sistema de bloqueio

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

38- Ausência de atividades potencialmente poluidoras próximas?

Não

Especificar:

Esgoto doméstico, Resíduos domésticos

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



AGERSA

58- Abertura de inspeção tampada adequadamente?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

59- Ventilação adequada e com proteção (Suspiro)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Ituberá

Segmento

Distribuição

Identificação

Booster Pedreira

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 15:02

Localização

Localização

Latitude: -13.73, Longitude: -39.15

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?


Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

41- Horímetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SES

Segmento

Tratamento

Identificação

SES Conjunto Habitacional Novo Tempo

Foto

Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 15:08

Localização

Localização

Latitude: -13.76, Longitude: -39.15

Formulário

Estação de Tratamento de Esgoto

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



9- Área livre de indícios ou presença de animais?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Estrutura, Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Ituberá

Segmento

Distribuição

Identificação

Booster Casa Popular

Foto



Data de Levantamento

Data:

18 de outubro de 2022 às 15:46

Localização

Localização

Latitude: -13.76, Longitude: -39.15

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

41- Horímetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Distribuição

Identificação

EE II e Lavagem de filtro

Foto



Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 08:49

Localização

Localização

Latitude: -13.68, Longitude: -39.2

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Pintura

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto











26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Tratamento

Identificação

Casa de Quimica

Foto



Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 09:24

Localização

Localização

Latitude: -13.68, Longitude: -39.2

Formulário

Casa de Química

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


CASA DE QUÍMICA

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

82- Sistema de contenção contra vazamento de produtos quimicos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Tratamento

Identificação

Laboratório

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 09:31

Localização

Localização

Latitude: -13.68, Longitude: -39.2

Formulário

Laboratório

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



88- Equipamentos de análise laboratorial em bom estado de conservação e em funcionamento?

Não

Especificar:

Colorímetro

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


ontrol
NQ200
EMBASA

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Distribuição

Identificação

REL 01

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 09:56

Localização

Localização

Latitude: -13.69, Longitude: -39.22

Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Acesso

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto











26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Patamar de descanço, Sistema de bloqueio

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



66- Dispositivo limitador de nivel máximo operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

68- Para-raio operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



69- Sinalização aeronáutica operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



AGERSA

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Distribuição

Identificação

EEAT 02

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 10:11

Localização

Localização

Latitude: -13.7, Longitude: -39.2

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



9- Área livre de indícios ou presença de animais?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Lagoa Santa

Segmento

Distribuição

Identificação

REL 02

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 10:31

Localização

Localização

Latitude: -13.7, Longitude: -39.19

Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



26- Meio de comunicação?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Patamar de descanço, Sistema de bloqueio

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



29- Macromedidor em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

34- Medidor de nível adequado e em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



66- Dispositivo limitador de nivel máximo operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

69- Sinalização aeronáutica operante?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Serinhaém

Segmento

Captação

Identificação

Poço 01

Foto



Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 10:41

Localização

Localização

Latitude: -13.84, Longitude: -39

Formulário

Captação Subterrânea

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Armazenagem, Identificação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA

40- Laje de concreto de acordo com a norma (1 m^2 x 10 cm)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



41- Horímetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto

Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Serinhaém

Segmento

Tratamento

Identificação

ETA Barra de Serinhaém

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 15:14

Localização

Localização

Latitude: -13.84, Longitude: -39

Formulário

Casa de Química

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto













4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







11- Acondicionamento adequado de produtos químicos?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



12- Ausência de acondicionamento de outros materiais?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



82- Sistema de contenção contra vazamento de produtos quimicos?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



Identificação

Município

Ituberá

Sistema

SAA Barra de Serinhaém

Segmento

Tratamento

Identificação

Laboratório ETA

Foto

Data de Levantamento

Data:

20 de outubro de 2022 às 15:21

Localização

Localização

Latitude: -13.84, Longitude: -39

Formulário

Laboratório

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Sinalizados, Localização

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



88- Equipamentos de análise laboratorial em bom estado de conservação e em funcionamento?

Não

Especificar:

Estufa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

