RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DO MUNICÍPIO DE Riachão do Jacuípe

EXTRATO DE NÃO CONFORMIDADES

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Em 2023 o Portal da Água sofreu um ataque de ransonware que provocou danos irrecuperáveis em alguns arquivos, entre eles, alguns Relatórios de Fiscalização, que foram parcial ou totalmente corrompidos.

Para os que não puderam ser nem parcialmente restaurados, houve um esforço para resgatar este extrato de não conformidades, recuperado de repositórios não afetados da Plataforma Integrada de Fiscalização.

Salvador/BA

Dezembro/2022

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Tratamento

Identificação

Laboratorio e sala do operador

Foto

Data de Levantamento

Data:

12 de dezembro de 2022 às 15:49

Localização

Localização

Latitude: -11.79, Longitude: -39.4

Formulário

Laboratório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





AGERSA





148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Falta cadeira e cadeira danificada na sala do operador

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não


Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Ventilação, Outros

Observações:

Precisa de um ar-condicionado no laboratorio

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

87- Certificado de calibração dos equipamentos disponibilizado?

Não

Observações:

Sem certificacao

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

Estacao de tratamento de água de vila aparecida

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 08:02

Localização

Localização

Latitude: -11.7, Longitude: -39.53

Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto













14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Tampa

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:


Deteriorada

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



67- Higienização periódica (pelo menos anual)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

69- Sinalização aeronáutica operante?


Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Tratamento

Identificação

Estacao de tratamento de agua de vila aparecida

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 09:16

Localização

Localização

Latitude: -11.7, Longitude: -39.53

Formulário

Casa de Química

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Sem iluminacao

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





12- Ausência de acondicionamento de outros materiais?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Tratamento

Identificação

Estacao de tratamento de agua de vila aparecida

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 09:22

Localização

Localização

Latitude: -11.7, Longitude: -39.53

Formulário

Almoxarifado

Perguntas

148- Mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Falta uma cadeira

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Tratamento

Identificação

Estacao de tratamento de agua de vila aparecida

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 09:27

Localização

Localização

Latitude: -11.7, Longitude: -39.53

Formulário

Laboratório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Banheiro precisa de um box e iluminacao

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Ventilação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE BARREIROS

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 09:46

Localização

Localização

Latitude: -11.6, Longitude: -39.52

Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Estrutura, Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA



27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada, Patamar de descanço

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


BARREIROS





31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Tratamento

Identificação

Estacao de tratamento de agua de Barreiros

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 10:19

Localização

Localização

Latitude: -11.6, Longitude: -39.52

Formulário

Casa de Química

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto











AGERSA









AGERSA




Gir


Gir

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Sem iluminacao

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



12- Ausência de acondicionamento de outros materiais?

Não

AGERSA

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:


Validade

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto


PREV FOGO
MARQUES & TAQUES COMÉRCIO DE EXTINTOR LTDA
GARANTIA ATÉ:
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2021 2022 2023 2024
SERVIÇO REALIZADO NÍVEL
1º 2º 3º
RETESTAR A CADA 5 ANOS A PARTIR DA DATA GRAVADA NO CILINDRO:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CLIENTE:
TERMO DE GARANTIA:
RUA PETROLINA, 67 - JD. CRUZEIRO - FEIRA DE SANTANA - BA
Fones: (75) 3226-6537 / 99974-9353 / 98883-9353
Serviço de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio
Segurança
Compulsório
EXM 230377487
INMETRO
RTB



30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS DE BARREIROS

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 10:34

Localização

Localização

Latitude: -11.6, Longitude: -39.52

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

Estacao de tratamento de agua de Barreiros

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 10:41

Localização

Localização

Latitude: -11.6, Longitude: -39.52

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto











4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?


Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Atendimento

Identificação

ESCRITORIO LOCAL

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 13:45

Localização

Localização

Latitude: -11.81, Longitude: -39.38

Formulário

Escritório

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



























10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Distribuição

Identificação

EEAT CHAPADA/ ALMAS

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 13:54

Localização

Localização

Latitude: -11.67, Longitude: -39.38



Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









AGERSA



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto











14- Caixas de passagem adequadas?

Não

Especificar:

Estrutura, Tampa

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







AGERSA



35- Controle de nível (relatórios)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



58- Abertura de inspeção tampada adequadamente?

Não

Observações:

Aberta

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Distribuição

Identificação

EEAT Chapada / Alma

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 14:30

Localização

Localização

Latitude: -11.67, Longitude: -39.38

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

AGERSA

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



41- Horímetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



AGERSA

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Distribuição

Identificação

Reservatorio 150m3_Mandacaru

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 14:37

Localização

Localização

Latitude: -11.8, Longitude: -39.38

Formulário

Reservatório Elevado

Perguntas

2- Área devidamente isolada?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





27- Escada instalada e adequada?

Não

Especificar:

Deteriorada

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?


Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?


Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Tratamento

Identificação

ETA Riachão do Jacuípe

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 15:25

Localização

Localização

Latitude: -11.79, Longitude: -39.4

Formulário

Almoxarifado

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto










CUIDADO




ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
CANDEAL CHAPADA

4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Organização, Armazenagem, Identificação

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto












F3







Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Tratamento

Identificação

Casa ce Cloro Gás

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 15:44

Localização

Localização

Latitude: -11.79, Longitude: -39.4

Formulário

Casa de Química

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Distribuição

Identificação

EEAT Riachão do jacuípe, Chapada / Almas, Ichu / Candeal

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 15:49

Localização

Localização

Latitude: -11.79, Longitude: -39.4

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



19- Limpeza, arrumação e capina adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



51- proteção no acoplamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Tratamento

Identificação

Laboratório

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 10:27

Localização

Localização

Latitude: -11.6, Longitude: -39.52

Formulário

Laboratório

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Restrição do acesso, Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA Sisal

Segmento

Distribuição

Identificação

Casa de Bombas Terra Branca

Foto

Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 10:32

Localização

Localização

Latitude: -11.6, Longitude: -39.52

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Restrição do acesso

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto




E.E.A.T
TERRA BRANCA
POSTO





4- Mapa de risco visível e atualizado (2 anos)?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto



6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:


Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA



7- Condições de trabalho adequadas?

Não

Especificar:

Iluminação

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



18- Extintor de incêndio adequado?

Não

Especificar:

Disponibilizados

Observações:

Prazo de correção

C3 (60 dias)

Foto

30- Ausência de vazamentos infiltrações ?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



41- Horímetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto

42- Manômetro em funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C4 (120 dias)

Foto



44- Disponibilidade de bomba reversa?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



AGERSA

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

ESTACAO DE TRATAMENTO DE RIACHAO DO JACUIPE ICHU/ CSNDEAL CHAPADA/ ALMAS

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 15:41

Localização

Localização

Latitude: -11.79, Longitude: -39.4

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Riscos específicos

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

RAP 350m3

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





















5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









10- Acondicionamento adequado de materiais?

Não

Especificar:

Armazenagem

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Tratamento

Identificação

ESTACAO DE TRATAMENTO DE RIACHAO DO JACUIPE ICHU/ CSNDEAL CHAPADA/ ALMAS

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 15:51

Localização

Localização

Latitude: -11.79, Longitude: -39.4

Formulário

Reservatório Apoiado

Perguntas

1- Sinalização Adequada?

Não

Especificar:

Identificação, Restrição do acesso, Riscos específicos, Outros

Observações:

lavagem de filtros

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto









31- Ausência de vazamentos, infiltrações ou eflorescências?


Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto











55- Guarda-corpo da laje de cobertura instalado e em boas condições?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto





AGERSA

Identificação

Município

Riachão do Jacuípe

Sistema

SIAA

Segmento

Distribuição

Identificação

ESTACAO DE TRATAMENTO DE RIACHAO DO JACUIPE ICHU/ CSNDEAL CHAPADA/ ALMAS

Foto



Data de Levantamento

Data:

13 de dezembro de 2022 às 15:57

Localização

Localização

Latitude: -11.79, Longitude: -39.4

Formulário

Casa de Bombas

Perguntas

3- Instalações físicas adequadas?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto













5- Equipamentos em quantidade e qualidade adequadas e em bom estado de consevação e funcionamento?

Não

Observações:

em manuntencao

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto











6- Instalações elétricas em conformidades com a NR 10?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto







9- Área livre de indícios ou presença de animais?

Não

Observações:

Prazo de correção

C2 (30 dias)

Foto



