

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA SERRA DO PADEIRO		OS N°. 43/2025
		Página: 1
		Arquivo: 0043-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA SERRA DO PADEIRO

Aldeia Indígena Serra do Padeiro, Buerarema/BA

0	EMISSÃO INICIAL	18/11/2025	Junior Bispo	André Correia	José Anísio Neto

Rev.	Descrição	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
------	-----------	------	------------	-------------	-----------

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA SERRA DO PADEIRO		OS N°. 43/2025
		Página: 2
		Arquivo: 0043-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	3
2.	INTRODUÇÃO	3
3.	PREMISSAS	3
4.	CARACTERÍSTICA DO LOTE	3
5.	DOS ELEMENTOS VISTORIADOS	4
6.	CONCLUSÃO	5
7.	ANEXOS	5
7.1	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;.....	5

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA SERRA DO PADEIRO		OS N°. 43/2025
		Página: 3
		Arquivo: 0043-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

1. OBJETIVO

Em atendimento ao Contrato nº 001-2025, ordem de serviço 43/2025, e após proceder às pesquisas e verificações que se fizeram necessárias, passa a expor os resultados obtidos no presente trabalho.

2. INTRODUÇÃO

O presente laudo técnico tem a finalidade de avaliar visualmente e descrever o terreno situado na Aldeia Indígena Serra do Padeiro, Buerarema/BA, bem como apontar características que possam favorecer ou inviabilizar a implantação de uma unidade tipo UBSI neste local.

3. PREMISSAS

- 3.1 A vistoria e as fotografias foram realizadas no dia 11/11/2025.
- 3.2 As fotografias foram feitas em máquina digital, com cópias impressas constantes no presente trabalho.
- 3.3 As disposições contidas neste trabalho são frutos da vistoria efetuada “in loco”, com as provas fotográficas comentadas.
- 3.4 A vistoria foi executada de forma visual sem condições de prospecções, de remoções de materiais para melhor observação. Não foram utilizados equipamentos ou aparelhos, nem de ensaios técnicos normatizados.

4. CARACTERÍSTICA DO LOTE.

Localizado na Aldeia Indígena Serra do Padeiro, Buerarema/BA.

Coordenadas: 15° 4'1.14"S e 39°15'25.60"W.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA SERRA DO PADEIRO		OS N°. 43/2025
		Página: 4
		Arquivo: 0043-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

5. DOS ELEMENTOS VISTORIADOS

- **Localização:** Situado ao lado da escola da tribo.
- **Infraestrutura Disponível:**
 - **Abastecimento de água:** A região conta com rede de água encanada, cuja captação provém de uma nascente. Recomenda-se realizar uma análise da água a fim de avaliar sua qualidade.
 - **Rede de internet:** Disponível rede de fibra óptica, via satélite.
 - **Rede elétrica:** Atendida por rede elétrica com voltagem de 220 V. Poste Y12-862, D02 6566, próximo poste com transformador B432835 e V40628.
 - **Esgotamento sanitário:** Inexistente rede pública de esgoto. Atualmente a aldeia utiliza fossas rudimentares para suas construções.
- **Topografia e Drenagem:**
 - O lote apresenta desnível em declive tanto em direção à via quanto ao fundo, sendo necessárias obras de terraplanagem e contenção para a implantação.
 - Existem grandes blocos rochosos no terreno.
 - O lote possui uma edificação de construção mista parte em madeira e parte em tijolo cerâmico.
 - O lote possui diversas árvores de grande porte.
 - Lote possui duas fossas.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA SERRA DO PADEIRO		OS N°. 43/2025
		Página: 5
		Arquivo: 0043-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

6. CONCLUSÃO

Ao avaliar a situação no local, identificamos que o terreno apresenta características adequadas para a implantação da proposta.

7. ANEXOS

7.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;

ANEXO - 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCALIDADE:

Aldeia Indígena Serra do Padeiro, Buerarema/Bahia.

RF:

Relatório de Vistoria

PERÍODO:

nov/25



Foto 01. Transformador.



Foto 02. Transformador ao lado do colégio e rede de fibra óptica.



Foto 03. Lote situado no meio da ladeira.



Foto 04. Edificação no lote.



Foto 05. Rocha aflorando ao lado do lote.



Foto 06. Vegetação no lote.