

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA ÁGUA VERMELHA		OS N°. 23/2025
		Página: 1
		Arquivo: 0023-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA ÁGUA VERMELHA

Aldeia Indígena Água Vermelha, Pau Brasil/BA

0	EMIÇÃO INICIAL	18/11/2025	Junior Bispo	André Correia	José Anísio Neto

Rev.	Descrição	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
------	-----------	------	------------	-------------	-----------

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA ÁGUA VERMELHA		OS N°. 23/2025
		Página: 2
		Arquivo: 0023-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

ÍNDICE

1.	OBJETIVO3	
2.	INTRODUÇÃO3	
3.	PREMISSAS3	
4.	CARACTERÍSTICA DO LOTE.3	
5.	DOS ELEMENTOS VISTORIADOS4	
6.	CONCLUSÃO	5
7.	ANEXOS	5
7.1	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;.....	5

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA ÁGUA VERMELHA		OS N°. 23/2025
		Página: 3
		Arquivo: 0023-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

1. OBJETIVO

Em atendimento ao Contrato nº 001-2025, ordem de serviço 23/2025, e após proceder às pesquisas e verificações que se fizeram necessárias, passa a expor os resultados obtidos no presente trabalho.

2. INTRODUÇÃO

O presente laudo técnico tem a finalidade de avaliar visualmente e descrever o terreno situado na Aldeia Indígena Água Vermelha, Pau Brasil/BA, bem como apontar características que possam favorecer ou inviabilizar a implantação de uma unidade tipo UBSI neste local.

3. PREMISSAS

- 3.1 A vistoria e as fotografias foram realizadas no dia 12/11/2025.
- 3.2 As fotografias foram feitas em máquina digital, com cópias impressas constantes no presente trabalho.
- 3.3 As disposições contidas neste trabalho são frutos da vistoria efetuada “in loco”, com as provas fotográficas comentadas.
- 3.4 A vistoria foi executada de forma visual sem condições de prospecções, de remoções de materiais para melhor observação. Não foram utilizados equipamentos ou aparelhos, nem de ensaios técnicos normatizados.

4. CARACTERÍSTICA DO LOTE.

Localizado na Aldeia Indígena Água Vermelha, Pau Brasil/BA.

Coordenadas: 15°21'46.9"S 39°41'28.0"W.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA ÁGUA VERMELHA		OS N°. 23/2025
		Página: 4
		Arquivo: 0023-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

5. DOS ELEMENTOS VISTORIADOS

- **Localização:** Situado próximo ao Colégio Indígena Caramuru Paraguaçu.
- **Infraestrutura Disponível:**
 - **Abastecimento de água:** Abastecimento de água potável através de carro-pipa.
 - **Rede de internet:** Há disponibilidade de rede de fibra óptica no poste localizado em frente ao lote.
 - **Rede elétrica:** Atendida por rede elétrica com voltagem de 220 V, transformador 295333-10, poste N89162.
 - **Esgotamento sanitário:** Inexistente rede pública de esgoto. Atualmente a aldeia utiliza fossas rudimentares para suas construções.
- **Topografia e Drenagem:**
 - **Topografia:** O lote apresenta desnível acentuado, com declividade direcionada para a via pública. Para viabilizar a implantação da edificação, serão necessárias obras de terraplenagem, incluindo cortes, aterros controlados e estruturas de contenção adequadas à estabilidade do terreno.
 - **Drenagem pluvial:** A área localiza-se em frente a uma serra, constituindo-se em percurso natural de escoamento de águas pluviais. Dessa forma, faz-se necessária a implantação de dispositivos de desvio e manejo das águas (canaletas, valas de proteção, drenagem superficial ou profunda), a fim de evitar que o fluxo proveniente da encosta atinja a edificação.
 - **Características geológicas:** Observam-se rochas aflorantes no interior do lote, o que pode demandar intervenções específicas durante o processo de escavação.
 - **Infraestrutura aérea:** Na porção frontal do lote passa uma rede de alta-tensão, exigindo a observância de faixas de segurança, afastamentos mínimos e normas técnicas específicas vigentes para edificações próximas a linhas de energia elétrica.

 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	 CONCREMAT engenharia
RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA UBSI DA ALDEIA ÁGUA VERMELHA		OS N°. 23/2025
		Página: 5
		Arquivo: 0023-PI-UBSI2-VIS-RL-001-00
		Data: 18/11/2025

6. CONCLUSÃO

Ao avaliar a situação no local, identificamos que o terreno apresenta características adequadas para a implantação da proposta.

7. ANEXOS

7.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;

ANEXO - 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCALIDADE:

Aldeia Indígena Água Vermelha, Pau Brasil/Bahia.

RF:

Relatório de Vistoria

PERÍODO:

nov/25



Foto 01. Transformador e fibra óptica.



Foto 02. Lote situado em uma ladeira.



Foto 03. Rede de alta que passa no lote e rede de baixa do outro lado da rua.



Foto 04. Lote possui afloramento de rocha.



Foto 05. Vista do lote para implantação e serra ao fundo do lote.



Foto 06. Um dos percursos que a água pluvial que vem da serra faz no lote.